



この取扱説明書はエコマーク認定の再生紙を使用しています。




本社・営業本部	〒103-8502	中央区日本橋箱崎町6-6	TEL(03)3669-8121(代)
東京支店	〒103-8502	中央区日本橋箱崎町6-6	TEL(03)3669-8118(代)
札幌店	〒060-0041	札幌市中央区大通東6-12-8	TEL(011)261-7141(代)
仙台店	〒984-0002	仙台市若林区卸町東2-1-29	TEL(022)236-4121(代)
名古屋支店	〒461-0025	名古屋市東区徳川1-11-23	TEL(052)935-8531(代)
大阪支店	〒553-0004	大阪市福島区玉川1-3-18	TEL(06)444-2031(代)
広島店	〒733-0035	広島市西区南観音7-11-24	TEL(082)291-6331(代)
福岡支店	〒812-0006	福岡市博多区上牟田1-5-1	TEL(092)411-5416(代)
盛岡営業所	〒020-0865	盛岡市仙北町下野18-1	TEL(019)635-5575(代)
宇都宮営業所	〒321-0933	宇都宮市築瀬町2313	TEL(028)636-3012(代)
柏営業所	〒277-0871	柏市若柴297-12	TEL(0471)32-1500(代)
多摩営業所	〒190-0022	立川市錦町5-17-19	TEL(042)528-3051(代)
崎営業所	〒213-0032	川崎市高津区久地597-1(セブンエスタート久地1F)	TEL(044)844-4700(代)
浜松営業所	〒433-8117	浜松市高丘東2-22-15	TEL(053)439-3300(代)
岐阜営業所	〒501-6016	羽島郡岐南町徳田4-274	TEL(058)276-6551(代)
泉州営業所	〒596-0825	岸和田市土生町2-30-39	TEL(0724)36-2211(代)
神戸営業所	〒658-0081	神戸市東灘区田中町3-3-3	TEL(078)412-6220(代)
南九州営業所	〒891-0115	鹿児島市東開町3-24	TEL(099)269-5347(代)
新潟マックス(株)	〒955-0081	三条市東裏館2-14-28	TEL(0256)34-2112(代)
水戸マックス(株)	〒310-0043	水戸市松ヶ丘2-3-27	TEL(029)255-3761(代)
群馬マックス(株)	〒379-2215	佐波郡赤堀町大字今井543-2	TEL(0270)62-1123(代)
埼玉マックス(株)	〒331-0044	大宮市日進町3-421	TEL(048)651-5341(代)
千葉マックス(株)	〒284-0001	四街道市大日1870-1	TEL(043)422-7400(代)
横浜マックス(株)	〒241-0822	横浜市旭区さちが丘7-6	TEL(045)364-5661(代)
長野マックス(株)	〒390-0847	松本市笹部1-6-25	TEL(0263)26-4377(代)
長野営業所	〒381-2247	長野市青木島1-35-1	TEL(0262)85-6740(代)
静岡マックス(株)	〒422-8036	静岡市敷地1-3-26	TEL(054)237-6116(代)
金沢マックス(株)	〒921-8061	金沢市森戸2-15	TEL(0762)40-1871(代)
富山営業所	〒930-0827	富山市上飯野字樋向割10-8	TEL(0764)52-0182(代)
福井営業所	〒918-8237	福井市和田東2-1711	TEL(0776)27-3378(代)
京滋マックス(株)	〒612-8414	京都市伏見区竹田段ノ川原町9	TEL(075)645-5061(代)
兵庫マックス(株)	〒673-0404	三木市大村高柳109-1	TEL(0794)83-2121(代)
岡山マックス(株)	〒700-0971	岡山市野田3-23-28	TEL(086)246-9516(代)
四国マックス(株)	〒761-8056	高松市上天神町761-3	TEL(0878)66-5599(代)
徳島営業所	〒770-0866	徳島市末広1-4-25	TEL(0886)23-0286(代)
松山営業所	〒790-0951	松山市天山町28-1	TEL(089)913-0608(代)
マックスサービス(株)本社	〒330-0038	埼玉県大宮市宮原町2-99-5	TEL(048)667-6448(代)
マックスサービス(株)大阪	〒553-0004	大阪市福島区玉川1-3-18	TEL(06)446-0815(代)
マックスサービス(株)名古屋	〒461-0025	名古屋市東区徳川1-11-23	TEL(052)935-8210(代)
マックスサービス(株)福岡	〒812-0006	福岡市博多区上牟田1-5-1	TEL(092)451-6430(代)
マックスサービス(株)広島	〒733-0035	広島市西区南観音7-11-24	TEL(082)291-5670(代)
マックスサービス(株)仙台	〒984-0002	仙台市若林区卸町東2-1-29	TEL(022)237-0778(代)
マックスサービス(株)札幌	〒060-0041	札幌市中央区大通東6-12-8	TEL(011)231-6487(代)

●マックスお客様相談ダイヤル(無料) 0120-22-8358
月～金曜日 午前9時～午後6時

●住所、電話番号などは都合により変更になる場合があります。

マックス釘打機 エアネイラ TA-557A/957T70P TA-557B/957T70P

取扱説明書



警告

- 使用前に必ず取扱説明書を読む。
- 使用の際は、作業者およびまわりの人も必ず保護メガネを着用する。
- 安全装置が完全に作動するか使用前に必ず点検する。正常に作動しない場合は使用しない。
- 打つ時以外は絶対にトリガに指をかけない。
- 射出口を絶対に人体に向けない。
- 移動する時、使用しない時、調整・修理・ステーブル装填の時は必ずトリガをロックし、エアホースをはずす。
- エアコンプレッサ以外の動力源は絶対に使用しない。
- 揮発性可燃物のそばで絶対に使用しない。
- 異常を感じたら絶対に使用しない。

- この取扱説明書は常時内容が確認できるように保管してください。
- 本機の仕様は機能向上のため、予告なしに変更することがあります。



このたびは、マックス釘打機エアネイラをお買い上げいただきましてありがとうございます。本機の取扱いにあたって、この取扱説明書を最後までよくお読みください。使用上の注意事項、使用方法、能力などについて十分ご理解の上、安全に適切にご使用くださるようお願いいたします。

⚠ **警告**：この表示は、取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される場合を表しています。


⚠ **注意**：この表示は取扱いを誤った場合に、使用者が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害のみの発生が想定される場合を表しています。
また、取扱いを誤った場合には、釘打機本来の性能を発揮しないばかりでなく本機の損傷につながる事が想定される場合を表しています。

目次


1. 各部の名称	1
2. 安全作業のために	2
3. 安全装置について	10
4. 仕様及び付属品	13
5. 用途	14
6. 使用方法	15
7. 配管についての注意	19
8. エアホースの接続	20
9. アジャスタの調整と打込状態の確認	21
10. ステープルづまりの直し方	23
11. 性能を維持するために	24
12. 保証、アフターサービス、補修用性能部品について	25
全国販売拠点、サービス拠点一覧	

1 各部の名称

〈TA-557A/957Tフロア〉



〈TA-557B/957Tフロア〉



本機は、木質フローリングを木材およびそれに類した材料に止めることを目的とした釘打機です。指定以外の用途、使用方法は重大な事故につながる恐れがあります。この取扱説明書の記載事項を厳守してください。作業関係者以外、特に子供は作業場所に近づけないでください。また、本機に触らせないでください。

作業前

- ①使用の際は、作業者およびまわりの人も必ず保護メガネを着用する。


ステーブル打ち作業をする時、打ち損じのステーブルがはね返り、眼に入ると失明する恐れがあります。作業する本人はもとよりまわりの人も必ず保護メガネを着用してください。

- ②防音保護具を着用する。

ステーブル打ち作業をする時、排気音や排気エアから耳を守るため、作業環境に応じて防音保護具（耳栓等）を着用してください。

- ③作業環境に応じた防具を着用する。

作業環境に応じてヘルメット、安全靴等の防具を着用してください。



- ④エアホース接続前に必ず点検する。

エアホースを接続する前に下記の点検を必ず行ってください。

1. ネジの締め付けが緩んでいたり、抜けていないか。
2. 各部部品が外れていたり、傷んでいないか。
3. コンタクトアームがスムーズに動くか。
4. トリガをロック（引けないように固定）できるか。

（11ページ参照）

不完全なまま使うと、事故や破損の原因となります。異常のある場合は、お買い求めの販売店又はマックスサービス㈱へ点検・修理に出してください。


- ⑤エアコンプレッサ以外の動力源は絶対に使用しない。

本機はエアコンプレッサによる圧縮空気を動力源とする工具です。圧縮空気以外の高圧ガス（例：酸素、アセチレン等）を使うと異常燃焼をおこし爆発の危険を伴いますので、エアコンプレッサ以外は絶対に使用しないでください。

- ⑥エアホース接続の時には必ず厳守する。

エアホースを接続するときは誤って作動させないように下記のことを必ず守ってください。

1. トリガをロック（引けないように固定）する。
2. コンタクトアームに触れない。
3. コンタクトアームを押し上げた状態にしない。
4. 射出口を人体に向けない。



⑦エアホース接続時には必ず確認する。

使用前にはステープルを装填しないでエアホースを本機に接続し下記の確認を必ず行ってください。

1. エアホースを接続しただけで作動音がしないか。
2. エアもれや異常音がしないか。

エアホースを接続しただけで作動したり、エアもれや異常音がある場合は故障しています。そのまま使うと事故の原因となりますので、絶対に使用しないでください。異常のある場合はお買い求めの販売店又はマックスサービス棚に点検・修理に出してください。

⑧安全装置が完全に作動するか使用前に必ず点検する。正常に作動しない場合は使用しない。

使用前には必ず安全装置が完全に作動するか、確認してください。ステープルを装填しないでエアホースを接続し、トリガロックダイヤルをフリーにセットして確認してください。(11ページ参照)






※下記の場合には安全装置が故障していますから本機を絶対に使用しないでください。

1. トリガを引いただけで、作動音がする。
 2. コンタクトアームを対象物に当てただけで、作動音がする。
 3. トリガを引いてからコンタクトアームを対象物に当てる順序で作動音がする。
- 異常のある場合はお買い求めの販売店又はマックスサービス棚に点検・修理に出してください。

⑨指定ステープルを必ず使用する。

指定されたステープルと異なるものを使用すると本機の故障や事故の原因となりますので、必ず指定のステープルをご使用ください。(13ページ参照)

⚠ 警告



⑩作業場所を常に整理する。

作業場所が乱雑だとつまづくなどして思わぬ事故の原因となります。作業場所は常に整理整頓をして安定した姿勢で作業を行ってください。

作業中

①使用空気圧を必ず守る。

本機の使用空気圧範囲は5~8kgf/cm² (0.49~0.78 MPa)です。対象物によりその範囲内で調整し使用してください。8kgf/cm² (0.78MPa)を超えた圧力で使用すると本機の寿命を早めたり損傷によって危険を生じる恐れがあります。

②打つ時以外は絶対にトリガに指をかけない。

トリガに指をかけたまま本機を取り回し、誤って発射した場合は思いがけない事故につながります。ステープルを打つ時以外は絶対にトリガに指をかけないでください。


③射出口を絶対に人体に向けない。

射出口を人に向け、誤って発射した場合には思いがけない事故につながります。また、射出口付近に手足等を近づけての作業は危険ですからさけてください。同時に打ち損じたステープルが人に当たらないよう作業中はまわりの人に注意をはらってください。



④向い合わせのステープル打ちは絶対にしない。

向い合ってステープル打ち作業をすると、打ち損じたステープルが前の作業者にあたり、思わぬ怪我をすることがありますので、向い合わせのステープル打ちは絶対にしないでください。

⚠ 警告




⚠ 警告



⑤ 射出口を確実に対象物に当てる。

射出口を確実に対象物に当てないと、一度打ったステープルや木の節などに当たった場合ステープルがはねたり、それたりして大変危険です。また、本機が強く反発することもあり危険ですから、射出口を確実に対象物に当ててください。

⚠ 警告




⑥ 揮発性可燃物のそばで絶対に使用しない。

本機やエアコンプレッサを揮発性可燃物（例：シンナー、ガソリン等）のそばで使うとステープル打込時の火花による引火や、空気といっしょに吸入圧縮され、爆発の危険を伴いますので、揮発性可燃物のそばでは絶対に使用しないでください。




⑦ 移動する際は、必ずトリガをロックし、エアホースをはずす。

エアホースを接続した状態でトリガに指をかけたまま本機を持ち歩いたり、手渡し等をし、誤って発射した場合には思いがけない事故につながります。移動する際は、必ずトリガをロックし、エアホースをはずしてください。



⑧ 作業中断時は必ずトリガをロックし、エアホースをはずす。


作業中のステープル装填、調整及びステープルづまりを直すときは誤ってステープルを発射すると危険ですから、必ずトリガをロックし、エアホースをはずしてください。



⑨ 異常を感じたら絶対に使用しない。

作業中に本機の調子が悪かったり、異常を感じたら、ただちに使用を中止してください。異常のある場合はお買い求めの販売店又はマックスサービス㈱に点検・修理に出してください。

⚠ 警告




作業後

① 作業終了時には必ずトリガをロックし、エアホースをはずす。


作業終了時には、必ずトリガをロックし、エアホースをはずしてください。

⚠ 警告




② 作業終了時には必ずステープルを抜き取る。

ステープルをステープルガイド部に残しておくと、次に使用するときうっかり手を触れたり、誤って作動させた場合、思わぬ事故につながることがあります。作業終了時には必ずステープルガイド部のステープルを抜きとってください。



③ 本機を絶対に改造しない。

本機を改造すると、本来の性能が発揮できないばかりでなく安全性が損なわれますので、絶対に行わないでください。



屋外作業について

① 足場の安全性を十分に確認する。

足場を使つての高所作業の場合、ステープル打ち作業中に落ちることのないように充分足場の安全性を確認してください。

② エアホースの確保。

高所作業の場合、エアホースは作業場所の近くに必ず固定箇所を作ってください。これは不用意にホースが引っぱられたり、引っかかったりしたときの危険を防ぐためです。また、ホースのたるみやねじれのないように注意してください。


③ 直射日光をさける。

本機やエアセット、エアコンプレッサは直射日光に長時間あてたまま放置しないでください。また、エアコンプレッサはできるだけ日陰に設置して使用してください。

打ち方

④ 水平面のステープル打ち

前進姿勢でステープル打ち作業を行ってください。安全で疲労が少なく、正確で速い作業ができます。後退しながらの作業は足をとられるなど危険です。



⑤ 垂直面のステープル打ち

本機を手の届く最も高いところまで差し上げ、上から順に下へステープル打ち作業を行ってください。疲労の少ない作業ができます。

※内、外壁の同時打ちは絶対にしないでください。

⑥ 傾斜面のステープル打ち


下から上に向かって前進姿勢でステープル打ち作業を行ってください。上から下に後退すると足を踏みはずす危険があります。

⚠ 警告

⑤ [垂直面]



⑥ [傾斜面]




3 安全装置について

ステープル打ち作業の安全を確保するため、本機には次のような安全装置がついています。

●メカニカル安全装置（STバルブ）

これはコンタクトアーム、そしてトリガの順に作動させないとステープルを発射しないメカニズムです。つまりトリガを引いただけのときや、コンタクトアームを打込対象物に当てただけのとき、また、トリガ、コンタクトアームの順に作動させたときはステープルは発射しません。コンタクトアームを対象物に当ててからトリガを引いたときのみステープルは発射されます。



<図-1>

⚠ 警告

●安全装置が完全に作動するか使用前に必ず点検する。正常に作動しない場合は使用しない。

使用前には必ず安全装置が完全に作動するか、確認してください。ステープルを装填しないでエアホースを接続し、トリガロックダイヤルをフリーにセットして確認してください。


※下記の場合には安全装置が故障していますから本機を絶対に使用しないでください。

- 1.トリガを引いただけで、作動音がする。
- 2.コンタクトアームを打込対象物に当てただけで、作動音がする。
- 3.トリガを引いてからコンタクトアームを対象物に当てる順序で作動音がする。

異常のある場合はお買い求めの販売店又はマックスサービス㈱に点検・修理に出してください。

⚠ 注意


●本機は空打防止装置が装備されていますのでステープルを装填しない状態ではコンタクトアームは固定され動きません。安全装置の確認する場合やコンタクトアームの動き具合を確認する場合は、プッシャホルダをステープルガイド後方に引っ張り、空打防止装置を解除しながら行ってください。



<図-2>

●トリガロック装置

本機にはより安全に作業していただくためにトリガロック装置を標準装備しています。トリガロック装置とは、作業しないときに本機の使用者の意志によってトリガをロック（引けないように固定）することにより作動できないようにすることが出来る装置です。




<図-3>

ステープルを打っているとき以外はトリガロックダイヤルを押し回し、ロックの位置にセットしエアホースをはずしてください。作業を始める場合はトリガロックダイヤルを押し回し、フリーの位置にセットしてください。

●リリースバルブ

本機の使用空気圧範囲は5~8kgf/cm²(0.49~0.78MPa)です。8kgf/cm²(0.78MPa)を超える圧力では使用しないでください。異常高圧で使用するとリリースバルブより音を発し減圧します。その場合はただちに作業を中断し、エアホースをはずして打込圧力を再調整してください。また、エアコンプレッサ・空気経路を点検してください。なお、本機のリリースバルブはボデー部後方本体に内蔵しています。



〈図-4〉


〈図-4〉

4 仕様及び付属品

商品名	マックス釘打機エアネイラ	
商品記号	TA-557A/957Tフロア	TA-557B/957Tフロア
バルブ機構	ヘッドバルブ方式	
ステープル送り機構	プッシュバネ送り	
マガジン形式	後ろ入れ方式	
寸法	(H) 308.5×(W) 86.8×(L) 326.5mm	
重量	2.2kg	2.1kg
使用ステープル	932T、938T、944T-SC、951T-SC、 932Tフロア、938Tフロア、944Tフロア、951Tフロア、957Tフロア	
装填数	100本(2連)	50本(1連)
使用空気圧範囲	5~8kgf/cm ² (0.49MPa~0.78MPa)	
使用ホース	内径7mm以上、長さ30m以内	
使用オイル	タービン油I種ISO VG32 (JISI号90番)	
安全装置	メカニカル方式、トリガロック装置、リリースバルブ	
付属品	保護メガネ、ジェットオイル(油入)、六角棒スパナ4、アタッチメント	

〈ステープルサイズ〉

(単位: mm)



ステープル	A	B	C	D	先端形状	接着材色
932T	9	1.4	1.6	32	チゼルポイント	—
932Tフロア	9	1.4	1.6	32	//	レッド
938T	9	1.4	1.6	38	//	—
938Tフロア	9	1.4	1.6	38	//	レッド
944T-SC	9	1.4	1.6	44	スペシャルチゼルポイント	—
944Tフロア	9	1.4	1.6	44	チゼルポイント	レッド
951T-SC	9	1.4	1.6	51	スペシャルチゼルポイント	—
951Tフロア	9	1.4	1.6	51	チゼルポイント	レッド
957Tフロア	9	1.4	1.6	57	//	レッド

5 用途

●主な用途

- 各種フローリング施工
- 床捨張り打ち等

●適応フローリング材

- 複合（合板）フローリング材 9～18mm厚
 - 単層（ムク）フローリング材 9～18mm厚
 - 複合（合板）フローリング材 9～18mm厚+吸音材（断熱材）
 - 単層（ムク）フローリング材 9～18mm厚+吸音材（断熱材）
 - 複合（合板）フローリング材 9～18mm厚+吸音材（断熱材）+床下地材
 - 単層（ムク）フローリング材 9～15mm厚+吸音材（断熱材）+床下地材
- ※吸音材（断熱材）…石膏ボード、シーリングボード等
- ※床下地材……………合板、パーティクルボード等

⚠ 注意

- 部材の堅さや厚さの組合せによっては打ち込めない場合があります。

6 使用方法

使用前に本機とエアコンプレッサを接続しないで使い方を覚えてください。

【ステープルの装填方法】

⚠ 警告

- ステープルを装填するときは、必ずトリガをロックし、エアホースをはずす。

手順

- ①トリガをロックし、エアホースをはずします。
- ②ステープルをステープルガイド後方から、戻り止めバネを越えるところまで入れます。 <図-5>



<TA-557A/957Tフロアの場合>

ステープルは最大2連（100本）まで入ります。

<TA-557B/957Tフロアの場合>

ステープルは1連（50本）入ります。


- ③プッシャホルダをステープルガイド後端まで引っ張り、静かに戻します。 <図-6>



⚠ 注意

- プッシャホルダを戻す際、プッシャを押したまま行きますとステープルがセットされません。装填はプッシャを押さずに行ってください。

<図-7>




⚠ 注意

- プッシャホルダは急に放しますと、プッシャが急激に戻り、ステープルが変形したり、ばらばらになったりして、ステープルづまりの原因になります。プッシャホルダは必ず静かに戻してください。

【ステープルの抜き取り方法】

手順

- ①トリガをロックし、エアホースをはずします。
- ②ステープルガイド後端を下にして、プッシャホルダを少し引きながら、左右のプッシャを押し、ステープルを解放してください。〈図-8〉
- ③ステープルをマガジン後端より、抜き取ってください。




⚠ 警告

- 作業終了時には必ずステープルを抜き取る。

【打ち方】


手順

- ①ステープルを装填します。
- ②エアホースを接続します。
- ③トリガロックダイヤルをフリーの位置にセットします。
- ④ステープルを打とうとする箇所にコンタクトアームの先端押し当てます。〈図-9〉



- ⑤トリガを引きます。〈図-10〉
- ⑥続けて打つ場合は、④⑤の動作をくり返してください。

※サネ打ち作業は45°から55°の角度でお使いください。それ以外ではフロア材を傷める場合があります。



⚠ 注意

- 本機には空打防止装置が装備されています。ステープルの残りが約4本以下になると打てなくなります。続けてお使いになる場合はステープルを補充してください。


【アタッチメントの使い方】

⚠ 警告

- アタッチメントの着脱は必ずトリガをロックし、エアホースをはずしてから行う。


平打ちする場合、対象部材が柔らかくコンタクトアームを押し当てた時に傷をつける恐れがあるときは付属品のアタッチメントをコンタクトアームの先端に取付けてご使用ください。 <図-11>

アタッチメントには前後があります。中心線がある面を前にして装着してください。



【排気方向の変え方】

シリンダキャップ部の排気カバーを手で回すことにより、どの方向にも排気ができます。 <図-12>




7 配管についての注意

⚠ 警告

- エアコンプレッサ以外の動力源は絶対に使用しない。

- ①動力源は必ずエアコンプレッサをお使いください。高圧ガス（例：酸素、アセチレン等）は絶対に使わないでください。
- ②エアセットはできるだけ本機1台に1セット取付けるようにしてください。
- ③エアホースは内径7mm以上、長さ30m以内で使用してください。エアセット使用時は、エアセットから釘打機までのエアホースを内径7mm以上、長さ5m以内で使用してください。

<図-13>



8 エアホースの接続


⚠ 警告

- エアホース接続の時は必ず厳守する。
エアホースを接続する時は誤って作動させないように下記のことを必ず守ってください。
- 1. トリガをロックする。
- 2. コンタクトアームに触れない。
- 3. コンタクトアームを押し上げた状態にしない。
- 4. 射出口を人体に向けない。

手順

- ①トリガをロックします。
- ②エアプラグキャップをはずします。
- ③エアプラグにエアホースのエアチャックを接続します。

〈図-14〉



⚠ 警告

- 作業中断時は必ずトリガをロックし、エアホースをはずす。


9 アジャスタの調整と打込状態の確認

本機には打込深さを調整できるアジャスタが装備されています。打込みすぎは極端に保持力が低下しますので作業の際には打込状態を確認して、アジャスタで深さを調整してください。

〈図-15〉


⚠ 警告

- 調整の時は必ずトリガをロックし、エアホースをはずす。



手順


- ①トリガをロックし、エアホースをはずします。
- ②ステーブルを装填します。
- ③エアコンプレッサの圧力を6kgf/cm² (0.59MPa) にセットします。
- ④本機にエアホースを接続し、トリガロックダイヤルをフリーにセットします。
- ⑤アジャスタの調整（ステーブルの打込調整）の前に一度テスト打ちしてください。打込みたい深さを確認します。
- ⑥トリガをロックし、エアホースをはずします。
- ⑦ステーブルを取り出します。
- ⑧アジャスタを回し調整します。〈図-16〉
※アジャスタを1回転させると約1mm上下します。
- ⑨本機にステーブルを装填します。



⑩エアホースを接続し、トリガロックダイヤルをフリーにセットしてさらにテスト打ちをして適正かどうか確認してください。 〈図-17〉

⑪適正であれば調整完了です。不適正であれば以上の手順をくり返してください。

⑫適正状態が得られない場合はエアコンプレッサの空気圧を調整してください。



⚠ 警告

●8kgf/cm² (0.78MPa) を超えた圧力では絶対に使用しない。


10 ステープルづまりの直し方

⚠ 警告


●ステープルづまりを直す時は必ずトリガをロックし、エアホースをはずす。

手順

- ①トリガをロックし、エアホースをはずします。
- ②ステープルガイド部に残っているステープルを抜き取ります。
- ③テールハンガ部に収納してある六角棒スパナを取り出し、ノーズカバーをとめている六角穴付ボルトのうち⇨マークで指している2本のボルトをはずします。




〈図-18〉〈図-19〉



〈図-19〉

- ④ノーズカバーをはずし、つまったステープルを取り除きます。 〈図-20〉
- ⑤ノーズカバーを元の位置にもどし、六角穴付ボルトで固定します。




〈図-20〉

11 性能を維持するために


①本機を大切に使う

落したり、ぶつかけたり、叩いたりしますと、変形、亀裂や破損を生じる場合があります。危険ですから絶対に落したり、ぶつかけたり、叩いたりしないでください。



②エアセットを使用する

エアセットを使わないとエアコンプレッサ内の水分やゴミが本機内に入り、錆や摩耗が発生して作動不良の原因になります。なお、エアセットから本機までのエアホースは長すぎると圧力低下となりますので5m以内にしてください。




③本機の水抜きをする

作業終了時エアプラグを下に向け十分水抜きしてください。




④指定オイルを注油する

オイルはタービン油1種ISO VG32 (JIS1号90番)を必ずお使いください。使用前使用後にエアプラグの口より2~3滴注油してください。指定外のオイルを使用しますと、能力低下や故障の原因となります。




⑤エアプラグキャップの使用方法

本機を使用しないときには、機械内部にゴミなど入ると故障の原因となりますので、本機を使用しないときはエアプラグにキャップを装着してください。



⑥エアコンプレッサのタンク、補助タンク、エアセットのエアフィルタの水抜きをする

エアコンプレッサのタンク、補助タンク、エアセットのエアフィルタに水がたまると能力低下や故障の原因となりますので定期的に水抜きをしてください。



⑦定期的に点検する

本機の性能を維持するために清掃、点検を定期的に行ってください。点検はお買い求めの販売店又はマックスサービス欄にお申しつけください。

12 保証、アフターサービス、補修用性能部品について

【保証について】

- 本機には保証書(梱包箱に添付)がついています。
- 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保管してください。
- 本機の保証期間はご購入日より1年間です。

【アフターサービスについて】

- 本機の調子が悪いときは、使用を中止して、お買い求めの販売店又はマックスサービス欄にご相談ください。
- 保証期間中の修理は保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。
- 保証期間経過後の修理は、修理によって機能が維持できる場合に、ご要望により有償修理させていただきます。

【補修用性能部品の最低保有期間】

- 本機の補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後6年です。
- 補修用性能部品とは、本機の性能を維持するために必要な部品です。