


マックス釘打機コイルネイラ

CN-H601Z

取扱説明書



⚠ 警告

- 使用前に必ず取扱説明書を読む。
- 使用の際は、作業者およびまわりの人も必ず保護メガネを着用する。
- 安全装置が完全に作動するか使用前に必ず点検する。正常に作動しない場合は使用しない。
- 打つ時以外は絶対にトリガに指をかけない。
- 射出口を絶対に人体に向けない。
- 移動する時、使用しない時、調整・修理・ネイル装填の時は必ずエアホースをはずす。
- フック使用の時は、必ずエアホースをはずす。
- エアコンプレッサ以外の動力源は絶対に使用しない。
- 揮発性可燃物のそばで絶対に使用しない。
- 異常を感じたら絶対に使用しない。

- この取扱説明書は常時内容が確認できるよう保管してください。
- 本機の仕様は機能向上のため、予告なしに変更することがあります。

MAX®

このたびは、マックス釘打機コイルネイラをお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。本機の取扱いにあたって、この取扱説明書を最後までよくお読みください。使用上の注意事項、使用方法、能力などについて十分ご理解の上、安全に適切にご使用くださるようお願いいたします。

■表示について

 **警告** この表示は、取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される場合を表しています。

 **注意** この表示は取扱いを誤った場合に、使用者が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害のみの発生が想定される場合を表しています。また、取扱いを誤った場合には、釘打機本来の性能を発揮しないばかりでなく本機の損傷につながる事が想定される場合を表しています。


■絵表示について

 **禁止** この記号は「してはいけないこと」を意味しています。この記号の中や近くの表示は具体的な禁止内容です。

目 次

1. 各部の名称	1
2. 安全作業のために	2
3. 安全装置について	10
4. 仕様及び付属品	11
5. 使用方法	13
6. 配管についての注意	18
7. エアホースの接続	19
8. 使用空気圧と打込状態の確認	20
9. ネイルづまりの直し方	21
10. 性能を維持するために	22
11. カラ打ち時の確認事項	23
12. 保証、アフターサービス、補修用性能部品について	24
全国販売拠点、サービス拠点一覧	

1 各部の名称



2 安全作業のために


本機は、緊結金具（厚さ1.2～3.2mm）を木材に止めることを目的とした釘打機です。指定以外の用途、使用方法は重大な事故につながる恐れがあります。この取扱説明書の記載事項を厳守してください。作業関係者以外、特に子供は作業場所に近づけないでください。また、本機に触らせないでください。

作業前

⚠ 警告

① 使用の際は、作業者およびまわりの人も必ず保護メガネを着用する。

釘打作業をする時、打ち損じのネイルがはね返り、眼に入ると失明する恐れがあります。作業する本人はもとよりまわりの人も必ず保護メガネを着用してください。



② 防音保護具を着用する。

釘打作業をする時、排気音や排気エアから耳を守るため、作業環境に応じて防音保護具（耳栓等）を着用してください。

②



③ 作業環境に応じた防具を着用する。

作業環境に応じてヘルメット、安全靴等の防具を着用してください。

③



2 安全作業のために

⚠ 警告


4 エアホース接続前に必ず点検する。

エアホースを接続する前に下記の点検を必ず行ってください。

1. ネジの締め付けが緩んでいたり、抜けていないか。
2. 各部部品が外れていたり、傷んでいないか。
3. コンタクトアームがスムーズに動くか。

不完全なまま使うと、事故や破損の原因となります。異常のある場合は、お買い求めの販売店又はマックスサービス(株)へ点検・修理に出してください。

4



5 エアコンプレッサ以外の動力源は絶対^に使用しない。

本機はエアコンプレッサによる圧縮空気を動力源とする工具です。圧縮空気以外の高圧ガス(例：酸素、アセチレン等)を使うと異常燃焼をおこし爆発の危険を伴いますので、エアコンプレッサ以外は絶対に使用しないでください。

5



6 エアホース接続の時には必ず厳守する。

エアホースを接続するときは誤って作動させないよう下記のことを必ず守ってください。

1. トリガに指をかけない。
2. コンタクトアームに触れない。
3. コンタクトアームを押し上げた状態にしない。
4. 射出口を人体に向けない。

6



2 安全作業のために

⚠ 警告

⑦ エアホース接続時には必ず確認する。

使用前にはネイルを装填しないでエアホースを本機に接続し下記の確認を必ず行ってください。

エアホースを接続しただけで作動したり、エアもれや異常音がする場合は故障しています。そのまま使うと事故の原因となりますので、絶対に使用しないでください。異常のある場合はお買い求めの販売店又はマックスサービス㈱に点検・修理に出してください。

⑦



⑧ 安全装置が完全に作動するか使用前に必ず点検する。正常に作動しない場合は使用しない。

使用前には必ず安全装置が完全に作動するか、確認してください。ネイルを装填しないでエアホースを接続して確認してください。(10ページ参照)

※ 下記の場合には安全装置が故障していますから本機を絶対に使用しないでください。

1. トリガを引いただけで、作動音がる。
2. コンタクトアームを対象物に当てただけで、作動音がる。
3. トリガを引いてからコンタクトアームを対象物に当てる順序で作動音がる。

異常のある場合はお買い求めの販売店又はマックスサービス㈱に点検・修理に出してください。

⑧-1




⑧-2



⑨ 指定ネイルを必ず使用する。

指定されたネイルと異なるものを使用すると本機の故障や事故の原因となりますので、必ず指定のネイルをご使用ください。(12ページ参照)

⑨



2 安全作業のために

⚠ 警告

⑩ 作業場所を常に整理する。

作業場所が乱雑だとつまづくなどして思わぬ事故の原因となります。作業場所は常に整理整頓をして安定した姿勢で作業を行ってください。

⑩



作業中

⚠ 警告

① 使用空気圧を必ず守る。

本機の使用空気圧範囲は0.5～0.7MPa（5～7kgf/cm²）です。対象物によりその範囲内で調整し使用してください。0.7MPa（7kgf/cm²）を超えた圧力で使用すると本機の寿命を早めたり損傷によって危険を生じる恐れがあります。

①



② 打つ時以外は絶対にトリガに指をかけない。

トリガに指をかけたまま本機を取り回し、誤って発射した場合は思いがけない事故につながります。ネイルを打つ時以外は絶対にトリガに指をかけないでください。

②



③ 射出口を絶対に人体に向けない。

射出口を人に向け、誤って発射した場合には思いがけない事故につながります。また、射出口付近に手足等を近づけての作業は危険ですからさけてください。同時に打ち損じたネイルが人に当たらないよう作業中はまわりの人に注意をはらってください。

③



2 安全作業のために

⚠ 警告


④ 向い合わせの釘打ちは絶対にしない。

向い合って釘打作業をすると、打ち損じたネイルが前の作業者にあたり、思わぬ怪我をすることがありますので、向い合わせの釘打ちは絶対にしないでください。



⑤ 射出口を確実に対象物に当てる。

射出口を確実に対象物に当てないと、一度打ったネイルや木の節などに当たった場合ネイルがはねたり、それたりして大変危険です。また、本機が強く反発することもあり危険ですから、射出口を確実に対象物に当ててください。



⑥ 揮発性可燃物のそばで絶対に使用しない。

本機やエアコンプレッサを揮発性可燃物（例：シンナー、ガソリン等）のそばで使うとネイル打込時の火花による引火や、空気といっしょに吸入圧縮され、爆発の危険を伴いますので、揮発性可燃物のそばでは絶対に使用しないでください。




⑦ 移動する際は、必ずエアホースをはずす。

エアホースを接続した状態でトリガを引いたまま本機を持ち歩いたり、手渡し等をし、誤って発射した場合には思いがけない事故につながります。移動する際は、必ずエアホースをはずしてください。



⑧ フック使用の時は、必ずエアホースをはずす。

フック使用の時は、必ずエアホースをはずしてください。




2 安全作業のために

警告

9 作業中断時は必ずエアホースをはずす。

作業中のネイル装填、調整及びネイルづまりを直すときは誤ってネイルを発射すると危険ですから、必ずエアホースをはずしてください。

9



10 異常を感じたら絶対に使用しない。

作業中に本機の調子が悪かったり、異常を感じたら、ただちに使用を中止してください。異常のある場合はお買い求めの販売店又はマックスサービス㈱に点検・修理に出してください。

10




作業後

警告

1 作業終了時には必ずエアホースをはずす。

作業終了時には、必ずエアホースをはずしてください。


1



2 作業終了時には必ずネイルを抜き取る。

ネイルをマガジン内及びノーズ内に残しておくとし、次に使用するときうっかり手を触れたり、誤って作動させた場合、思わぬ事故につながる可能性があります。作業終了時には必ずマガジン内のネイルを抜きとってください。垂直ガイド先端にセットされたネイルも必ず抜きとってください。

2



3 本機を絶対に改造しない。

本機を改造すると、本来の性能が発揮できないばかりでなく安全性が損なわれますので、絶対に行わないでください。

3



2 安全作業のために


屋外作業について

⚠ 警告

① 足場の安全性を十分に確認する。

足場を使っての高所作業の場合、釘打作業中に落ちることのないように充分足場の安全性を確認してください。

①



② エアホースの確保。

高所作業の場合、エアホースは作業場所の近くに必ず固定箇所を作ってください。これは不用意にホースが引っぱられたり、引っかかったりしたときの危険を防ぐためです。また、ホースのたるみやねじれないように注意してください。

②



③ 直射日光をさける。

本機やエアセット、エアコンプレッサは直射日光に長時間あてたまま放置しないでください。また、エアコンプレッサはできるだけ日陰に設置して使用してください。

③




打ち方

④ 水平面の釘打ち

前進姿勢で釘打作業を行ってください。安全で疲労が少なく、正確で速い作業ができます。後退しながらの作業は足をとられるなど危険です。

④



2 安全作業のために

⚠ 警告

⑤ 垂直面の釘打ち

本機を手の届く最も高いところまで差し上げ、上から順に下へ釘打作業を行ってください。疲労の少ない作業ができます。

※内、外壁の同時打ちは絶対にしないでください。

⑤



⑥ 傾斜面の釘打ち

下から上に向かって前進姿勢で釘打作業を行ってください。上から下に後退すると足を踏みはずす危険があります。

⑥




3 安全装置について

釘打作業の安全を確保するため、本機には次のような安全装置がついています。

●メカニカル安全装置


本機は金具の穴にネイル先端を確実に入れられるようにネイル先端が垂直ガイド先端から出て保持される機構です。

〈図-1〉



そこで、ネイルを打とうとする金具の穴にネイル先端を入れ、トリガを引くとコンタクトアームの先端が対象物に押し当てられ発射するメカニズムです。トリガを引いてコンタクトアームを対象物に押し当ててもネイルは発射しません。

〈図-2〉



⚠ 警告

●安全装置が完全に作動するか使用前に必ず点検する。正常に作動しない場合は使用しない。

使用前には必ず安全装置が完全に作動するか、確認してください。ネイルを装填しないでエアホースを接続して確認してください。

※下記の場合には安全装置が故障していますから本機を絶対に使用しないでください。

1. トリガを引いただけで、作動音がる。
2. コンタクトアームを打込対象物に当てただけで、作動音がる。
3. トリガを引いてからコンタクトアームを対象物に当てる順序で作動音がる。

異常のある場合はお買い求めの販売店又はマックスサービス(株)に点検・修理に出してください。

4 仕様及び付属品


商 品 名	マックス釘打機コイルネイラ
商 品 記 号	CN-H601Z
バルブ機構	ヘッドバルブ方式
ネイル送り機構	フィードピストンバネ送り方式
マガジン形式	マガジンキャップ開閉方式
寸 法	(H) 314 × (W) 97 × (L) 315 mm
質 量	3.0kg
ネイル装填数	100本
使用空気圧範囲	0.5～0.7MPa (5～7kgf/cm ²)
使用ホース	内径8.5mm以上、長さ30m以内
使用オイル	タービン油1種ISO VG32 (JIS1号90番)
安全装置	メカニカル方式
付 属 品	保護メガネ、ジェットオイラ (油入)、六角棒スパナ3・5、 アタッチメント40×2ヶ

⚠ 注意

- 打込対象物が硬い場合や使用空気圧が低いと適正な打込み状態を得られない場合 (釘浮き等) があります。

<使用ネイル>

(単位：mm)



ネイル名	L	D	t	d	先端ポイント
Z-FCP40W ₃ (ZN40同等認定金物)	40	7.2	1.5	3.3	ダイヤモンド ポイント
Z-FCP65W ₃ (ZN65同等認定金物)	65				

※ZN90同等認定金物は使用できません。

<主な用途>

- 緊結金具（厚さ1.2～3.2mm）の木材への留め付け

5 使用方法

使用前に本機とエアコンプレッサを接続しないで使い方を覚えてください。


【ネイルの装填方法】

⚠ 警告

- ネイルを装填するときは、必ずエアホースをはずす。


手順

- ①本機は金具の穴にネイルを打つために、ネイル先端を垂直ガイド先端から出し、保持させる機構です。使用するネイルの長さに合わせてプッシングアジャスタを調整してください。調整はプッシングアジャスタを右図の様に調整してください。 (図-3) (図-4)



⚠ 注意


- 使用するネイルの長さに合わせて、必ず適正位置にプッシングアジャスタを合わせてください。適正位置に合わせないと、ネイル先端が垂直ガイド先端から出ず、金具の穴を狙うことができなくなり危険です。また出過ぎても危険ですし、打てません。




- ②40mmのネイルを使用する場合は、コンタクトアームの先端にアタッチメント40を装着してください。〈図-5〉

⚠ 注意

- アタッチメント40を装着しないとコンタクトアームが部材に当たらず、打つことができません。必ずアタッチメント40を装着してください。また65mmのネイルを使用する場合は、アタッチメント40は必要ありませんので、必ずはずしてください。(はずさないと、金具の穴にネイル先端を入れることができず危険です。)




- ③40mmのネイルを使用するときは、ネイルサポートを取付けて使用してください。〈図-6〉
(ネイルサポートは出荷時にはマガジン内に収納されています。)




⚠ 注意

- 40mmのネイルを使用するときは、必ずネイルサポートを取付けて使用してください。ネイルの送りがよりスムーズになります。40mm以上のネイルを使用するときはネイルサポートをはずして使用してください。




- ④ドアとドアラッチに指をかけてドアラッチをつまみ、そのまま左へ開きます。〈図-7〉


- ⑤マガジンキャップを手で右へ軽く回します。〈図-8〉




- ⑥ ネイルをマガジン内に入れます。
- ⑦ ネイルを引き出し、送り爪の溝にセットします。(最初の1本を必ずノーズ内にセットしてください) <図-9>



- ⑧ マガジンキャップを手で軽く回して閉じます。 <図-10>




- ⑨ ドアとドアラッチに指をかけてドアラッチをつまみ、ドアを閉じます。 <図-11>




【打ち方】

- ①エアプラグキャップをはずします。
- ②エアプラグにエアホースのエアチャックを接続します。(19ページ参照)〈図-12〉




⚠ 注意

- エアチャックを接続しますとプッシングピストンが作動しますので、手などをはさまないように、プッシングピストン付近に手を近づけないでください。 〈図-13〉




- ③プッシングピストンが作動すると、最初のネイルが送られ、垂直ガイドの先端からネイルの先端が出て、打込可能な状態になります。 〈図-14〉



- ④金具の穴にネイルの先端を確実に入れ、部材に対して垂直に機械を保持し、トリガを引くと、コンタクトアームの先端が対象物に押し当てられ発射します。

〈図-15〉

- ※トリガを引いてコンタクトアームを対象物に押し当てても発射はできませんので、必ず上記の要領で行ってください。



〈図-15〉

⚠ 警告


- 部材に対して機械を必ず垂直に保持する。

部材に対して垂直に釘を打たないと釘頭が斜めに金具に当たり、釘頭が破損し飛散する場合もあり危険です。必ず部材に対して垂直に釘打ちを行ってください。

- トリガを引く前に必ずネイル先端を金具の穴に入れる。

ネイル先端が金具の穴に入らないとネイルが飛散して危険です。必ずネイル先端を金具の穴に入れてからトリガを引いてください。また、ネイル先端が垂直ガイド先端から出ない場合も金具の穴に打ち込めなくなり危険ですので、エアチャックをはずしてノーズ内部を点検してください。

- ⑤作業終了時には必ずマガジン内及びノーズ内のネイルを抜き取ってください。垂直ガイド先端にセットされたネイルも必ず抜き取ってください。(垂直ガイドを指でつまむとネイルははずれます。) ノーズ内や垂直ガイド先端にネイルが残っていると、新たにネイルをセットしたときにプッシングピストンが作動した場合、ネイルが押し出されて危険です。必ずネイルは抜き取ってください。



〈図-16〉

⚠ 警告

- 作業終了時には、必ずマガジン内及びノーズ内のネイルを抜き取る。

- 垂直ガイド先端にセットされたネイルも必ず抜き取る。

- ネイルを抜き取る時は、必ずエアホースをはずす。


6 配管についての注意

⚠ 警告

●エアコンプレッサ以外の動力源は絶対に使用しない。

- ①動力源は必ずエアコンプレッサをお使いください。高圧ガス（例：酸素、アセチレン等）は絶対に使わないでください。
- ②エアセットはできるだけ本機1台に1セット取付けるようにしてください。
- ③エアホースは内径8.5mm以上、長さ30m以内で使用してください。エアセット使用時は、エアセットから釘打機までのエアホースを内径8.5mm以上、長さ5m以内で使用してください。

〈図-17〉



7

エアホースの接続

⚠ 警告


- エアホース接続の時は必ず厳守する。

エアホースを接続する時は誤って作動させないように下記のことを必ず守ってください。

- 1.トリガに指をかけない。
- 2.コンタクトアームに触れない。
- 3.コンタクトアームを押し上げた状態にしない。
- 4.射出口を人体に向けない。

手順

- ①エアプラグからエアプラグキャップをはずします。
- ②エアプラグにエアホースのエアチャックを接続します。 (図-18)



⚠ 警告

- 作業中断時は必ずエアホースをはずす。


8

使用空気圧と打込状態の確認

- 本機を使用する場合、打込対象部材の硬さにより使用空気圧を設定しますが、通常は0.6MPa（6kgf/cm²）に圧力をセットします。作業中ネイル頭が浮いたり、沈みすぎたりした場合は、エアセットのレギュレータでネイル頭が打込対象部材に対し面一になるように圧力調整してください。

〈図-19〉

- 打込対象物の硬軟、使用するネイルの長短で多少圧力が違いますので、作業前にテスト打ちを行なって圧力調整をしてください。



〈図-19〉

⚠ 警告

- 0.7MPa（7kgf/cm²）を超えた圧力では絶対に使用しない。


9 ネイルづまりの直し方

⚠ 警告


- ネイルづまりを直す時は、必ずエアホースをはずす。

手順

- ① エアホースをはずします。
- ② ネイルをマガジン内より抜き取ります。
- ③ ドアを開き、射出口より細い鉄棒を入れ、ハンマーでたたきます。 〈図-20〉
- ④ ノーズ内部につまったネイルを細い鉄棒やードライバーで取り除きます。 〈図-21〉
- ⑤ ネイルを送り爪に再度確実にセットして、ドアを閉じます。



〈図-20〉



〈図-21〉

10 性能を維持するために

① 本機を大切に使う

落したり、ぶついたり、叩いたりしますと、変形、亀裂や破損を生じる場合があります。危険ですから絶対に落したり、ぶついたり、叩いたりしないでください。



② カラ打ちをしない

ネイルを装填しないでカラ打ちをくり返し行くと各部の耐久性が低下しますのでさけてください。



③ エアセットを使用する

エアセットを使わないとエアコンプレッサ内の水分やゴミが本機内に入り、錆や摩耗が発生して作動不良の原因になります。なお、エアセットから本機までのエアホースは長すぎると圧力低下となりますので5m以内にしてください。



④ 本機の水抜きをする

作業終了時エプラグを下に向け十分水抜きしてください。




⑤ 指定オイルを注油する

オイルはタービン油1種ISO VG32 (JIS1号90番)を必ずお使いください。使用前使用後にエプラグの口より2~3滴注油してください。指定外のオイルを使用しますと、能力低下や故障の原因となります。




⑥エアプラグキャップの使用方法

本機を使用しないときには、機械内部にゴミなど入ると故障の原因となりますので、本機を使用しないときはエアプラグにキャップを装着してください。



⑦エアコンプレッサのタンク、補助タンク、エアセットのエアフィルタの水抜きをする

エアコンプレッサのタンク、補助タンク、エアセットのエアフィルタに水がたまると能力低下や故障の原因となりますので定期的に水抜きをしてください。



⑧定期的に点検する

本機の性能を維持するために清掃、点検を定期的に行ってください。点検はお買い求めの販売店又はマックスサービス(株)にお申しつけください。

11 カラ打ち時の確認事項

作業中に本機は作動するがネイルが実際に打ち込まれない場合には、下記の事を点検してください。

- ①ネイルが送り爪にきちんとセットされているか。
- ②送り爪が作動しているかどうか。
※作動していない場合は、エアプラグから2~3滴注油してください。
- ③ネイルがマガジン内でからまっていないか。
- ④ネイルがプラシートから脱落していないか。
- ⑤40mmのネイルでカラ打ちがあった場合、ネイルサポートがきちんとセットされているか。

上記①②③④⑤を確認してもカラ打ちが直らない場合には、お買い求めの販売店またはマックスサービス(株)に点検・修理に出してください。

12 保証、アフターサービス、補修用性能部品について

【保証について】

- 本機には保証書（梱包箱に添付）がついています。
- 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保管してください。
- 本機の基本保証期間はご購入日より1年間です。
「お客様登録カード」にて登録手続きしていただいたお客様に限り、保証期間が2年間となります。

【アフターサービスについて】

- 本機の調子が悪いときは、使用を中止して、ご購入求めの販売店又はマックスサービス(株)にご相談ください。
- 保証期間中の修理は保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。
- 保証期間経過後の修理は、修理によって機能が維持できる場合に、ご要望により有償修理させていただきます。

【補修用性能部品の最低保有期間】

- 本機の補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後6年です。
- 補修用性能部品とは、本機の性能を維持するために必要な部品です。

この取扱説明書は再生紙を使用しています。



本社・営業本部	〒103-8502	中央区日本橋箱崎町6-6	TEL(03)3669-8121(代)
札幌支店	〒060-0041	札幌市中央区大通東6-12-8	TEL(011)261-7141(代)
仙台支店	〒984-0002	仙台市若林区卸町東2-1-29	TEL(022)236-4121(代)
東京支店	〒103-8502	中央区日本橋箱崎町6-6	TEL(03)3669-8118(代)
名古屋支店	〒461-0025	名古屋市中区徳川1-11-23	TEL(052)935-8531(代)
大阪支店	〒553-0004	大阪市福島区玉川1-3-18	TEL(06)6444-2031(代)
広島支店	〒733-0035	広島市西区南観音7-11-24	TEL(082)291-6331(代)
福岡支店	〒812-0006	福岡市博多区上牟田1-5-1	TEL(092)411-5416(代)
盛岡営業所	〒020-0824	盛岡市東安庭2-10-3	TEL(019)621-3541(代)
宇都宮営業所	〒321-0933	宇都宮市築瀬町2313	TEL(028)636-3012(代)
柏営業所	〒277-0871	柏市若柴297-12	TEL(04)7132-1500(代)
多摩営業所	〒190-0022	立川市錦町5-17-19	TEL(042)528-3051(代)
浜松営業所	〒433-8117	浜松市高丘東2-22-15	TEL(053)439-3300(代)
南九州営業所	〒891-0115	鹿児島市東開町3-24	TEL(099)269-5347(代)
新潟マックス(株)	〒955-0081	三条市東裏館2-14-28	TEL(0256)34-2112(代)
戸田マックス(株)	〒310-0043	水戸市松ヶ丘2-3-27	TEL(029)255-3761(代)
群馬マックス(株)	〒371-0844	前橋市古市町233-5	TEL(027)210-7755(代)
埼玉マックス(株)	〒331-0823	さいたま市北区日進町3-421	TEL(048)651-5341(代)
千葉マックス(株)	〒284-0001	四街道市大日1870-1	TEL(043)422-7400(代)
横浜マックス(株)	〒241-0822	横浜市旭区さちが丘7-6	TEL(045)364-5661(代)
長野マックス(株)	〒399-0033	松本市笹賀8155	TEL(0263)26-4377(代)
長野営業所	〒381-2247	長野市青木島1-35-1	TEL(026)285-6740(代)
静岡マックス(株)	〒422-8036	静岡市敷地1-3-26	TEL(054)237-6116(代)
金沢マックス(株)	〒921-8061	金沢市森戸2-15	TEL(076)240-1871(代)
富山営業所	〒930-0827	富山市上飯野字樋向割10-8	TEL(076)452-0182(代)
福井営業所	〒918-8237	福井市和田東2-1711	TEL(0776)27-3378(代)
京滋マックス(株)	〒612-8414	京都市伏見区竹田段ノ川原町9	TEL(075)645-5061(代)
兵庫マックス(株)	〒652-0832	神戸市兵庫区鍛冶屋町2-1-2	TEL(078)652-7370(代)
三木営業所	〒673-0404	三木市大村109-1	TEL(0794)83-2121(代)
岡山マックス(株)	〒700-0971	岡山市野田3-23-28	TEL(086)246-9516(代)
四国マックス(株)	〒761-8056	高松市上天神町761-3	TEL(087)866-5599(代)
徳島営業所	〒770-0866	徳島市末広1-4-25	TEL(088)623-0286(代)
松山営業所	〒790-0951	松山市天山2-1-35	TEL(089)913-0608(代)
マックスサービス(株)札幌	〒060-0041	札幌市中央区大通東6-12-8	TEL(011)231-6487(代)
マックスサービス(株)仙台	〒984-0002	仙台市若林区卸町東2-1-29	TEL(022)237-0778(代)
マックスサービス(株)高崎	〒370-0031	高崎市上大類町412	TEL(027)350-7820(代)
マックスサービス(株)埼玉	〒331-0823	さいたま市北区日進町3-421	TEL(048)667-6448(代)
マックスサービス(株)名古屋	〒461-0025	名古屋市中区徳川1-11-23	TEL(052)935-8210(代)
マックスサービス(株)大阪	〒553-0004	大阪市福島区玉川1-3-18	TEL(06)6446-0815(代)
マックスサービス(株)広島	〒733-0035	広島市西区南観音7-11-24	TEL(082)291-5670(代)
マックスサービス(株)福岡	〒812-0006	福岡市博多区上牟田1-5-1	TEL(092)451-6430(代)

●マックスお客様ご相談ダイヤル(無料) 0120-228-358
月～金曜日 午前9時～午後6時

●住所、電話番号などは都合により変更になる場合があります。