
マックス針打機スーパーネイラ HN-120A

取扱説明書



▲警告

- ●使用前に必ず取扱説明書を読む。
- ●使用の際は、作業者およびまわりの人も必ず保護メガネを<u>着用</u>する。
- ●安全装置が完全に作動するか使用前に必ず<u>点検する。</u>正常に作動 しない場合は使用しない。
- ●打つ時以外は絶対にトリガに<u>指をかけない。</u>
- ●射出口を絶対に人体に向けない。
- ●移動する時、使用しない時、調整・修理・ネイル装填の時は必ず トリガをロックし、エアホースをはずす。
- ●フック使用の時は、必ずトリガを<u>ロックし、</u>エアホースを<u>はずす。</u>
- ●本機使用の際は、スーパーネイラ専用エアコンプレッサ、専用エアホースを必ず使用する。
- ●揮発性可燃物の

 そばで絶対に使用しない。
- ●異常を感じたら絶対に<u>使用しない。</u>
- ●この取扱説明書は常時内容が確認できるよう保管してください。
- ●本機の仕様は機能向上のため、予告なしに変更することがあります。



このたびは、マックス釘打機スーパーネイラをお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。本機の取扱いにあたって、この取扱説明書を最後までよくお読みください。使用上の注意事項、使用方法、能力などについて十分ご理解の上、安全に適切にご使用くださるようお願いいたします。

■表示について

▲ 警告

この表示は、取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される場合を表しています。

⚠ 注意

この表示は取扱いを誤った場合に、使用者が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害のみの発生が想定される場合を表しています。また、取扱いを誤った場合には、釘打機本来の性能を発揮しないばかりでなく本機の損傷につながる事が想定される場合を表しています。

■絵表示について




この記号は「してはいけないこと」を意味しています。この記号の中や近く の表示は具体的な禁止内容です。

	——— 月	次 ———	
· - · - · -			
3. 安全装置に	ついて	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	11
		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
		達	
		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
7. 配管につい	いての注意	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	20
		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
		<u> </u>	
		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
		亘し方	
		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
		捕修用性能部品に <i>*</i>	ついて … 28
全国販売拠	L点、サービス拠	1点一覧	

ſ

各部の名称





本機は、ピンで薄鋼板をコンクリートに止めること、またネイルで木材をコンクリート、厚鋼板 (3.2~4.5mm厚) に止めることを目的とした釘打機です。指定以外の用途、使用方法は重大な事故につながる恐れがあります。この取扱説明書の記載事項を厳守してください。作業関係者以外、特に子供は作業場所に近づけないでください。また、本機に触らせないでください。

作業前

♠ 警告

●使用の際は、作業者およびまわりの人も必ず保護メ
がネを着用する。

釘打作業をする時、打ち損じのピン (又はネイル) がはね返り、眼に入ると失明する恐れがあります。 作業する本人はもとよりまわりの人も必ず保護メガネを着用してください。



❷防音保護具を着用する。

釘打作業をする時、排気音や排気エアから耳を守る ため、作業環境に応じて防音保護具(耳栓等)を着 用してください。



Ø

0

❸作業環境に応じた防具を着用する。

作業環境に応じてヘルメット、安全靴等の防具を着 用してください。





♠ 警告

Φエアホース接続前に必ず点検する。

エアホースを接続する前に下記の点検を必ず行ってください。

- 1.ネジの締め付けが緩んでいたり、抜けていないか。
- 2.各部部品が外れていたり、傷んでいないか。
- 3.コンタクトアームがスムーズに動くか。
- 4.トリガをロック(引けないように固定)できるか。 (12ページ参照)


不完全なまま使うと、事故や破損の原因となります。 異常のある場合は、お買い求めの販売店又はマック スサービス㈱へ点検・修理に出してください。



4

●本機使用の際は、スーパーネイラ専用エアコンプレ・ッサ、専用エアホースを必ず使用する。

本機は使用性能を向上させるため、使用圧力を従来 の釘打機より高く設定しております。本機使用に際 しては、専用エアコンプレッサ、専用エアホースが 必ず必要です。専用エアコンプレッサ、専用エアホ ース以外は絶対に使用しないでください。



❸エアホース接続の時には必ず厳守する。

エアホースを接続するときは誤って作動させないよう下記のことを必ず守ってください。

- 1.トリガをロック(引けないよう固定)する。
- 2.コンタクトアームに触れない。
- 3.コンタクトアームを押し上げた状態にしない。
- 4.射出口を人体に向けない。





♠ 警告

①エアホース接続時には必ず確認する。

使用前にはピン(又はネイル)を装填しないでエアホースを本機に接続し下記の確認を必ず行ってください。 1.エアホースを接続しただけで作動音がしないか。 2.エアもれや異常音がしないか。

エアホースを接続しただけで作動したり、エアもれ や異常音がする場合は故障しています。そのまま使う と事故の原因となりますので、絶対に使用しないでく ださい。異常のある場合はお買い求めの販売店又は マックスサービス(株)に点検・修理に出してください。

③安全装置が完全に作動するか使用前に必ず<u>点検す</u> ③-1 る。正常に作動しない場合は使用しない。

使用前には必ず安全装置が完全に作動するか、確認してください。ピン(又はネイル)を装填しないでエアホースを接続し、トリガロックダイヤルをフリーにセットして確認してください。(12ページ参照)

- ※下記の場合には安全装置が故障していますから本機 を絶対に使用しないでください。
 - 1.トリガを引いただけで、作動音がする。
 - 2.コンタクトアームを対象物に当てただけで、作動 音がする。

異常のある場合はお買い求めの販売店又はマックス サービス㈱に点検・修理に出してください。

⑨防塵カバーは絶対にはずさない。

釘打作業をする時、対象部材が堅すぎたり、本機の 打込能力以上ですとピン(又はネイル)が打ち込ま れず飛散する場合がありますので、防塵カバーは絶 対にはずさないでください。また、傷んだら交換し てください。











♠ 警告

の指定ピン(又はネイル)を必ず使用する。

指定されたプラシート連結ピン(又はネイル)と異なるものを使用すると本機の故障や事故の原因となりますので、必ず指定のピン(又はネイル)をご使用ください。(14ページ参照)



作業場所が乱雑だとつまづくなどして思わぬ事故の 原因となります。作業場所は常に整理整頓をして安 定した姿勢で作業を行ってください。





作業中

♠ 警告

●使用空気圧を必ず守る。

本機の使用空気圧範囲は1.47~2.45MPa(15~25kgf/cm²)です。打込対象物に合わせ、通常1.47~2.45MPa(15~25kgf/cm²)の範囲で調整し、使用してください。打込対象物が硬く、ピン(又はネイル)が浮く時のみ1.96~2.45MPa(20~25kgf/cm²)の範囲で調整し、使用してください。1.96~2.45MPa(20~25kgf/cm²)の範囲で長期間使用し続けますと著しく本機の耐久性能が悪くなります。また、いかなる場合でも2.45MPa(25kgf/cm²)以上では使用しないでください。

❷打つ時以外は絶対にトリガに指を<u>かけない。</u>

トリガに指をかけたまま本機を取り回し、誤って発射した場合は思いがけない事故につながります。ピン(又はネイル)を打つ時以外は絶対にトリガに指をかけないでください。









♠ 警告

③射出口を絶対に人体に向けない。

射出口を人に向け、誤って発射した場合には思いがけない事故につながります。また、射出口付近に手足等を近づけての作業は危険ですからさけてください。同時に打ち損じたピン(又はネイル)が人に当たらないよう作業中はまわりの人に注意をはらってください。




●向い合わせの釘打ちは絶対にしない。

向い合って釘打作業をすると、打ち損じたピン(又はネイル)が前の作業者にあたり、思わぬ怪我をすることがありますので、向い合わせの釘打ちは絶対にしないでください。



⑤射出口を確実に対象物に<u>当てる。</u>

射出口を確実に対象物に当てないと、一度打ったピン(又はネイル)や木の節などに当たった場合ピン(又はネイル)がはねたり、それたりして大変危険です。また、本機が強く反発することもあり危険ですから、射出口を確実に対象物に当ててください。



⑤揮発性可燃物のそばで絶対に使用しない。

本機やエアコンプレッサを揮発性可燃物 (例:シンナー、ガソリン等) のそばで使うとネイル打込時の 火花による引火や、空気といっしょに吸入圧縮され、 爆発の危険を伴いますので、揮発性可燃物のそばで は絶対に使用しないでください。





▲ 警告

①移動する際は、必ずトリガを<u>ロックし、</u>エアホース **②**をはずす。

エアホースを接続した状態でトリガを引いたまま本機を持ち歩いたり、手渡し等をし、誤って発射した場合には思いがけない事故につながります。移動する際はトリガをロックし、エアホースをはずしてください。




フック使用の時は、必ずトリガをロックし、エアホースをはずしてください。



⑨作業中断時は必ずトリガを<u>ロックし、</u>エアホースを **⑨**はずす。

作業中のピン(又はネイル)装填、調整及びピン (又はネイル)づまりを直すときは誤ってネイルを発 射すると危険ですから、必ずトリガをロックし、エ アホースをはずしてください。



1

⑩異常を感じたら絶対に使用しない。

作業中に本機の調子が悪かったり、異常を感じたら、 ただちに使用を中止してください。異常のある場合 はお買い求めの販売店又はマックスサービス(株)に点 検・修理に出してください。






作業後

♠ 警告


●作業終了時には必ずトリガを<u>ロックし、</u>エアホース ● をはずす。

作業終了時には、必ずトリガをロックし、エアホースをはずしてください。



②作業終了時には必ずピン(又はネイル)を抜き取る。 ②

ピン (又はネイル) をマガジン内に残しておくと、次に使用するときうっかり手を触れたり、誤って作動させた場合、思わぬ事故につながることがあります。作業終了時には必ずマガジン内のピン (又はネイル) を抜きとってください。



③本機を絶対に改造しない。

本機を改造すると、本来の性能が発揮できないばか りでなく安全性が損なわれますので、絶対に行わな いでください。






屋外作業について

♠ 警告

●足場の安全性を充分に確認する。

足場を使っての高所作業の場合、釘打作業中に落ちることのないように充分足場の安全性を確認してください。



2エアホースの確保。

高所作業の場合、エアホースは作業場所の近くに必ず固定箇所を作ってください。これは不用意にホースが引っぱられたり、引っかかったりしたときの危険を防ぐためです。また、ホースのたるみやねじれのないように注意してください。



❸直射日光をさける。

本機やエアセット、エアコンプレッサは直射日光に 長時間あてたまま放置しないでください。また、エ アコンプレッサはできるだけ日陰に設置して使用し てください。



(打ち方)

◆水平面の釘打ち

前進姿勢で釘打作業を行ってください。安全で疲労 が少なく、正確で速い作業ができます。後退しなが らの作業は足をとられるなど危険です。





⚠ 警告

5垂直面の釘打ち

本機を手の届く最も高いところまで差し上げ、上から順に下へ釘打作業を行ってください。疲労の少ない作業ができます。

※内、外壁の同時打ちは絶対にしないでください。



₿傾斜面の釘打ち

下から上に向かって前進姿勢で釘打作業を行ってください。上から下に後退すると足を踏みはずす危険があります。






安全装置について

釘打作業の安全を確保するため、本機には次のような安全装置がついています。

●メカニカル安全装置

これはコンタクトアームとトリガが同時に作動しないと発射しないメカニズムです。つまりトリガを引いただけではピン(又はネイル)は発射せず、また、コンタクトアームを打込対象物に当てただけでもピン(又はネイル)は発射しません。コンタクトアームを対象物に当て、トリガを引くという動作が重なってはじめてピン(又はネイル)は発射されます。なお、トリガを先に引き、コンタクトアームを打込対象物に当ててもピン(又はネイル)は発射されません。 〈図-1〉



⚠ 警告

●安全装置が完全に作動するか使用前に必ず<u>点検する。</u>正常に作動しない場合は<u>使</u> 用しない。


使用前には必ず安全装置が完全に作動するか、確認してください。ピン(又はネイル)を装填しないでエアホースを接続し、トリガロックダイヤルをフリーにセットして確認してください。

- ※下記の場合には安全装置が故障していますから本機を絶対に使用しないでください。
 - 1.トリガを引いただけで、作動音がする。
 - 2.コンタクトアームを打込対象物に当てただけで、作動音がする。

異常のある場合はお買い求めの販売店又はマックスサービス㈱に点検・修理に出してください。

●トリガロック装置

本機にはより安全に作業していただくためにトリガロック装置を標準装備しています。トリガロック装置とは、作業しないときに本機の使用者の意志によってトリガをロック(引けないように固定)することにより作動できないようにすることができる装置です。 〈図-2〉



ピン(又はネイル)を打っているとき以外はトリガロックダイヤルを押し回し、ロックの位置にセットしエアホースをはずしてください。作業を始める場合はトリガロックダイヤルを押し回しフリーの位置にセットしてください。



仕様及び付属品

商品名	マックス釘打機 スーパーネイラ	
商品記号	HN-120A	
バルブ機構	ヘッドバルブ方式	
ピン(又はネイル)送り機構	フィードピストンバネ送り方式	
マガジン形式	マガジンキャップ開閉方式	
寸 法	(H) 400 × (W) 85 × (L) 315 mm	
質量	2.9kg	
ピン(又はネイル)装填数	50本	
使用空気圧範囲	1.47~2.45MPa (15~25kgf/cm²)	
使用エアコンプレッサ	マックス スーパーエア・コンプレッサ	
使用エアホース	マックス スーパーエア・ホース KH5×10スーパーソフト II (内径5mm、長さ10m) マックス スーパーエア・ホース KH5×20スーパーソフト II (内径5mm、長さ20m) マックス スーパーエア・ホース KH5×30スーパーソフト II (内径5mm、長さ30m) マックス スーパーエア・ホース KH6×10スーパーソフト II (内径6mm、長さ10m) マックス スーパーエア・ホース KH6×20スーパーソフト II (内径6mm、長さ20m) マックス スーパーエア・ホース KH6×30スーパーソフト II (内径6mm、長さ30m)	
使用オイル	タービン油1種ISO VG32 (JIS1号90番)	
安全装置	メカニカル方式、トリガロック装置	
	部 品 アタッチメントB、アタッチメントC、フック	
付 属 品	エ 具 ポンチ06	
	その他 保護メガネ、ジェットオイラ(油入)	

<u>企</u>注意

●打込対象物が硬い場合や使用空気圧が低いと適正な打込み状態を得られない場合 (釘浮き等) があります。

〈使用ピン・ネイル〉

でクラシート	種類	名 称	用途	サイズ				
プラシート コイルピン 開催 (13.2~14.5) (到版用) (17.5) (14.5	1王大只	그 1까	九 处	· ·				
アラント コイルピン					+			ント
プラシート コイルピン				商品記号	L(mm)	D (mm)	t (mm)	d (mm)
ビン					22		2	φ 3.8
アラシート コイルピン か等、薄銅板のコンクリートへの取り付け				CP-W822W4	22	φ8	2	φ 3.4
マリートへの取り付け		プラシート		CP-W822W4アルミガイドツキ	22	φ8	2	φ 3.4
CP-C825W8 25 48 2 43.8 CP-W825W47ルミガドツキ 22 48 2 43.8 CP-C825W8 30 48 2 43.8 CP-C835W8 30 48 2 43.8 CP-C835W8 35 48 2 43.8 CP-C835W8 35 48 2 43.8 CP-C835W8 35 48 2 43.8 CP-C840W8 40 48 2 43.8 CP-C825W85 52 47.2 2 43.8 CP-C835W85 30 47.2 2 43.8 CP-C835W85 35 47.2 2 43.8 CP-C836W85 40 47.2 2 43.8 CP-C835W85 35 47.2 2 43.8 CP-C836W85 40 47.2 2 43.8 CP-C852W85 52 47.2 1 43.8 CP-C852W81 (コンクリート) 32 46.5 1 42.9 CCP38V9-H(コンクリート) 60 46.5 1 42.9 CCP56V9-H(コンクリート) 60 46.5 1 42.9 CCP56V9-H(コンクリート) 60 46.5 1 42.9 CCP38W4-H(コンクリート) 60 46.5 1 42.9 CCP38W4-H(コンクリート) 60 47.4 1.5 43.4 CCP38W4-H(コンクリート) 50 47.4 1.5 43.4 CCP38W4-H(コンクリート) 50 47.4 1.5 43.8 CCP50W4-H(コンクリート) 50 47.7 1.5 43.8 CCP50W4-H(コンクリート) 60 47.4 1.5 43.8 CCP50W4-H(コンクリート) 60 47.4 1.5 43.8 CD 47.8 CD		コイルピン		CP-C822W8アルミガイドツキ	22	φ8	2	φ 3.8
アースタント に	Ľ)	CP-C825W8	25	φ8	2	φ 3.8
でP-C825W87ルミガイドツキ 22				CP-W825W4	22	φ8	2	φ 3.4
でP-C830W8 30	レン				22	φ8	2	φ 3.4
アラシート コイルピン (ステンレス)				CP-C825W8アルミガイドツキ	22	φ8	2	φ 3.8
アラシートコイルピン (ステンレス) かりート止め等、 でP-C852W8 52					30			
プラシート コイルピン (ステンレス) かりートへの取り付け (アーC852W8 25 φ7.2 2 φ3.8 (アーC835W8S 35 φ7.2 2 φ3.8 (アーC835W8S 35 φ7.2 2 φ3.8 (アーC835W8S 35 φ7.2 2 φ3.8 (アーC835W8S 52 φ7.2 2 φ3.8 (ΓーC835W8S 52 φ7.2 2 φ3.8 (ΓーC835W8 ΓーC975W9 ΓーC					35	φ8	2	
プラシート						<u> </u>		φ 3.8
アラシート					52	<u> </u>		φ 3.8
で (ステンレス) 一 耐食性を要するコンクリートへの取り付け					_	+		<u> </u>
アラシート コイルネイル (到板用) マラシートコイルネイル (鋼板用) 「アラシートコイルネイル (鋼板用) 「関係には3.2~t4.5) への木材の取り付け 「クリートへの取り付け」 「クリートへの取り付け」 「クリートへの取り付け」 「クラシートコイルネイル (鋼板用) 「クリートへの取り付け」 「クリートへの取り付け」 「クリート) (公尺29と9・H(コンクリート) (公尺29と9・H(コンクリート) (公尺29と9・H(コンクリート) (公尺29・H(コンクリート) (公尺29・M・H(コンクリート) (公内29・M・H(コンクリート) (公内29・M・H) (公内29・						-		<u> </u>
アラシート コイルネイル (コンクリート用) 相縁止め等、木材の コンクリートへの取り付け 「クランサー(コンクリート) 32 φ 6.5 1 φ 2.9 CCP32W4-H(コンクリート) 32 φ 6.5 1 φ 2.9 CCP45V9-H(コンクリート) 45 φ 6.5 1 φ 2.9 CCP65V9-H(コンクリート) 50 φ 6.5 1 φ 2.9 CCP65V9-H(コンクリート) 65 φ 6.5 1 φ 2.9 CCP65V9-H(コンクリート) 65 φ 6.5 1 φ 2.9 CCP32W4-H(コンクリート) 65 φ 7.7 1.5 φ 3.4 CCP38W3-H(コンクリート) 50 φ 7.7 1.5 φ 3.4 CCP50W3-H(コンクリート) 50 φ 7.7 1.5 φ 3.8 CCP65W3-H(コンクリート) 66 φ 7.7 1.5 φ 3.8 CCP65W3-H(コンクリート) 67 φ 7.7 1.5 φ 3.8 CCP65W3-H(コンクリート) 68 φ 7.7 1.5 φ 3.8 CCP65W3-H(コンクリート) 68 φ 7.7 1.5 φ 3.8 CCP65W3-H(コンクリート) 67 φ 7.7 1.5 φ 3.8 CCP65W3-H(コンクリート) 68 φ 7.7 1.5 φ 3.8 CCP65W3-H(コンクリート) 68 φ 7.7 1.5 φ 3.8 GCP65W3-H(コンクリート) 69								
プラシート コイルネイル (卸板用) アラシート コイルネイル (鋼板用) アラシート コイルネイル (鋼板用) 「クラント コイルネイル (鋼板用) 「クラント スタリートへの取り付け 「クラント」 スタリートへの取り付け 「クラント」 スタリートへの取り付け 「クラント」 スタリートへの取り付け 「クラント」 スタリート スタ		(ステンレス)	クリートへの取り付け					
アラシート コイルネイル (コンクリートの)取り 付け 「プラシートコイルネイル (コンクリートの)取り ででP32W3-H(コンクリート) 32 φ6.5 1 φ2.9 ででP38W3-H(コンクリート) 38 φ6.5 1 φ2.9 ででP50W3-H(コンクリート) 50 φ6.5 1 φ2.9 ででP50W3-H(コンクリート) 65 φ6.5 1 φ2.9 ででP50W3-H(コンクリート) 32 φ7.4 1.5 φ3.4 ででP50W3-H(コンクリート) 50 φ7.4 1.5 φ3.4 ででP50W3-H(コンクリート) 50 φ7.7 1.5 φ3.8 ででP50W3-H(コンクリート) 50 φ7.7 1.5 φ3.8 ででP50W3-H(コンクリート) 65 φ7.7 1.5 φ3.8				CP-C852W8S	52	ϕ 7.2	2	$\phi 3.8$
プラシート コイルネイル (コンクリートの) おり (コンクリートの) おり (コンクリートの) は (コンクリート) は (国施用) は (アーラン・ディント (国施用) は				- UI.J	<u>*</u>	先端形状:	ダイヤモント	ポイント
プラシート コイルネイル (コンクリート用) けけ				商品記号	L(mm)	D (mm)	t(mm)	d (mm)
プラシートコイルネイル (コンクリート用) 付け				CCP32V9-H(コンクリート)	32	ϕ 6.5	1	φ 2.9
コイルネイル (コンクリート用) 付け		プラシート	コンクリートへの取り			φ 6.5	1	φ 2.9
イ								
ネ					_			
てCP32W4-H(コンクリート) 32		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,						
てCP38W4-H(コンクリート) 38 φ7.4 1.5 φ3.4 CCP50W4-H(コンクリート) 50 φ7.4 1.5 φ3.4 CCP50W4-H(コンクリート) 50 φ7.4 1.5 φ3.8 CCP50W8-H(コンクリート) 50 φ7.7 1.5 φ3.8 CCP50W8-H(コンクリート) 50 φ7.7 1.5 φ3.8 CCP65W8-H(コンクリート) 65 φ7.7 1.5 φ3.8 Eximply (a) min	ネ							+
でCCP50W4-H(コンクリート) 50 φ7.4 1.5 φ3.4 CCP38W8-H(コンクリート) 38 φ7.7 1.5 φ3.8 CCP50W8-H(コンクリート) 50 φ7.7 1.5 φ3.8 CCP50W8-H(コンクリート) 65 φ7.7 1.5 φ3.8 CCP65W8-H(コンクリート) 65 φ7.7 1.5 φ3.8 Eximply (implication of the complete of the comple						-		
アラシートコイルネイル (鋼板用) 「厚鋼板 (t3.2~t4.5)」への木材の取り付け 「商品記号 L (mm) D (mm) t (mm) d (mm) CAP32W4-H 32 φ7.4 1.5 φ3.4 CAP38W4-H 38 φ7.4 1.5 φ3.4 CAP38W4-H 38 φ7.4 1.5 φ3.4	1				_			
プラシート コイルネイル (鋼板用) 「厚鋼板 (t3.2~t4.5) への木材の取り付け」 「商品記号 L (mm) D (mm) t (mm) d (mm) CAP32W4-H 32 φ 7.4 1.5 φ 3.4 CAP38W4-H 38 φ 7.4 1.5 φ 3.4	<i>J</i> ν					-		<u> </u>
プラシート コイルネイル (鋼板用) 「写鋼板 (t3.2~t4.5) への木材の取り付け 「商品記号 L(mm) D(mm) t(mm) d(mm) CAP32W4-H 32 φ 7.4 1.5 φ 3.4 CAP38W4-H 38 φ 7.4 1.5 φ 3.4					_			
プラシート コイルネイル (鋼板用) 厚鋼板 (t3.2~t4.5) への木材の取り付け 商品記号 L (mm) D (mm) t (mm) d (mm) CAP32W4-H 32 φ 7.4 1.5 φ 3.4 CAP38W4-H 38 φ 7.4 1.5 φ 3.4								
プラシート コイルネイル (鋼板用) 厚鋼板 (t3.2~t4.5) への木材の取り付け 商品記号 L (mm) D (mm) t (mm) d (mm) CAP32W4-H 32 φ 7.4 1.5 φ 3.4 CAP38W4-H 38 φ 7.4 1.5 φ 3.4				00F03VV0-F1(42777-F)		φ 1.1	1.0	φ 3.6
(鋼板用)		コイルネイル		<u> </u>	<u>.</u> #	端形状:ダ- 部形状:鋼	イヤモンドオ 板用スクリ	ペイント ュー
CAP32W4-H 32 φ 7.4 1.5 φ 3.4 CAP38W4-H 38 φ 7.4 1.5 φ 3.4				商品記号	L(mm)	D (mm)	t (mm)	d (mm)
				CAP32W4-H	32			
				CAP38W4-H	38		1.5	
				CAP50W4-H	50	φ 7.4	1.5	
CAP65W4-H 65 φ 7.4 1.5 φ 3.4				CAP65W4-H	65	φ 7.4	1.5	φ 3.4



用途とピン、ネイル選定基準

本機の用途には次のようなものがありますが、打込対象部材に合わせたピン、ネイルの 選定と足長さの選定をしてご使用ください。

用 途	種類	サイズ(足長さ)	使用アタッチメント
薄鋼板のコンクリートへの取付け例:間仕切りランナー止め	プラシートコイルピン	薄鋼板	アタッチメントA アタッチメントC
木材のコンクリート への取付け 例:胴縁止め	プラシートコイルネイル	木材	アタッチメントB ▲ 注 意 ● アタッチメントAを使用しますと、 もずと、 もずさい が 浮 きずみ になります。
木材の厚鋼板への取付け ▲注意 ●ご使用の時は部材の別とである。 ・ 対の外にを考慮し、準じている。 ・ はださい。	プラシートコイルネイル(鋼板用)	本材	アタッチメントB ▲注意 ●アタッチメントAを使用は対応をしている。 ・

使用方法

使用前に本機とエアコンプレッサを接続しないで使い方を覚えてください。 【ピン (又はネイル) の装填方法】

♠ 警告


●ピン(又はネイル)を装填するとき は、必ずトリガを<u>ロックし、</u>エアホ ースをはずす。


手順


- ●トリガをロックし、エアホースをはずします。
- ②使用するピン(又はネイル)の長さに合わせ、マガジンの向きを合わせてください。まずマガジンキャップ開閉レバー部を押し、マガジンキャップを開いてください。 (図-3)
- ③マガジンロックレバーを引いて、マガジンよりマガジンフックをはずし、マガジンフックをはずし、マガジンを手前に引いてはずしてください。


〈図-4〉

◆次にご使用されるピン(又はネイル)の 長さに合わせマガジンの向きを決め、マ ガジンのツバ部をマガジンホルダの溝に 差し込み、マガジンのフック引っ掛け部 にマガジンフックを掛け、マガジンロッ クレバーを押してマガジンを固定してく ださい。〈図-5〉〈図-6〉











⚠ 注 意


- ●出荷時は22~32mmの向きにセット されています。38mm以上使用の時 にマガジンを裏返してセットしてく ださい。
- ●使用するピン(又はネイル)の長さに合わせ、必ずマガジンの向きを合わせてください。不適正な向きで、使用するとピン(又はネイル)の送り不良が発生します。



⑤マガジンキャップ開閉レバー部を押し、マガジンキャップを開いた状態にしてピン(又はネイル)を入れて連結帯の先端を引き出しておいてください。 〈図-7〉



⑤ドア開閉レバーを押し、ドアを開いてください。〈図-8〉



⑦ピン(又はネイル)の連結帯をブリッジに添わせて押し込んでください。押し当った位置で止めてください。押し込みますと、送り爪がスイングして逃げ、先頭のピン(又はネイル)と2本目のピン(又はネイル)連結帯の間に入ります。その位置で押し止めてください。 〈図-9〉

アフース 連結帯 10 II (図-9)

⚠ 注意


●先頭のピン(又はネイル)の全体が、 送り爪の前(ノーズ内)にきちんと 入ったことを確認してください。

⑧ドアを指で押し、閉めてください。

〈図-10〉

⚠ 注 意

- ●ドア開閉レバーがカチッと音がする まで強く押してください。
- **⑨**マガジンキャップを閉めてください。
- ●これで、エアプラグにエアチャックを接続すれば打込準備完了です。




【ピン(又はネイル)の取り出し方】

本機よりピン(又はネイル)を取り出す時、 ドア開閉レバーを押し、送り爪をスイング させ連結帯を引き出してください。

〈図-11〉

⚠ 警告

●ピン (又はネイル) を取り出す時も、 必ずトリガを<u>ロックし、</u>エアホース をはずす。




【打ち方】

手順

●ピン(又はネイル)を打とうとする場所にコンタクトアーム(アタッチメント)の先端を押し当ててからトリガを引きます。

♠ 警告

- ●絶対に本機の上に顔を<u>近づけない。</u> 打った時の機械の反動で思わぬケガ をすることがあります。
- ②トリガを引いたままで、再度コンタクトアーム(アタッチメント)を対象物に当ててもピン(又はネイル)は発射されませんので、トリガをもどし①の動作を繰り返し行ってください。 (図-12)




魚警告

- ●作業前、上記の通りの作動をするか必ず確認する。
- ●トリガ部の各部品が摩耗又は消耗していないか必ず<u>点検する。</u> 異常がある場合は本機を使用しない。

異常のある場合は、お買い求めの販売店又はマックスサービス㈱へ点検・修理に 出してください。

【プラスチック連結帯の切り方】

プラシート連結ピン(又はネイル)を打っていますと、ノーズよりピン(又はネイル)のプラスチック連結帯がでてきますので→の方向に引きちぎってください。〈図-13〉






配管についての注意

⚠ 警告

●本機使用の際は、スーパーネイラ専用エアコンプレッサ、専用エアホースを必ず 使用する。

本機、専用エアコンプレッサ、専用エアホース共、エアプラグ、エアチャックが 専用のものとなっており市販の物とは互換性がありませんので、他の機器との接 続はできない仕様になっております。改造・加工等して他の機器を使える様に絶 対にしないでください。

- ●動力源は必ずマックス専用エアコンプレッサを使用してください。高圧ガス(例:酸素、アセチレン等)等は絶対に使わないでください。
- ②接続するエアホースもマックス 専用エアホースを使用してくだ さい。 〈図-14〉





エアホースの接続

♠ 警告


●エアホース接続の時は必ず厳守する。

エアホースを接続する時は誤って作動させないように下記のことを必ず守ってください。

- 1.トリガをロックする。
- 2.コンタクトアームに触れない。
- 3.コンタクトアームを押し上げた状態にしない。
- 4.射出口を人体に向けない。

手順

- ●トリガをロックします。
- ②エアプラグからエアプラグキャップをはずします。
- ③エアプラグにエアホースのエアチャックを接続します。〈図-15〉



魚警告

●作業中断時は必ずトリガをロックし、エアホースをはずす。



アタッチメントの交換方法


本機にはアタッチメントB、Cが付属品として同梱されています。交換方法は下記に従ってください。


♠ 警告


●アタッチメント交換の時は、必ずト リガを<u>ロックし、</u>エアホースを<u>はず</u> す。

手順

- ●出荷時付いていたアタッチメントAをはずします。アタッチメントAを手でつかみ、回しながら引き抜けばはずれます。
 - 〈図-16〉
- ※渋くてはずれない場合には、アタッチメントAとコンタクトアームの隙間にードライバー等を差し込み、ねじってはずしてください。
- ②アタッチメントB、又はCを下に置き、 本機のノーズ部を差し込み、押し付けて 挿入してください。 〈図-18〉








10

フックの取り付け方

本機には、足場等に引っ掛けてご使用できるフックが付属品として入っています。本機にフックを取り付ける時は下記に従ってください。 〈図-19〉

⚠ 警告

●フック着脱の時は、必ずトリガを<u>ロ</u> <u>ックし、</u>エアホースを<u>はずす。</u>




手順

- ●マガジンホルダをボデーのグリップ部に 固定している六角ボルト6×35をスパナ (10mm) ではずしてください。
- ②はずした所へフックを置き、再度六角ボルト6×35で固定してください。

〈図-20〉

⚠ 警告

●フック使用時は、必ずトリガを<u>ロッ</u> クし、エアホースをはずす。





ピン又はネイルづまりの直し方


♠ 警告


●ピン(又はネイル)づまりを直す時は、必ずトリガをロックし、エアホースをはずす。

手順

- ●トリガをロックし、エアホースをはずします。
- **②**ピン(又はネイル)をマガジン内より抜き取ります。
- ③ドアを開き、射出口より細い鉄棒を入れ、 ハンマーでたたきます。 (図-21)
- ●ノーズ内部につまったピン(又はネイル) を細い鉄棒やードライバーで取り除きます。
- ⑤ピン(又はネイル)を送り爪に再度確実にセットして、ドアを閉じます。

〈図-22〉





12

性能を維持するために

●本機を大切に使う

落したり、ぶつけたり、叩いたりしますと、変形、 亀裂や破損を生じる場合があります。危険ですから 絶対に落したり、ぶつけたり、叩いたりしないでく ださい。



②カラ打ちをしない

ピン (又はネイル) を装填しないでカラ打ちをくり 返し行うと各部の耐久性が低下しますのでさけてく ださい。




❸エア圧力を調整し、使用する

打込み対象物に合わせ必ずエア圧力を調整し、使用 してください。対象物に対し、圧力が高すぎるまま 使用しますとバンパやドライバ等の耐久性が低下し ます。



⚠本機の水抜きをする

作業終了時エアプラグを下に向け十分水抜きしてください。




❺指定オイルを注油する

オイルはタービン油1種ISO VG32 (JIS1号90番) を必ずお使いください。使用前使用後にエアプラグの口より2~3滴注油してください。指定外のオイルを使用しますと、能力低下や故障の原因となります。

❸エアプラグキャップの使用方法


本機を使用しないときには、機械内部にゴミなど入ると故障の原因となりますので、本機を使用しないときはエアプラグにキャップを装着してください。

※エアプラグキャップは作業終了後、本機を逆さにして十分に水抜きをしてから装着してください。



●エアコンプレッサのタンク、補助タンクの水抜きを する

エアコンプレッサのタンク、補助タンクに水がたまると能力低下や故障の原因となりますので定期的に 水抜きをしてください。



❸定期的に点検する

本機の性能を維持するために清掃、点検を定期的に 行ってください。点検はお買い求めの販売店又はマックスサービス㈱にお申しつけください。

18

トラブル時の確認事項


●正規の打込作業をしても、本機が作動しない。

本機は、ピン(又はネイル)の送り不良の際、作動しないロック機構となっております。(送り爪が完全に出ていないと送り爪と送り爪押さえが当り、打込作業ができない構造となっております。)

〈図-23〉

送り爪が適正な位置にない時はピン (又はネイル)を一度はずし、再セットし直してください。

上記、作業を行なっても直らない場合には、お買い求めの販売店またはマックスサービス(株)に点検・修理に出してください。



●正規の打込作業をしても、カラ打ちになる。

作業中に、本機は作動するが、ピン(又はネイル)が実際に打ち込まれない場合には、 下記の事を点検してください。

- ●ピン(又はネイル)が送り爪にきちんとセットされているか。
- ②ピン(又はネイル)がプラシートより脱落していないか。
 ※この場合は、空のプラシートを切断してピン(又はネイル)を再セットしてください。
- ③送り爪とフィードピストンが作動しているかどうか。
 ※作動していない場合は、エアプラグから5~6滴注油してください。

上記**①②③**を行ってもカラ打ちが直らない場合には、お買い求めの販売店またはマックスサービス㈱に点検・修理に出してください。

14

<u>保証、アフターサービス、補修用性能部品について</u>

【保証について】

- ●本機には保証書(梱包箱に添付)がついています。
- ●所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保管してください。
- ●本機の基本保証期間はお買い上げ日より1年間です。 「お客様登録カード」にて登録手続きしていただいたお客様に限り、保証期間が2年間となります。

【アフターサービスについて】

- ●本機の調子が悪いときは、使用を中止して、お買い求めの販売店又はマックスサービス(株)にご相談ください。
- ●保証期間中の修理は保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは 保証書をご覧ください。
- ●保証期間経過後の修理は、修理によって機能が維持できる場合に、ご要望により有償 修理させていただきます。

【補修用性能部品の最低保有期間】

- ●本機の補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後6年です。
- ●補修用性能部品とは、本機の性能を維持するために必要な部品です。



〒103-8502 中央区日本橋箱崎町6-6 TEL(03)3669-8121代 業本部 札 幌 支 店 〒060-0041 札幌市中央区大通東6-12-8 TEL(011)261-7141代 台 ₹ 〒984-0002 仙台市若林区卸町東2-1-29 TEL(022)236-4121代 仙 幸 〒103-8502 中央区日本橋箱崎町6-6 TEL(03)3669-8118代 京 名 〒461-0025 名古屋市東区徳川1-11-23 TEL(052)935-8531代 大 支 店 〒553-0004 大阪市福島区玉川1-3-18 TEL(06)6444-2031代 広 支 〒733-0035 広島市西区南観音7-11-24 TEL(082)291-6331代 福 幸 出 〒812-0006 福岡市博多区 F 牟田1-5-1 TEL(092)411-5416代 〒020-0824 盛 岡 市 東 安 庭 2 - 10 - 3 TEL(019)621-3541代 所 宇 都宮 所 〒321-0933 宇 都 宮 市 築 瀬 町 2313 TEL(028)636-3012代 所 市 若 柴 297 - 12 TEL(04)7132-1500代 〒277-0871 柏 所 〒190-0022 文 川 市 錦 町 5 - 17 - 19 TEL(042)528-3051代 松 党 所 〒433-8117 浜松市高丘東2-22-15 TEL(053)439-3300代 九州営 所 〒891-0115 鹿 児 島 市 東 開 町 3 - 24 TEL(099)269-5347代 マックス(株) 〒955-0081 三条市東裏館2-14-28 TEL(0256)34-2112代 クス(株) 〒310-0043 水戸市松ヶ丘2-3-27 TEL(029)255-3761代 クス(株) 〒371-0844 前 橋 市 古 市 町 2 3 3 - 5 TEL(027)210-7755代 玉 クス(株) 〒331-0823 さいたま市北区日進町3-421 TEL(048)651-5341代 ス (株) 〒284-0001 四 街 道 市 大 日 1 8 7 0 - 1 TEL(043)422-7400代 棤 浜 マ クス(株) 〒241-0822 横浜市旭区さちが丘7 - 6 TEL(045)364-5661代 ックス(株) 笹 賀 8155 〒399-0033 松 本 市 TEL (0263) 26-4377代) 〒381-2247 長野市青木島1-35-1 長野営業所 TEL (026) 285-6740代 静岡マックス(株) 〒422-8036 静 岡 市 敷 地 1 - 3 - 26 TEL (054) 237-6116代) 〒921-8061 金 沢 市 森 戸 2 - 15 沢マ ックス(株) TEL (076) 240-1871代 富山営業所 〒930-0827 富山市上飯野字樋向割10-8 TEL (076) 452-0182代) 福井営業所 〒918-8237 福 井 市 和 田 東 2 - 1711 TEL (0776) 27-3378代) 〒612-8414 京都市伏見区竹田段ノ川原町9 京滋マックス㈱ TEL (075) 645-5061代) 〒652-0832 神戸市兵庫区鍛冶屋町2-1-2 兵 庫 ックス(株) TEL (078) 652-7370代 三木営業所 〒673-0404 三 木 市 大 村 109 - 1 TEL (0794) 83-2121代) 岡山マックス(株) 〒700-0971 岡 山 市 野 田 3 - 23 - 28 TEL(086)246-9516代 四国マックス(株) 〒761-8056 高 松 市 上 天 神 町 761 - 3 TEL(087)866-5599代 徳島営業所 〒770-0866 徳 島 市 末 広 1 - 4 - 25 TEL(088)623-0286代 松山営業所 〒790-0951 松 山 市 天 山 2 - 1 - 35 TEL(089)913-0608代 幌 〒060-0041 札幌市中央区大通東6-12-8 TEL(011)231-6487代 マックスサービス(株)札 マックスサービス(株)仙 台 〒984-0002 仙台市若林区卸町東2-1-29 TEL(022)237-0778代 〒370-0031 高 崎 市 上 大 類 町 4 1 2 TEL(027)350-7820代 マックスサービス(株)高 マックスサービス(株)埼 玉 〒331-0823 さいたま市北区日進町3-421 TEL(048)667-6448代 マックスサービス(株)名古屋 〒461-0025 名古屋市東区徳川1-11-23 TEL(052)935-8210代 マックスサービス(株)大 〒553-0004 大阪市福島区玉川1-3-18 TEL(06)6446-0815代 マックスサービス(株)広 〒733-0035 広島市西区南観音7-11-24 TEL(082)291-5670代 マックスサービス(株)福 岡 〒812-0006 福岡市博多区上牟田1-5-1 TEL(092)451-6430代)

●マックスお客様ご相談ダイヤル(無料) **0120-228-358** 月~金曜日 午前9時~午後6時

●住所、電話番号などは都合により変更になる場合があります。