


# マックス釘打機 ピンネイラ

## TA-235A/P35F3

### 取扱説明書



#### ⚠ 警告


- 使用前に必ず取扱説明書を読む。
- 使用の際は、作業者およびまわりの人も必ず保護メガネを着用する。
- 安全装置が完全に作動するか使用前に必ず点検する。正常に作動しない場合は使用しない。
- 打つ時以外は絶対にトリガに指をかけない。
- 射出口を絶対に人体に向けない。
- 移動する時、使用しない時、調整・修理・ピン装填の時は必ずエアホースをはずす。
- エアコンプレッサ以外の動力源は絶対に使用しない。
- 揮発性可燃物のそばで絶対に使用しない。
- 異常を感じたら絶対に使用しない。


- この取扱説明書は常時内容が確認できるよう保管してください。
- 本機の仕様は機能向上のため、予告なしに変更することがあります。

**MAX**®


このたびは、マックス釘打機ピンネイラをお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。本機の取扱いにあたって、この取扱説明書を最後までよくお読みください。使用上の注意事項、使用方法、能力などについて十分ご理解の上、安全に適切にご使用くださるようお願いいたします。

## ■表示について

 **警告** この表示は、取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される場合を表しています。

 **注意** この表示は取扱いを誤った場合に、使用者が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害のみの発生が想定される場合を表しています。また、取扱いを誤った場合には、釘打機本来の性能を発揮しないばかりでなく本機の損傷につながる事が想定される場合を表しています。

## ■絵表示について


 **禁止** この記号は「してはいけないこと」を意味しています。この記号の中や近くの表示は具体的な禁止内容です。

# 目 次

1. 各部の名称 .....	1
2. 安全作業のために .....	2
3. 安全装置について .....	10
4. 仕様及び付属品 .....	11
5. 使用方法 .....	12
6. 配管についての注意 .....	15
7. エアホースの接続 .....	16
8. 打込状態の確認 .....	17
9. ピンづまりの直し方 .....	18
10. 性能を維持するために .....	19
11. 保証、アフターサービス、補修用性能部品について ..	21

全国販売拠点、サービス拠点一覧

# 1 各部の名称



(※以下トリガとは、トリガA及びトリガBを指します。)

## 2 安全作業のために


本機は、木材およびそれに類した材料を木材に止めることを目的とした釘打機です。指定以外の用途、使用方法は重大な事故につながる恐れがあります。この取扱説明書の記載事項を厳守してください。作業関係者以外、特に子供は作業場所に近づけないでください。また、本機に触らせないでください。

### 作業前

## ⚠ 警告

### ① 使用の際は、作業者およびまわりの人も必ず保護メガネを着用する。

釘打作業をする時、打ち損じのピンがはね返り、眼に入ると失明する恐れがあります。作業する本人はもとよりまわりの人も必ず保護メガネを着用してください。



### ② 防音保護具を着用する。

釘打作業をする時、排気音や排気エアから耳を守るため、作業環境に応じて防音保護具（耳栓等）を着用してください。

②



### ③ 作業環境に応じた防具を着用する。

作業環境に応じてヘルメット、安全靴等の防具を着用してください。

③



## 2 安全作業のために

### ⚠ 警告


#### 4 エアホース接続前に必ず点検する。

エアホースを接続する前に下記の点検を必ず行ってください。


1. ネジの締め付けが緩んでいたり、抜けていないか。
2. 各部部品が外れていたり、傷んでいないか。
3. 安全装置が完全に作動するか使用前に必ず点検してください。正常に作動しない場合は絶対に使用しないでください。

異常のある場合は、お買い求めの販売店又はマックスサービス(株)へ点検・修理に出してください。

4-1




4-3



#### 5 エアコンプレッサ以外の動力源は絶対に使用しない。

本機はエアコンプレッサによる圧縮空気を動力源とする工具です。圧縮空気以外の高圧ガス（例：酸素、アセチレン等）を使うと異常燃焼をおこし爆発の危険を伴いますので、エアコンプレッサ以外は絶対に使用しないでください。

5




#### 6 エアホース接続の時には必ず厳守する。


エアホースを接続するときは誤って作動させないように下記のことを必ず守ってください。

1. トリガに指をかけない。
2. 射出口を人体に向けない。

6-1



6-2



## 2 安全作業のために

### ⚠ 警告

#### ⑦ エアホース接続時には必ず確認する。

使用前にはピンを装填しないでエアホースを本機に接続し下記の確認を必ず行ってください。

1. エアホースを接続しただけで作動音がしないか。
2. エアもれや異常音がしないか。

エアホースを接続しただけで作動したり、エアもれや異常音がある場合は故障しています。そのまま使うと事故の原因となりますので、絶対に使用しないでください。異常のある場合はお買い求めの販売店又はマックスサービス㈱に点検・修理に出してください。

⑦



#### ⑧ 安全装置が完全に作動するか使用前に必ず点検する。正常に作動しない場合は使用しない。

使用前には必ず安全装置が完全に作動するか、確認してください。ピンを装填しないでエアホースを接続して確認してください。(10ページ参照)


⑧-1



#### ※ 下記の場合には安全装置が故障していますから本機を絶対に使用しないでください。

1. トリガAを引いただけで、作動音がある。  
異常のある場合はお買い求めの販売店又はマックスサービス㈱に点検・修理に出してください。


⑧-2



#### ⑨ 指定ピンを必ず使用する。

指定されたピンと異なるものを使用すると本機の故障や事故の原因となりますので、必ず指定のピンをご使用ください。(11ページ参照)

⑨




## 2 安全作業のために

### ⚠ 警告

#### ⑩ 作業場所を常に整理する。

作業場所が乱雑だとつまづくなどして思わぬ事故の原因となります。作業場所は常に整理整頓をして安定した姿勢で作業を行ってください。




### 作業中

### ⚠ 警告


#### ① 使用空気圧を必ず守る。

本機の使用空気圧範囲は0.45～0.7MPa（約4.5～7kgf/cm<sup>2</sup>）です。対象物によりその範囲内で調整し使用してください。0.7MPa（約7kgf/cm<sup>2</sup>）を超えた圧力で使用すると本機の寿命を早めたり損傷によって危険を生じる恐れがあります。




#### ② 打つ時以外は絶対にトリガに指をかけない。

トリガに指をかけたまま本機を取り回し、誤って発射した場合は思いがけない事故につながります。ピンを打つ時以外は絶対にトリガに指をかけないでください。



#### ③ 射出口を絶対に人体に向けない。

射出口を人に向け、誤って発射した場合には思いがけない事故につながります。また、射出口付近に手足等を近づけての作業は危険ですからさけてください。同時に打ち損じたピンが人に当たらないよう作業中はまわりの人に注意をはらってください。



## 2 安全作業のために

### ⚠ 警告


#### ④ 向い合わせの釘打ちは絶対にしない。

向い合って釘打作業をすると、打ち損じたピンが前の作業者にあたり、思わぬ怪我をすることがありますので、向い合わせの釘打ちは絶対にしないでください。



#### ⑤ 射出口を確実に対象物に当てる。

射出口を確実に対象物に当てないと、一度打ったピンや木の節などに当たった場合ピンがはねたり、それたりして大変危険です。また、本機が強く反発することもあり危険ですから、射出口を確実に対象物に当ててください。




#### ⑥ 揮発性可燃物のそばで絶対に使用しない。

本機やエアコンプレッサを揮発性可燃物（例：シンナー、ガソリン等）のそばで使うとピン打込時の火花による引火や、空気といっしょに吸入圧縮され、爆発の危険を伴いますので、揮発性可燃物のそばでは絶対に使用しないでください。




#### ⑦ 移動する際は、必ずエアホースをはずす。

エアホースを接続した状態でトリガを引いたまま本機を持ち歩いたり、手渡し等をし、誤って発射した場合には思いがけない事故につながります。移動する際は、エアホースをはずしてください。



#### ⑧ 作業中断時は、必ずエアホースをはずす。

作業中のピン装填、調整及びピンづまりを直すときは誤ってピンを発射すると危険ですから、必ずエアホースをはずしてください。





## 2 安全作業のために

### ⚠ 警告

#### ⑧ 異常を感じたら絶対に使用しない。

作業中に本機の調子が悪かったり、異常を感じたら、ただちに使用を中止してください。異常のある場合はお買い求めの販売店又はマックスサービス㈱に点検・修理に出してください。

⑧




### 作業後

### ⚠ 警告

#### ① 作業終了時には必ずエアホースをはずす。

作業終了時には、必ずエアホースをはずしてください。


①



#### ② 作業終了時には必ずピンを抜き取る。

ピンをマガジン内に残しておくと、次に使用するときうっかり手を触れたり、誤って作動させた場合、思わぬ事故につながる場合があります。作業終了時には必ずマガジン内のピンを抜きとってください。


②



#### ③ 本機を絶対に改造しない。

本機を改造すると、本来の性能が発揮できないばかりでなく安全性が損なわれますので、絶対に行わないでください。

③




## 2 安全作業のために

### 屋外作業について

#### 警告


##### ①足場の安全性を十分に確認する。

足場を使っての高所作業の場合、釘打作業中に落ちることのないように充分足場の安全性を確認してください。



##### ②エアホースの確保。

高所作業の場合、エアホースは作業場所の近くに必ず固定箇所を作ってください。これは不用意にホースが引っぱられたり、引っかかったりしたときの危険を防ぐためです。また、ホースのたるみやねじれないように注意してください。



##### ③直射日光をさける。

本機やエアセット、エアコンプレッサは直射日光に長時間あてたまま放置しないでください。また、エアコンプレッサはできるだけ日陰に設置して使用してください。



#### 打ち方

##### ④水平面の釘打ち

前進姿勢で釘打作業を行ってください。安全で疲労が少なく、正確で速い作業ができます。後退しながらの作業は足をとられるなど危険です。



## 2 安全作業のために

### ⚠ 警告

#### ⑤ 垂直面の釘打ち

本機を手の届く最も高いところまで差し上げ、上から順に下へ釘打作業を行ってください。疲労の少ない作業ができます。

※内、外壁の同時打ちは絶対にしないでください。

⑤



#### ⑥ 傾斜面の釘打ち

下から上に向かって前進姿勢で釘打作業を行ってください。上から下に後退すると足を踏みはずす危険があります。

⑥




## 3 安全装置について

釘打作業の安全を確保するため、本機には次のような安全装置がついています。

### ●ダブルトリガ安全装置

本機はより安全に作業していただくために、ダブルトリガ安全装置を装備しています。

中指でトリガBを押さえないかぎりトリガAが引けない構造になっており、不慮のピン発射を防ぎます。 (図-1)



### ⚠ 警告

●安全装置が完全に作動するか使用前に必ず点検する。正常に作動しない場合は使用しない。

使用前には必ず安全装置が完全に作動するか、確認してください。ピンを装填しないでエアホースを接続して確認してください。

※下記の場合には安全装置が故障していますから本機を絶対に使用しないでください。

1.トリガAを引いただけで、作動音ができる。


異常のある場合はお買い求めの販売店又はマックスサービス(株)に点検・修理に出してください。

# 4 仕様及び付属品

商 品 名	マックス釘打機 ピンネイラ
商 品 記 号	TA-235A/P35F3
バルブ機構	ヘッドバルブ方式
ピン送り機構	プッシャバネ送り方式
マガジン形式	横入れ方式
寸 法	(H) 192 × (W) 62 × (L) 239 mm
質 量	1.0kg
ピン装填数	100本 (最大約115本)
使用空気圧範囲	0.45~0.7MPa (約4.5~7kgf/cm <sup>2</sup> )
使用ホース	内径7mm以上、長さ30m以内
使用オイル	タービン油1種ISO VG32 (JIS1号90番)
安全装置	ダブルトリガ
装 備 品	六角棒スパナ3、ドライバガイドトップ2ヶ
付 属 品	ジェットオイル (油入)、六角棒スパナ2・2.5・4、保護メガネ

<ピンサイズ>

(単位：mm)



ピン	A	B	C	先端形状
P12FC	0.6	0.7	12	 チゼルポイント
P15FC	0.6	0.7	15	
P17FC	0.6	0.7	17	
P20FC	0.6	0.7	20	
P25F3カラー-S	0.6	0.6	25	
P30F3カラー-S	0.6	0.6	30	
P35F3カラー-S	0.6	0.6	35	

●先端形状はチゼルポイントです。

# 5 使用方法

使用前に本機とエアコンプレッサを接続しないで使い方を覚えてください。



## 【ピンの装填方法】

### ⚠ 警告

- ピンを装填するときは、必ずエアホースをはずす。


### 手順

- ①エアホースをはずします。
- ②クリックレバーを押しながら、スライダユニットを止まるまで静かに引き出します。 (図-2)
- ③マガジン内にピンを入れます。この時、ピンの足先をマガジン下部の奥の溝に合わせるように装填してください。 (図-3)




### ⚠ 注意

- ピン足先にすき間があるままスライダをセットするとピンつまりや本機の故障の原因となります。 (図-4)
- 足長さの違うピンを同時に装填しないでください。
- 本数の少ないピンを一度に数連装填するとピンつまりの原因となります。




- ④マガジン内のピンを指で射出口内へ送り込みます。 〈図-5〉
- ⑤スライダユニットを閉じます。




### 【打ち方】

- ①ピンを打とうとする場所に射出口を押し当ててから中指でトリガBを押さえます。 〈図-6〉
- ②トリガBを押さえた状態でトリガAを引きます。 〈図-6〉




- ③トリガBを押さえたまま次の打ち込み位置へ移動して再度トリガAを引いてもピンを発射することができます。 〈図-7〉



## ●空打防止機構

本機は空打防止機構がついております。  
マガジン内にピンが入っていない場合、  
及びピン残量が約15本になった場合、ト  
リガを引いても動作しません。

ピンを取り外す時は、トリガをロックし、  
エアホースをはずしてから除針レバーを  
押し、解除してください。 〈図-8〉




## 【ドライバガイドトップの使い方】


### ⚠ 警告

- ドライバガイドトップ着脱の際は、必ずエアホースをはずす。

やわらかい部材等をつつ際、表面に傷をつ  
ける恐れがある時は、付属品のドライバガ  
イドトップをドライバガイドの先端に取り  
付けてください。 〈図-9〉



ドライバガイドトップを使わない時は、マ  
ガジン後部に取り付けておくことができま  
す。 〈図-10〉






## 6 配管についての注意

### ⚠ 警告

●エアコンプレッサ以外の動力源は絶対に使用しない。

- ①動力源は必ずエアコンプレッサをお使いください。高圧ガス（例：酸素、アセチレン等）は絶対に使わないでください。
- ②エアセットはできるだけ本機1台に1セット取付けるようにしてください。
- ③エアホースは内径7mm以上、長さ30m以内で使用してください。エアセット使用時は、エアセットから釘打機までのエアホースを内径7mm以上、長さ5m以内で使用してください。

〈図-11〉



# 7

## エアホースの接続

### ⚠ 警告

●エアホース接続の時は必ず厳守する。


エアホースを接続する時は誤って作動させないように下記のことを必ず守ってください。

- 1.トリガに指をかけない。
- 2.射出口を人体に向けない。

### 手順

- ①エアプラグからエアプラグキャップをはずします。
- ②エアプラグにエアホースのエアチャックを接続します。

〈図-12〉



### ⚠ 警告

- 作業中断時は必ずエアホースをはずす。

## 8 打込状態の確認


打込みすぎは極端に保持力が低下しますので作業の際には打込状態を確認して、以下の方法で深さを調整してください。

### ⚠ 警告

- 調整の時は必ずエアホースをはずす。

### 手順

- ①エアホースをはずします。
- ②ピンを装填します。
- ③エアコンプレッサの圧力を0.55MPa (約5.5kgf/cm<sup>2</sup>) にセットします。
- ④調整の前に一度テスト打ちしてください。打込みたい深さを確認します。
- ⑤図に従い、エアコンプレッサの空気圧を調整してください。 (図-13)
- ⑥適正であれば調整完了です。不適正であれば以上の手順をくり返してください。
- ⑦エアコンプレッサの空気圧を再度調整してください。



### ⚠ 警告

- 0.7MPa (約7kgf/cm<sup>2</sup>) を超えた圧力では絶対に使用しない。


# 9 ピンづまりの直し方

## ⚠ 警告

●ピンづまりを直す時は、必ずエアホースをはずす。

### 手順


- ①エアホースをはずします。
- ②ピンをマガジン内より抜き取ります。
- ③ドライバガイドをとめている六角穴付ボルトをゆるめてドライバガイドを外します。  
〈図-14〉
- ④詰まったピンを取り除きます。



# 10 性能を維持するために


## ① 本機を大切に使う

落したり、ぶつかけたり、叩いたりしますと、変形、亀裂や破損を生じる場合があります。危険ですから絶対に落したり、ぶつかけたり、叩いたりしないでください。




## ② カラ打ちをしない

ピンを装填しないでカラ打ちをくり返し行くと各部の耐久性が低下しますのでさけてください。




## ③ エアセットを使用する

エアセットを使わないとエアコンプレッサ内の水分やゴミが本機内に入り、錆や摩耗が発生して作動不良の原因になります。なお、エアセットから本機までのエアホースは長すぎると圧力低下となりますので5m以内にしてください。



## ④ 本機の水抜きをする

作業終了時エアプラグを下に向け十分水抜きしてください。




## ⑤ 指定オイルを注油する

オイルはタービン油1種ISO VG32 (JIS1号90番)を必ずお使いください。使用前使用後にエアプラグの口より2~3滴注油してください。指定外のオイルを使用しますと、能力低下や故障の原因となります。


## ⑥ エアプラグキャップの使用方法

本機を使用しないときには、機械内部にゴミなど入ると故障の原因となりますので、本機を使用しないときはエアプラグにキャップを装着してください。



## ⑦ エアコンプレッサのタンク、補助タンク、エアセットのエアフィルタの水抜きをする

エアコンプレッサのタンク、補助タンク、エアセットのエアフィルタに水がたまると能力低下や故障の原因となりますので定期的に水抜きをしてください。



## ⑧ 定期的に点検する

本機の性能を維持するために清掃、点検を定期的に行ってください。点検はお買い求めの販売店又はマックスサービス(株)にお申しつけください。

**【保証について】**

- 本機には保証書（梱包箱に添付）がついています。
- 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保管してください。
- 本機の基本保証期間はご購入日より1年間です。  
「お客様登録カード」にて登録手続きしていただいたお客様に限り、保証期間が2年間となります。

**【アフターサービスについて】**

- 本機の調子が悪いときは、使用を中止して、お買い求めの販売店又はマックスサービス(株)にご相談ください。
- 保証期間中の修理は保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。
- 保証期間経過後の修理は、修理によって機能が維持できる場合に、ご要望により有償修理させていただきます。

**【補修用性能部品の最低保有期間】**

- 本機の補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後6年です。
- 補修用性能部品とは、本機の性能を維持するために必要な部品です。



マックス株式会社

本社・営業本部	〒103-8502	中央区日本橋箱崎町6-6	TEL(03)3669-8121(代)
札幌支店	〒060-0041	札幌市中央区大通東6-12-8	TEL(011)261-7141(代)
仙台支店	〒984-0002	仙台市若林区卸町東2-1-29	TEL(022)236-4121(代)
東京支店	〒103-8502	中央区日本橋箱崎町6-6	TEL(03)3669-8118(代)
名古屋支店	〒461-0025	名古屋市東区徳川1-11-23	TEL(052)935-8531(代)
大阪支店	〒553-0004	大阪市福島区玉川1-3-18	TEL(06)6444-2031(代)
広島支店	〒733-0035	広島市西区南観音7-11-24	TEL(082)291-6331(代)
福岡支店	〒812-0006	福岡市博多区上牟田1-5-1	TEL(092)411-5416(代)
盛岡営業所	〒020-0824	盛岡市東安庭2-10-3	TEL(019)621-3541(代)
宇都宮営業所	〒321-0933	宇都宮市築瀬町2313	TEL(028)636-3012(代)
柏営業所	〒277-0871	柏市若柴297-12	TEL(04)7132-1500(代)
多摩営業所	〒190-0022	立川市錦町5-17-19	TEL(042)528-3051(代)
浜松営業所	〒433-8117	浜松市高丘東2-22-15	TEL(053)439-3300(代)
南九州営業所	〒891-0115	鹿児島市東開町3-24	TEL(099)269-5347(代)
新潟マックス(株)	〒955-0081	三条市東裏館2-14-28	TEL(0256)34-2112(代)
戸島マックス(株)	〒310-0043	水戸市松ヶ丘2-3-27	TEL(029)255-3761(代)
群馬マックス(株)	〒371-0844	前橋市古市町233-5	TEL(027)210-7755(代)
埼玉マックス(株)	〒331-0823	さいたま市北区日進町3-421	TEL(048)651-5341(代)
千葉マックス(株)	〒284-0001	四街道市大日1870-1	TEL(043)422-7400(代)
横浜マックス(株)	〒241-0822	横浜市旭区さちが丘7-6	TEL(045)364-5661(代)
長野マックス(株)	〒399-0033	松本市笹賀8155	TEL(0263)26-4377(代)
	〒381-2247	長野市青木島1-35-1	TEL(026)285-6740(代)
静岡マックス(株)	〒422-0836	静岡市敷地1-3-26	TEL(054)237-6116(代)
金沢マックス(株)	〒921-8061	金沢市森戸2-15	TEL(076)240-1871(代)
	〒930-0827	富山市上飯野字樋向割10-8	TEL(076)452-0182(代)
富山営業所	〒918-8237	福井市和田東2-1711	TEL(0776)27-3378(代)
福井営業所	〒612-8414	京都市伏見区竹田段ノ川原町9	TEL(075)645-5061(代)
京滋マックス(株)	〒652-0832	神戸市兵庫区鍛冶屋町2-1-2	TEL(078)652-7370(代)
兵庫マックス(株)	〒673-0404	三木市大村109-1	TEL(0794)83-2121(代)
三木営業所	〒700-0971	岡山市野田3-23-28	TEL(086)246-9516(代)
岡山マックス(株)	〒761-8056	高松市上天神町761-3	TEL(087)866-5599(代)
四国マックス(株)	〒770-0866	徳島市末広1-4-25	TEL(088)623-0286(代)
	〒790-0951	松山市天山2-1-35	TEL(089)913-0608(代)
徳島営業所	〒060-0041	札幌市中央区大通東6-12-8	TEL(011)231-6487(代)
松山営業所	〒984-0002	仙台市若林区卸町東2-1-29	TEL(022)237-0778(代)
マックスサービス(株)札幌	〒370-0031	高崎市上大類町412	TEL(027)350-7820(代)
マックスサービス(株)仙台	〒331-0823	さいたま市北区日進町3-421	TEL(048)667-6448(代)
マックスサービス(株)高崎	〒461-0025	名古屋市東区徳川1-11-23	TEL(052)935-8210(代)
マックスサービス(株)埼玉	〒553-0004	大阪市福島区玉川1-3-18	TEL(06)6446-0815(代)
マックスサービス(株)名古屋	〒733-0035	広島市西区南観音7-11-24	TEL(082)291-5670(代)
マックスサービス(株)大阪	〒812-0006	福岡市博多区上牟田1-5-1	TEL(092)451-6430(代)
マックスサービス(株)広島			
マックスサービス(株)福岡			

●マックスお客様ご相談ダイヤル(無料) 0120-228-358  
月～金曜日 午前9時～午後6時

●住所、電話番号などは都合により変更になる場合があります。