

マックス釘抜機ネイルパンチ

# TA-35AP

## 取扱説明書



### ⚠ 警告

- 使用前に必ず取扱説明書を読む。
  - 使用の際は、作業者およびまわりの人も必ず保護メガネを着用する。
  - 釘の飛散を防護する枠や囲いを必ず設ける。
  - まわりに人がいることを必ず確認してから使用する。
  - 射出口を絶対に人体に向けない。
  - 移動する際は、必ずエアホースをはずす。
  - 使用しない時、また、調整・修理・フック使用の時は必ずエアホースをはずす。
  - エアコンプレッサ以外の動力源は絶対に使用しない。
  - 振発性可燃物のそばで絶対に使用しない。
  - 異常を感じたら絶対に使用しない。
- この取扱説明書は常時内容が確認できるよう保管してください。
- 本機の仕様は機能向上のため、予告なしに変更することがあります。

**MAX**®

このたびは、マックス釘抜機ネイルパンチTA-35APをお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。本機の取扱いにあたって、この取扱説明書を最後までよくお読みください。使用上の注意事項、使用方法、能力などについて十分ご理解の上、安全に適切にご使用くださるようお願いいたします。

**⚠ 警告 :** この表示は、取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される場合を表しています。

**⚠ 注意 :** この表示は取扱いを誤った場合に、使用者が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害のみの発生が想定される場合を表しています。


また、取扱いを誤った場合には、釘抜機本来の性能を発揮しないばかりでなく本機の損傷につながる事が想定される場合を表しています。

## ―――――― 目 次 ―――――

1. 各部の名称 .....	1
2. 安全作業のために .....	2
3. 仕様及び付属品 .....	8
4. 使用方法 .....	9
5. 配管についての注意 .....	11
6. エアホースの接続 .....	12
7. 使用空気圧 .....	13
8. 釘づまりの直し方 .....	14
9. 性能を維持するために .....	15
10. 保証、アフターサービス、補修用性能部品について .....	17
全国販売拠点、サービス拠点一覧	

## 1

## 各部の名称



本機は、型枠パネルを解体した後の合板に残った釘を打ち抜くことを目的とした空気工具です。指定以外の用途、使用方法は重大な事故につながる恐れがあります。この取扱説明書の記載事項を厳守してください。作業関係者以外、特に子供は作業場所に近づけないでください。また、本機に触らせないでください。

### 作業前

- ① 使用の際は、作業者およびまわりの人も必ず保護メガネを着用する。


釘抜作業をする時、打ち抜いた釘がはね返り眼に入ると失明する恐れがあります。作業する本人はもとよりまわりの人も必ず保護メガネを着用してください。

- ② 防音保護具を着用する。

釘抜作業をする時、排気音や排気エアから耳を守るために、作業環境に応じて防音保護具（耳栓等）を着用してください。

- ③ 作業環境に応じた防具を着用する。

作業環境に応じてヘルメット、安全靴等の防具を着用してください。




2

# ⚠ 警 告

# 安全作業のために

## ④釘の飛散を防護する枠や囲いを必ず設ける。

打ち抜いた釘が飛散しないように枠や囲いを設け、毛布など、釘のはね返らないものを敷いてください。



## ⑤まわりに人がいないことをかならず確認してから使用する。

打ち抜いた釘が人に当たると危険です。必ず、まわりに人がいないのを確認してから使用してください。

## ⑥エアホース接続前に必ず点検する。

エアホースを接続する前に下記の点検を必ず行ってください。

1. ネジの締め付けが緩んでいたり、抜けていないか。
2. 各部品が外れていたり、傷んでいないか。

不完全なまま使うと、事故や破損の原因となります。  
異常のある場合は、お買い求めの販売店又はマック  
スサービス㈱へ点検・修理に出してください。

## ⑦エアコンプレッサ以外の動力源は絶対に使用しない。

本機はエアコンプレッサによる圧縮空気を動力源とする工具です。圧縮空気以外の高圧ガス（例：酸素、アセチレン等）を使うと異常燃焼をおこし爆発の危険を伴いますので、エアコンプレッサ以外は絶対に使用しないでください。

## ⑧エアホース接続の時には必ず厳守する。

エアホースを接続するときは誤って作動させないよう下記のことを必ず守ってください。

- 1.トリガに指をかけない。
- 2.射出口を人体に向けない。

## ⑨エアホース接続時には必ず確認する。

使用前にはエアホースを本機に接続し下記の確認を必ず行ってください。

- 1.エアホースを接続しただけで作動音がしないか。
- 2.エアもれや異常音がしないか。


エアホースを接続しただけで作動したり、エアもれや異常音がする場合は故障しています。そのまま使うと事故の原因となりますので、絶対に使用しないでください。異常のある場合はお買い求めの販売店又はマックスサービス㈱に点検・修理に出してください。

## ⑩作業場所を常に整理する。


作業場所が乱雑だとつまづくなどして思わぬ事故の原因となります。作業場所は常に整理整頓をして安定した姿勢で作業を行ってください。

## ⚠ 警 告


⑦




⑧



⑨



⑩



## 作業中

## ①使用空気圧を必ず守る。

本機の使用空気圧範囲は4~7kgf/cm<sup>2</sup> (0.39~0.69 MPa)です。対象物によりその範囲内で調整し使用してください。7kgf/cm<sup>2</sup> (0.69MPa)を超えた圧力で使用すると本機の寿命を早めたり損傷によって危険を生じる恐れがあります。

## ②射出口を絶対に人体に向けない。

射出口を人に向け、誤って打撃した場合には思いがけない事故につながります。また、射出口付近に手足等を近づけての作業は危険ですからさけてください。同時に打ち抜いた釘が人に当たらないよう作業中は付近の人に注意をはらってください。

## ③向い合わせの釘抜きは絶対にしない。


向い合って釘抜き作業をすると、打ち抜いた釘が前の作業者にあたり、思わぬ怪我をすることがありますので、向い合わせの釘抜きは絶対にしないでください。

## ④射出口を確実に合板に当てる。


射出口を確実に対象物に当てないと、釘が残つたり、大きな反動で釘抜機がはねる場合があり危険です。射出口を確実に合板に当ててください。

## ! 警 告


①




②



③



④




2

## ! 警 告

## 安全作業のために

## ⑤揮発性可燃物のそばで絶対に使用しない。

本機やエアコンプレッサを揮発性可燃物（例：シンナー、ガソリン等）のそばで使うとネイル打抜時の火花による引火や、空気といつしょに吸入圧縮され、爆発の危険を伴いますので、揮発性可燃物のそばでは絶対に使用しないでください。



## ⑥移動する際は、必ずエアホースをはずす。

エアホースを接続した状態でトリガに指をかけたまま本機を持ち歩いたり、手渡し等をし、誤って打撃した場合には思いがけない事故につながります。移動する際は、エアホースをはずしてください。

## ⑦フック使用の時は、必ずエアホースをはずす。

フック使用の時は、必ずエアホースをはずしてください。

## ⑧作業中断時は必ずエアホースをはずす。

作業中の調整及びネイルづまりを直すときは誤ってネイルを打撃すると危険ですから、必ずエアホースをはずしてください。

2

# ⚠ 警 告

# 安全作業のために

## ⑨異常を感じたら絶対に使用しない。


作業中に本機の調子が悪かつたり、異常を感じたら、ただちに使用を中止してください。異常のある場合はお買い求めの販売店又はマックスサービス(株)に点検・修理に出してください。



## 作業後

### ①作業終了時には必ずエアホースをはずす。

作業終了時には、必ずエアホースをはずしてください。



### ②本機を絶対に改造しない。

本機を改造すると、本来の性能が発揮できないばかりでなく安全性が損なわれますので、絶対に行わないでください。

## 3

## 仕様及び付属品

名 称	マックス釘抜機ネイルパンチ
製 品 記 号	TA-35AP
バルブ機構	ヘッドバルブ方式
寸 法	(H) 189×(W) 53×(L) 235mm
重 量	0.9kg
対象ネイル	コイルネイル NC45V1、NC50V1、NC45V3、NC50V3、NC50V5、 NC65V5、 バラ釘 N45、N50、N65
使 用 空 気 壓	4~7kgf/cm <sup>2</sup> (0.39~0.69MPa)
使 用 ホ ー ス	内径7mm以上、20m以内
使 用 オ イ ル	ターピン油I種ISO VG32 (JIS1号90番)
付 属 品	六角棒スパナ4、ジェットオイラ(油入)、保護メガネ、フック、 フック取付用六角穴付ボルト、フック取付用六角ナット

# 4


## 使用方法

使用前に本機とエアコンプレッサを接続しないで使い方を覚えてください。

### 【釘の打ち抜き方】


#### 手順

- ①型枠パネルより棟木をはずし、合板に残った釘の先端を釘抜機ドライバガイドに挿入してください。 **〈図-1〉**




〈図-1〉

- ②釘をまっすぐにあこし、合板に射出口を当ててください。 **〈図-2〉**



〈図-2〉

- ③釘抜機のトリガを引き、釘を打ち抜いてください。 **〈図-3〉**




〈図-3〉

## 【排気穴の考え方】

### ⚠ 警 告

- 調整の時は、必ずエアホースをはずす。

排気穴の方向は作業状況にあわせて、「前」「左」「右」に変えることができます。変更方法は、排気カバーの上についているボルトを付属品の六角棒スパナ4ではさし、排気カバーの位置を変えます。〈図-4〉〈図-5〉



〈図-4〉



〈図-5〉

## 【フックの取付け方】


### ⚠ 警 告

- フック使用の時は、必ずエアホースをはずす。

### 手順

付属品の六角穴付ボルトと六角ナットを使用してフックを取り付けます。

作業場所を移動する時、ベルト等に引っかけてご使用ください。(付属品) 〈図-6〉



〈図-6〉

## 5


## 配管についての注意

## ! 警 告

- エアコンプレッサ以外の動力源は絶対に使用しない。

- ①動力源は必ずエアコンプレッサを下さい。高圧ガス(例：酸素、アセチレン等)は絶対に使わないでください。
- ②エアセットはできるだけ本機1台に1セット取付けるようにしてください。
- ③エアホースは内径7mm以上、長さ30m以内で使用してください。エアセット使用時は、エアセットから釘打機までのエアホースを内径7mm以上、長さ5m以内で使用してください。

&lt;図-7&gt;



## 6

## エアホースの接続

## ! 警 告


- エアホース接続の時は必ず厳守する。

エアホースを接続する時は誤って作動させないように下記のことを必ず守ってください。

1. トリガに指をかけない。
2. 射出口を人体に向けない。

## 手順

- ① エアプラグキャップをエアプラグからはします。
- ② エアプラグにエアホースのエアチャックを接続します。 <図-8>




## ! 警 告

- 作業中断時は必ずエアホースをはずす。

## 使用空気圧

- 本機を使用する場合、通常は  $6 \text{ kgf/cm}^2$  ( $0.59 \text{ MPa}$ )に圧力をセットします。作業中釘が合板に残つたり、飛びすぎたりした場合は、エアセットのレギュレータで圧力調整してください。 <図-9>

- 合板の硬軟、釘の長短で多少使用圧力がちがいますので作業前にテスト打ちを行なって圧力調整をしてください。



&lt;図-9&gt;

### ⚠ 警 告

- $7 \text{ kgf/cm}^2$  ( $0.69 \text{ MPa}$ ) を超えた圧力では絶対に使用しない。

# 8


## 釘づまりの直し方

### ！警告

●釘づまりを直す時は、必ずエアホースをはずす。

### 手順

- ①エアホースをはずします。
- ②合板裏側よりバールを使って、つまつた釘を抜いてください。      <図-10>



# 9

## 性能を維持するために


### ①本機を大切に使う

落したり、ぶつけたり、叩いたりしますと、変形、亀裂や破損を生じる場合があります。危険ですから絶対に落したり、ぶつけたり、叩いたりしないでください。




### ②カラ打ちをしない

カラ打ちをくり返し行うと各部の耐久性が低下しますのでさけてください。



### ③エアセットを使用する

エアセットを使わないとエアコンプレッサ内の中の水分やゴミが本機内に入り、錆や摩耗が発生して作動不良の原因になります。なお、エアセットから本機までのエアホースは長すぎると圧力低下となりますので5m以内にしてください。



### ④本機の水抜きをする

作業終了時エアプラグを下に向け十分水抜きしてください。




### ⑤指定オイルを注油する

オイルはタービン油1種ISO VG32 (JIS1号90番)を必ずお使いください。使用前使用後にエアプラグの口より2~3滴注油してください。指定外のオイルを使用しますと、能力低下や故障の原因となります。




## ⑥エアプラグキャップの使用方法

本機を使用しないときには、機械内部にゴミなど入ると故障の原因となりますので、本機を使用しないときはエアプラグにキャップを装着してください。



## ⑦エアコンプレッサのタンク、補助タンク、エアセットのエアフィルタの水抜きをする

エアコンプレッサのタンク、補助タンク、エアセットのエアフィルタに水がたまると能力低下や故障の原因となりますので定期的に水抜きをしてください。



## ⑧定期的に点検する

本機の性能を維持するために清掃、点検を定期的に行ってください。点検はお買い求めの販売店又はマックスサービス㈱にお申しつけください。

# 10 保証、アフターサービス、補修用性能部品について

## 【保証について】

- 本機には保証書（梱包箱に添付）がついています。
- 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保管してください。
- 本機の基本保証期間はお買い上げ日より1年間です。  
「お客様登録カード」にて登録手続きしていただいたお客様に限り、保証期間が2年間となります。

## 【アフターサービスについて】

- 本機の調子が悪いときは、使用を中止して、お買い求めの販売店又はマックスサービス(株)にご相談ください。
- 保証期間中の修理は保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。
- 保証期間経過後の修理は、修理によって機能が維持できる場合に、ご要望により有償修理させていただきます。

## 【補修用性能部品の最低保有期間】

- 本機の補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後6年です。
- 補修用性能部品とは、本機の性能を維持するために必要な部品です。

この取扱説明書は再生紙を使用しています。



本社・営業本部	〒103-8502 中央区日本橋箱崎町6-6	TEL(03)3669-8121(代)
札幌支店	〒060-0041 札幌市中央区大通東6-12-8	TEL(011)261-7141(代)
仙台支店	〒984-0002 仙台市若林区卸町東2-1-29	TEL(022)236-4121(代)
東京支店	〒103-8502 中央区日本橋箱崎町6-6	TEL(03)3669-8118(代)
古屋支店	〒461-0025 名古屋市東区徳川1-11-23	TEL(052)935-8531(代)
大阪支店	〒553-0004 大阪市福島区玉川1-3-18	TEL(06)6444-2031(代)
福岡支店	〒733-0035 広島市西区南観音7-11-24	TEL(082)291-6331(代)
岡山営業所	〒812-0006 福岡市博多区上牟田1-5-1	TEL(092)411-5416(代)
盛岡営業所	〒020-0824 盛岡市東安庭2-10-3	TEL(019)621-3541(代)
宇都宮営業所	〒321-0933 宇都宮市築瀬町2313	TEL(028)636-3012(代)
柏営業所	〒277-0871 柏市若柴297-12	TEL(04)7132-1500(代)
多摩営業所	〒190-0022 立川市錦町5-17-19	TEL(042)528-3051(代)
浜松営業所	〒433-8117 浜松市高丘東2-22-15	TEL(053)439-3300(代)
南九州営業所	〒891-0115 鹿児島市東開町3-24	TEL(099)269-5347(代)
新潟マックス(株)	〒955-0081 三条市東裏館2-14-28	TEL(0256)34-2112(代)
水戸マックス(株)	〒310-0043 水戸市松ヶ丘2-3-27	TEL(029)255-3761(代)
群馬マックス(株)	〒371-0844 前橋市古市町233-5	TEL(027)210-7755(代)
埼玉マックス(株)	〒331-0823 さいたま市北区日進町3-421	TEL(048)651-5341(代)
千葉マックス(株)	〒284-0001 四街道市大日1870-1	TEL(043)422-7400(代)
横浜マックス(株)	〒241-0822 横浜市旭区さちが丘7-6	TEL(045)364-5661(代)
長野営業所	〒399-0033 松本市笹賀8155	TEL(0263)26-4377(代)
長野営業所	〒381-2247 長野市青木島1-35-1	TEL(026)285-6740(代)
静岡マックス(株)	〒422-8036 静岡市敷地1-3-26	TEL(054)237-6116(代)
金沢マックス(株)	〒921-8061 金沢市森戸2-15	TEL(076)240-1871(代)
富山営業所	〒930-0827 富山市上飯野字樋向割10-8	TEL(076)452-0182(代)
福井営業所	〒918-8237 福井市和田東2-1711	TEL(0776)27-3378(代)
京滋マックス(株)	〒612-8414 京都市伏見区竹田段ノ川原町9	TEL(075)645-5061(代)
兵庫マックス(株)	〒652-0832 神戸市兵庫区鍛冶屋町2-1-2	TEL(078)652-7370(代)
三木営業所	〒673-0404 三木市大村109-1	TEL(0794)83-2121(代)
岡山マックス(株)	〒700-0971 岡山市野田3-23-28	TEL(086)246-9516(代)
四国マックス(株)	〒761-8056 高松市上天神町761-3	TEL(087)866-5599(代)
徳島営業所	〒770-0866 徳島市末広1-4-25	TEL(088)623-0286(代)
松山営業所	〒790-0951 松山市天山2-1-35	TEL(089)913-0608(代)
マックスサービス(株)札幌	〒060-0041 札幌市中央区大通東6-12-8	TEL(011)231-6487(代)
マックスサービス(株)仙台	〒984-0002 仙台市若林区卸町東2-1-29	TEL(022)237-0778(代)
マックスサービス(株)高崎	〒370-0031 高崎市上大類町412	TEL(027)350-7820(代)
マックスサービス(株)埼玉	〒331-0823 さいたま市北区日進町3-421	TEL(048)667-6448(代)
マックスサービス(株)名古屋	〒461-0025 名古屋市東区徳川1-11-23	TEL(052)935-8210(代)
マックスサービス(株)大阪	〒553-0004 大阪市福島区玉川1-3-18	TEL(06)6446-0815(代)
マックスサービス(株)広島	〒733-0035 広島市西区南観音7-11-24	TEL(082)291-5670(代)
マックスサービス(株)福岡	〒812-0006 福岡市博多区上牟田1-5-1	TEL(092)451-6430(代)

●マックスお客様ご相談ダイヤル(無料) 0120-228-358  
月~金曜日 午前9時~午後6時

●住所、電話番号などは都合により変更になる場合があります。

030701-01/00