



| | | |
|--------------|---------------------------------|------------------|
| 本社・営業本部 | 〒103 中央区日本橋箱崎町6-6 | TEL(03)3669-8121 |
| 東京支店 | 〒103 中央区日本橋箱崎町6-6 | TEL(03)3669-8118 |
| 札幌支店 | 〒060 札幌市中央区大通り東6-12-8 | TEL(011)261-7141 |
| 仙台支店 | 〒983 仙台市若林区卸町東2-1-29 | TEL(022)236-4121 |
| 名古屋支店 | 〒461 名古屋市東区徳川1-11-23 | TEL(052)935-8531 |
| 大阪支店 | 〒553 大阪市福島区玉川1-3-18 | TEL(06)444-2031 |
| 広島支店 | 〒733 広島市西区南観音7-11-24 | TEL(082)291-6331 |
| 福岡支店 | 〒812 福岡市博多区上半田1-5-1 | TEL(092)411-5416 |
| 盛岡営業所 | 〒020 盛岡市仙北町下野18-1 | TEL(0196)35-5575 |
| 厚岸営業所 | 〒187 小平市小川町2-1253 | TEL(0423)44-6268 |
| 宇都宮営業所 | 〒321 宇都宮市築瀬町字榎内2313 | TEL(0286)36-3012 |
| 九州営業所 | 〒891-01 鹿児島市上福元町2578-1サンアベニュー1F | TEL(0992)69-5347 |
| 新潟営業所 | 〒955 三条市東裏館2-14-28 | TEL(0256)34-2112 |
| 湯沢営業所 | 〒310 水戸市松ヶ丘2-3-27 | TEL(0292)55-3761 |
| 茨城営業所 | 〒305 つくば市天久保2-21-3 | TEL(0298)52-8838 |
| 群馬営業所 | 〒379-22 佐波郡赤堀町大字今井543-2 | TEL(0270)62-1123 |
| 埼玉営業所 | 〒331 大宮市日進町3-421 | TEL(048)651-5341 |
| 千葉営業所 | 〒284 四街道市大日1870-1 | TEL(043)422-7400 |
| 横浜営業所 | 〒241 横浜市旭区さちが丘7-6 | TEL(045)364-5661 |
| 長野営業所 | 〒390 松本市笹部1-6-25 | TEL(0263)26-4377 |
| 長野営業所 | 〒381-22 長野市青木島1-35-1 | TEL(0262)85-6740 |
| 静岡営業所 | 〒422 静岡市数地1-3-26 | TEL(054)237-6116 |
| 金沢営業所 | 〒921 金沢市森戸2-15 | TEL(0762)40-1871 |
| 富山営業所 | 〒930 富山市上飯野字樋向藪10-8 | TEL(0764)52-0182 |
| 福井営業所 | 〒910 福井市和田東2-1711 | TEL(0776)27-3378 |
| 岐阜営業所 | 〒500 岐阜市北一色4-3-5 | TEL(0582)47-6121 |
| 京滋営業所 | 〒612 京都府京都市伏見区竹田段ノ川原町9 | TEL(075)645-5061 |
| 兵庫営業所 | 〒673-04 三木市大村高柳109-1 | TEL(07948)3-2121 |
| 岡山営業所 | 〒702 岡山市福富中1-6-14 | TEL(086)264-9581 |
| 四国営業所 | 〒760 高松市上天神町761-3 | TEL(0878)66-5599 |
| 徳島営業所 | 〒770 徳島市末広2-1-17 | TEL(0886)23-0286 |
| 松山営業所 | 〒790 松山市市坪北1-17-1 | TEL(0899)58-4031 |
| マックスサービス柳本 | 〒330 埼玉県大宮市宮原町2-99-5 | TEL(048)667-6448 |
| マックスサービス柳大阪 | 〒533 大阪市福島区玉川1-3-18 | TEL(06)446-0815 |
| マックスサービス柳名古屋 | 〒461 名古屋市東区徳川1-11-23 | TEL(052)935-8210 |
| マックスサービス柳福岡 | 〒812 福岡市博多区上半田1-5-1 | TEL(092)451-6430 |
| マックスサービス柳広島 | 〒733 広島市西区南観音7-11-24 | TEL(082)291-5670 |
| マックスサービス柳仙台 | 〒983 仙台市若林区卸町東2-1-29 | TEL(022)237-0778 |
| マックスサービス柳札幌 | 〒060 札幌市中央区大通東6-12-8 | TEL(011)231-6487 |


●マックスお客様ご相談ダイヤル(無料) 0120-22-8358
月～金曜日 午前9時～午後6時

●住所、電話番号などは都合により変更になる場合があります。

マックス釘打機エアネイラ

TA-512/938Tフロア

取扱説明書



警告

- 使用前に必ず取扱説明書を読む。
- 使用の際は必ず保護メガネを着用する。
- 安全装置が完全に作動するか使用前に必ず点検する。正常に作動しない場合は使用しない。
- 使用しない時、また、調整・修理・ステーブル装填の時は必ずトリガをロックし、エアホースをはずす。
- 射出口を絶対に人体に向けない。
- 移動する際は必ずトリガをロックし、エアホースをはずす。
- エアコンプレッサ以外の動力源は絶対に使用しない。
- 揮発性可燃物のそばで絶対に使用しない。
- 異常を感じたら絶対に使用しない。

- この取扱説明書は常時内容が確認できるよう保管してください。
- 本機の仕様は機能向上のため、予告なしに変更することがあります。



本機の取扱いにあたって、この取扱説明書を最後までよくお読みください。使用上の注意事項、使用方法、能力などについて十分ご理解の上、安全に適切にご使用くださるようお願いいたします。


⚠ 警告：この表示は記載事項に従わないと人身事故につながる可能性がある場合を示します。

目次

| | |
|---------------------------|----|
| 1. 各部の名称 | 1 |
| 2. 安全作業のために | 2 |
| 3. 安全装置について | 10 |
| 4. 仕様及び付属品 | 13 |
| 5. 使用方法 | 14 |
| 6. 配管についての注意 | 19 |
| 7. エアホースの接続 | 19 |
| 8. アジャスタの調整と打込状態の確認 | 21 |
| 9. ステープルぶまりの直しかた | 23 |
| 10. 性能を維持するために | 24 |

全国販売拠点、サービス拠点一覧

1 各部の名称



警告 安全作業のために

本機は木質フローリング、木材、またはそれに類した材料にステープルを打ち込むことを目的とした空気工具です。指定以外の用途、使用方法は重大な事故につながる恐れがあります。この取扱説明書の記載事項を厳守してください。作業関係者以外、特に子供は作業場所に近づけないでください。また、本機に触らせないでください。

作業前

①使用の際は必ず保護メガネを着用する。


ステープル打ち作業をする時、排気エアにより粉塵が舞い上ったり万一打ち損じのステープルがはね返り、眼に入ると危険です。作業する本人はもとより付近の人も必ず保護メガネを着用してください。

②防音保護具を着用する。

ステープル打ち作業をする時、排気音や排気エアから耳を守るため、作業環境に応じて防音保護具（耳栓等）を着用してください。

③作業環境に応じた防具を着用する。

作業環境に応じてヘルメット、安全靴等の防具を着用してください。



警告 安全作業のために

④エアホース接続前に必ず点検する。

エアホースを接続する前に下記の点検を必ず行ってください。

1. ネジの締め付けが緩んでいたり、抜けていないか。
2. 各部部品が外れていたり、傷んでいないか。
3. コンタクトアームがスムーズに動くか。(確認のしかた11ページ参照)
4. トリガをロック（引けないように固定）できるか。（11ページ参照）

不完全なまま使うと、事故や破損の原因となります。異常のある場合は、お買い求めの販売店又はマックスサービス欄へ点検・修理に出してください。


⑤エアコンプレッサ以外の動力源は絶対に使用しない。

本機はエアコンプレッサによる圧縮空気を動力源とする工具です。圧縮空気以外の高圧ガス（例：酸素、アセチレン等）を使うと異常燃焼をおこし爆発の危険を伴いますので、エアコンプレッサ以外は絶対に使用しないでください。

⑥エアホース接続の時には必ず厳守する。

エアホースを接続するときは誤って作動させないように下記のことを必ず守ってください。

1. トリガをロック（引けないよう固定）する。
2. コンタクトアームに触れない。
3. コンタクトアームを押し上げた状態にしない。
4. 射出口を人体に向けない。



⚠ 警告
安全作業のために


⑦エアホース接続時には必ず確認する。

使用前にはステーブルを装填しないでエアホースを本機に接続し下記の確認を必ず行ってください。


1. エアホースを接続しただけで作動音がしないか。
2. エアもれや異常音がしないか。

エアホースを接続しただけで作動したり、エアもれや異常音がある場合は故障しています。そのまま使うと事故の原因となりますので、絶対に使用しないでください。異常のある場合はお買い求めの販売店又はマックスサービス㈱に点検・修理に出してください。


⚠ 警告




⑧-1




⑧-2



⑧-3



⑨



⑩安全装置が完全に作動するか使用前に必ず点検する。正常に作動しない場合は使用しない。

使用前には必ず安全装置が完全に作動するか、確認してください。ステーブルを装填しないでエアホースを接続し、トリガロックダイヤルをフリーにセットして確認してください。(11ページ参照)

* 下記の場合には安全装置が故障していますから本機を絶対に使用しないでください。

1. トリガを引いただけで、作動音がある。
2. コンタクトアームを対象物に当てただけで、作動音がある。
3. トリガを引いてからコンタクトアームを対象物に当てる順序で作動音がある。

異常のある場合はお買い求めの販売店又はマックスサービス㈱に点検・修理に出してください。

⑪指定ステーブルを必ず使用する。


指定されたステーブルと異なるものを使用すると本機の故障や事故の原因となりますので、必ず指定のステーブルをご使用ください。

⚠ 警告
安全作業のために

⑩作業場所を常に整理する。

作業場所が乱雑だとつまづくなどして思わぬ事故の原因となります。作業場所は常に整理整頓をして安定した姿勢で作業を行ってください。

⚠ 警告




作業中

①使用空気圧を必ず守る。


本機の使用空気圧範囲は5~8kgf/cm² (0.49MPa~0.78MPa)です。対象物によりその範囲内で調整し使用してください。8kgf/cm² (0.78MPa)を超えた圧力で使用すると本機の寿命を早めたり損傷によって危険を生じる恐れがあります。

⚠ 警告



②射出口を絶対に人体に向けない。

射出口を人に向け、誤って発射した場合には思いがけない事故につながります。また、射出口付近に手足等を近づけての作業は危険ですからさけてください。同時に打ち損じたステーブルが人に当たらないよう作業中は付近の人に注意をはらってください。



警告 安全作業のために

③ 射出口を確実に対象物に当てる。

射出口を確実に対象物に当てないと、一度打ったステープルや木の節などに当たった場合ステープルがはねたり、それたりして大変危険です。また、本機が強く反発することもあり危険ですから、射出口を確実に対象物に当ててください。

④ 揮発性可燃物のそばで絶対に使用しない。


本機やエアコンプレッサを揮発性可燃物（例：シンナー、ガソリン等）のそばで使うとステープル打込時の火花による引火や、空気といっしょに吸入圧縮され、爆発の危険を伴いますので、揮発性可燃物のそばでは絶対に使用しないでください。

⑤ 移動する際は必ずトリガをロックし、エアホースをはずす。

エアホースを接続した状態でトリガを引いたまま本機を持ち歩いたり、手渡し等をし、誤って発射した場合には思いがけない事故につながります。移動する際はトリガをロックし、エアホースをはずしてください。

⑥ 作業中断時は必ずトリガをロックし、エアホースをはずす。

作業中のステープル装填、調整及びステープルづまりを直すときは誤ってステープルを発射すると危険ですから、必ずトリガをロックし、エアホースをはずしてください。



警告 安全作業のために

⑦ 異常を感じたら絶対に使用しない。

作業中に本機の調子が悪かったり、異常を感じたら、ただちに使用を中止してください。異常のある場合はお買い求めの販売店又はマックスサービス欄に点検・修理に出してください。



作業後

① 作業終了時には必ずトリガをロックし、エアホースをはずす。


作業終了時には、必ずトリガをロックし、エアホースをはずしてください。

② 作業終了時には必ずステープルを抜き取る。

ステープルをステープルガイド部に残しておくと、次に使用するときうっかり手を触れたり、誤って作動させた場合、思わぬ事故につながる可能性があります。作業終了時には必ずステープルガイド部のステープルを抜きとってください。

③ 本機を絶対に改造しない。

本機を改造すると、本来の性能が発揮できないばかりでなく安全性が損なわれますので、絶対に行わないでください。



警告 安全作業のために

屋外作業について

①足場の安全性を十分に確認する。

足場を使つての高所作業の場合、ステーブル打ち作業中に落ちることのないように充分足場の安全性を確認してください。

②エアホースの確保。

高所作業の場合、エアホースは作業場所の近くに必ず固定箇所を作ってください。これは不用意にホースが引っぱられたり、引っかかったりしたときの危険を防ぐためです。また、ホースのたるみやねじれないように注意してください。


③直射日光をさける。

本機やエアセット、エアコンプレッサは直射日光に長時間あてたまま放置しないでください。また、エアコンプレッサはできるだけ日陰に設置して使用してください。

打ち方

④水平面のステーブル打ち

前進姿勢でステーブル打ち作業を行ってください。安全で疲労が少なく、正確で速い作業ができます。後退しながらの作業は足をとられるなど危険です。



警告 安全作業のために


⑤垂直面のステーブル打ち

本機を手の届く最も高いところまで差し上げ、上から順に下へステーブル打ち作業を行ってください。疲労の少ない作業ができます。

※内、外壁の同時打ちは絶対にしないでください。

⑥傾斜面のステーブル打ち

下から上に向かって前進姿勢でステーブル打ち作業を行ってください。上から下に後退すると足を踏みはずす危険があります。




3 安全装置について

釘打作業の安全と仕上りの美しさを確保するため、本機には次のような安全装置がついています。

●メカニカル安全装置 (DSバルブ)

これはコンタクトアーム、そしてトリガの順に作動させないとステープルを発射しないメカニズムです。つまりトリガを引いただけのときや、コンタクトアームを打込対象物に当てただけのとき、また、トリガ、コンタクトアームの順に作動させたときはステープルは発射しません。コンタクトアームを対象物に当ててからトリガを引いたときのみステープルは発射されます。



〈図-1〉

〈図-1〉

⚠ 警告

●安全装置が完全に作動するか使用前に必ず点検する。正常に作動しない場合は使用しない。

使用前には必ず安全装置が完全に作動するか、確認してください。ステープルを装填しないでエアホースを接続し、トリガロックダイヤルをフリーにセットして確認してください。

※下記の場合には安全装置が故障していますから本機を絶対に使用しないでください。


1. トリガを引いただけで、作動音がする。
2. コンタクトアームを打込対象物に当てただけで、作動音がする。
3. トリガを引いてからコンタクトアームを対象物に当てる順序で作動音がする。

異常のある場合はお買い求めの販売店又はマックスサービス㈱に点検・修理に出してください。

〔注意〕

本機は空打防止装置が装備されていますのでステープルを装填しない状態ではコンタクトアームは固定され動きません。安全装置の確認をする場合やコンタクトアームの動き具合を確認する場合はブツシャホルダをステープルガイド後方に引張り空打防止装置を解除しながら行ってください。

〈図-2〉




〈図-2〉

●トリガロック装置

本機にはより安全に作業していただくためにトリガロック装置を標準装備しています。トリガロック装置とは、作業しないときに本機の使用者の意志によってトリガをロック（引けないように固定）することにより作動できないようにすることができる装置です。

〈図-3〉




〈図-3〉

ステープルを打っているとき以外はトリガロックダイヤルを押し回し、ロックの位置にセットしエアホースをはずしてください。作業を始める場合はトリガロックダイヤルを押し回しフリーの位置にセットしてください。

●リリースバルブ

本機の使用空気圧範囲は5~8kgf/cm² (0.49MPa~0.78MPa)です。8kgf/cm² (0.78MPa)を超える圧力では使用しないでください。異常高圧で使用するとリリースバルブより音を発し減圧します。その場合はただちに作業を中断し、エアホースをはずして打込圧力を再調整してください。また、エアコンプレッサ・空気経路を点検してください。なお、本機のリリースバルブはポデー部後方本体に内蔵しています。 〈図-4〉



4 仕様及び付属品

| | |
|-----------|---|
| 名 称 | マックス釘打機エアネイラ |
| 製 品 記 号 | TA-512/938Tフロア |
| バルブ機構 | ヘッドバルブ方式 |
| ステープル送り機構 | プッシュバネ送り |
| マガジン形式 | 後ろ入れ方式 |
| 寸 法 | (H) 257× (W) 84× (L) 374mm |
| 重 量 | 2.15kg |
| 使用ステープル | 920T-SC, 923T-SC, 925T, 928T, 932T, 935T, 938T, 938Tフロア |
| 装 填 数 | 150本 |
| 使用空気圧範囲 | 5~8kgf/cm ² (0.49MPa~0.78MPa) |
| 使用ホース | 内径7mm以上、長さ30m以内 |
| 使用オイル | タービン油1種ISO VG32 (JIS1号90番) |
| 安全装置 | メカニカル方式、トリガロック装置、リリースバルブ |
| 付 属 品 | 保護メガネ、ジェットオイル(油入)、六角棒スバナ3, 4、アタッチメント |

5 使用方法

使用前に本機とエアコンプレッサを接続しないで使い方を覚えてください。

【ステープルの装填方法】

⚠ 警告

- ステープルを装填するときは、必ずトリガをロックし、エアホースをはずす。



手順

- ①トリガをロックし、エアホースをはずします。
- ②ステープルをマガジン後方から、戻り止めバネを超えてところまで入れます。

〈図-5〉


ステープルは最大3連(150本)まで入ります。

- ③プッシャホルダをステープルガイド後端まで引っ張り、静かに戻します。〈図-6〉



〔注意〕

- プッシャホルダを戻す際、プッシャを押しのまま行きますとステープルがセットされません。装填はプッシャを押さずに行ってください。〈図-7〉




〔注意〕

- プッシャホルダは急に放しますと、プッシャが急激に戻り、ステープルが変形したり、ばらばらになったりして、ステープルづまりの原因になります。プッシャホルダは必ず静かに戻してください。

【ステープルの抜き取り方法】

手順

- ①トリガをロックし、エアホースをはずします。
- ②ステープルガイド後端を下にして、プッシャホルダを少し引きながら、左右のプッシャを押し、ステープルを解放してください。〈図-8〉



- ③ステープルをマガジン後端より、抜き取ってください。


⚠ 警告

- 作業終了時には必ずステープルを抜き取る。


【打ち方】

手順

- ①ステープルを装填します。
- ②エアホースを接続します。
- ③トリガロックダイヤルをフリーの位置にセットします。
- ④打とうとする箇所にコンタクトアームの先端を押し当てます。 〈図-9〉



- ⑤トリガを引きます。 〈図-10〉



- ⑥続けて打つ場合は④⑤の動作をくり返してください。

【注意】


本機には空打防止装置が装備されています。ステープルの残りが約4本以下になると打てなくなります。続けてお使いになる場合はステープルを補充してください。

【アタッチメントの使い方】

警告

- アタッチメントの着脱は必ずトリガをロックし、エアホースをはずしてから行う。

平打ちする場合、対象部材が柔らかくコンタクトアームを押し当てた時に傷をつける恐れがあるときは付属品のアタッチメントをコンタクトアームの先端に取付けてご使用ください。 〈図-11〉




【排気方向の変更方】

シリンダキャップ上部の排気カバーを手で回すことにより、本機は3つのタイプに排気方向を変えることができます。


上から見ますとシリンダキャップに矢印と排気カバーに3つの印がついています。

〈図-12〉




〈図-12〉

㊶左右2方向から排気させたい場合〈図-13〉に合せます。




〈図-13〉

㊷左右前3方向から排気させたい場合〈図-14〉の位置に合せます。



〈図-14〉

㊸前1方向のみから排気させたい場合〈図-15〉の位置に合せます。



〈図-15〉

作業環境に合わせて㊶～㊸を選んでご使用ください。


⚠ 警告

調整のときは必ずトリガをロックし、エアホースをはずす。

6 配管についての注意

⚠ 警告

- エアコンプレッサ以外の動力源は絶対に使用しない。
- 動力源は必ずエアコンプレッサをお使いください。高圧ガス(例：酸素、アセチレン等)は絶対に使わないでください。
- 3点エアセットはできるだけ本機1台に1セット取付けるようにしてください。
- エアホースは内径7mm以上、長さ30m以内でお使いください。




7 エアホースの接続

⚠ 警告

- エアホース接続の時は必ず厳守する。
エアホースを接続する時は誤って作動させないように下記のことを必ず守ってください。
1. トリガをロックする。
 2. コンタクトアームに触れない。
 3. コンタクトアームを押し上げた状態にしない。
 4. 射出口を人体に向けない。

手順

- ①トリガをロックします。
- ②エアプラグにエアホースのエアチャックを接続します。



警告

- 作業中断時は必ずトリガをロックし、エアホースをはずす。


8 アジャスタの調整と打込状態の確認

本機には打込深さを調整できるアジャスタが装備されています。打込みすぎは極端に保持力が低下しますので作業の際には打込状態を確認して、アジャスタで深さを調整してください。

〈図-18〉


警告

- 調整の時は必ずトリガをロックし、エアホースをはずす。



手順


- ①トリガをロックし、エアホースをはずします。
- ②ステーブルを装填します。
- ③エアコンプレッサの圧力を6kgf/cm²にセットします。
- ④本機にエアホースを接続しトリガロックダイヤルをフリーにセットします。
- ⑤アジャスタの調整（ステーブルの打込調整）の前に一度テスト打ちしてください。打込みたい深さを確認します。
- ⑥トリガをロックし、エアホースをはずします。
- ⑦ステーブルを取り出します。
- ⑧アジャスタを回し調整します。〈図-19〉
※アジャスタを1回転させると約1mm上下します。
- ⑨本機にステーブルを装填します。



⑩エアホースを接続し、トリガロックダイヤルをフリーにセットしてさらにテスト打ちをして適正かどうか確認してください。
〈図-20〉

⑪適正であれば調整完了です。不適正であれば以上の手順をくり返してください。

⑫適正状態が得られない場合はエアコンプレッサの空気圧を調整してください。



9 ステープルづまりの直し方

ステープルづまり時に除去を簡単に行えるよう、本機には除針装置がついています。

⚠ 警告

●ステープルづまりを直す時はトリガをロックし、エアホースをはずす。

手順




①トリガをロックし、エアホースをはずします。

②ステープルガイド部に残っているステープルを抜きとります。

③ノーズ前面にある除針レバーを手で引き上げます。
〈図-21〉

④ドライバガイドBを開き、つまったステープルを取り除きます。
〈図-22〉


⑤除針バネをノーズの2つのつのに引っ掛け、除針レバーを押し戻します。
〈図-23〉



10 性能を維持するために


①本機を大切に使う

落したり、ぶつけたり、叩いたりしますと、変形、亀裂や破損を生じる場合があります。危険ですから絶対に落したり、ぶつけたり、叩いたりしないでください。



②エアセットを使用する

エアセットを使わないとエアコンプレッサ内の水分やゴミが本機内に入り、錆や摩耗が発生して作動不良の原因になります。なお、エアセットから本機までのエアホースは長すぎると圧力低下となりますので5m以内にしてください。




③本機の水抜きをする

作業終了時エアプラグを下に向け十分水抜きしてください。




④指定オイルを注油する

オイルはタービン油1種ISO VG32 (JIS1号#90)を必ずお使いください。使用前使用後にエアプラグの口より2~3滴注油してください。指定外のオイルを使用しますと、能力低下や故障の原因となります。




⑤エアプラグキャップの使用方法

本機を使用しないときには、機械内部にゴミなど入ると故障の原因となりますので、本機を使用しないときはエアプラグにキャップを装着してください。



⑥エアコンプレッサのタンク、補助タンク、エアセットのエアフィルタの水抜きをする

エアコンプレッサのタンク、補助タンク、エアセットのエアフィルタに水がたまり能力低下や故障の原因となりますので定期的に水抜きをしてください。



⑦定期的に点検する

本機の性能を維持するために清掃、点検を定期的に行ってください。点検はお買い求めの販売店又はマックスサービス欄にお申しつけください。