

マックス スーパーエア・コンプレッサ



AK-HL1250E2

AK-HL1250E2(27L)

AK-HH1250E2

AK-HH1250E2(27L)

取扱説明書



プロ用

⚠ 警告

- 使用前に必ず取扱説明書を読む。
- 延長コードやドラムコードなどを使用する場合は、必ず「太さ2.0mm²以上、長さ30m以内のもの」を全て引き出し、のばした状態で使用する。
- 本機の設置場所は硬く水平な所とする。不安定な場所では絶対に使用しない。
- 振発性可燃物（ガソリン、シンナー等）のある場所では絶対に作動させない。
- 感電事故防止の為、アース端子を必ず接地（アース）する。
- 雨の中、水のかかる場所では絶対に使用しない。水没や浸水した場合は必ず電源プラグをコンセントから抜き、絶対に使用しない。
- 高温や直射日光が当たる場所で絶対に使用しない。
- 電源は、必ずAC100Vで電流容量20A以上のブレーカーを使用する。
- 異常を感じたら絶対に使用しない。
- 本機にエアホースを接続する前に必ずエアホースとホース金具が完全に固定されていることを確認する。
- 移動時・作業終了時は必ず電源スイッチを切り、ドレンコックを徐々にゆるめ、エアタンク内のドレンと圧縮空気を排出し、電源プラグをコンセントから抜く。
- 改造・塗装及び衝撃を絶対に加えない。

- この取扱説明書は常時内容が確認できるよう保管してください。
- 本機の仕様は機能向上のため、予告なしに変更することがあります。

*便利メモ

お名前		商品名	AK-HL1250E2・AK-HH1250E2・AK-HL1250E2(27L)・AK-HH1250E2(27L)
お買い上げ日	年　月　日	製造番号	
販売店名		☎ () -	

このたびはマックスエアコンプレッサをお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。本機の取扱いにあたって、この取扱説明書を最後までよくお読みください。使用上の注意事項、使用方法、能力などについて十分ご理解の上、安全に適切にご使用くださるようお願いいたします。

■表示について



警告

この表示は、取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される場合を表しています。



注意

この表示は取扱いを誤った場合に、使用者が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害のみの発生が想定される場合を表しています。また、取扱いを誤った場合には、エアコンプレッサ本来の性能を発揮しないばかりでなく本機の損傷につながる事が想定される場合を表しています。

■絵表示について



この記号は「気を付けるべきこと」を意味しています。この記号の中や近くの表示は具体的な注意内容です。



この記号は「してはいけないこと」を意味しています。この記号の中や近くの表示は具体的な禁止内容です。




この記号は「しなければいけないこと」を意味しています。この記号の中や近くの表示は具体的な指示内容です。

目 次


1.各部の名称	1	14.入力電圧・タンク内圧デジタル表示	25
2.△安全作業のために	2	15.運転中の異常	26
3.△安全装置について	8	16.その他の留意点	27
4.仕様	9	17.補助タンクとエアコンプレッサの接続例	28
5.使用方法	10	18.2連結接続対応表	29
6.ページ(解放)機構付エアチャック	15	19.エアタンク容量の切替え	30
7.運転切換え機構について	16	20.性能を維持するために	31
8.急速充填モードについて	17	21.保証、アフターサービスについて	33
9.静音省電力運転について	18	22.修理品預かり時の注意事項 (販売店の方へ)	33
10.停電自動復帰モードについて	20	全国販売拠点、サービス拠点一覧	
11.自己診断モードについて	21		
12.保護装置について	23		
13.警告・点検表示機能	24		

1 各部の名称


AK-HL1250E2




AK-HL1250E2 (27L)



AK-HH1250E2



操作パネル



2

▲安全作業のために

本機は、釘打機などのエア工具のエア源となるエアコンプレッサです。指定以外の用途、使用方法は重大な事故につながる恐れがあります。この取扱説明書の記載事項を厳守してください。作業関係者以外、特に子供は作業場所に近づけないでください。また本機に触らせないでください。

※文中の各部品設置箇所は1ページ「各部の名称」にて確認してください。

作業前

！警告

①作業環境に応じた防具等を着用する。

作業環境に応じて、保護メガネ・防音保護具・保安帽・安全靴等の防具を着用してください。

②使用前に必ず点検する。

電源プラグを、コンセントに接続する前に次の点検を必ず行ってください。

- 1.ボルト・ナットやネジの締め付けが緩んでいたり、抜けていないか。
- 2.各部品が外れていたり傷んでいないか。
- 3.電源プラグ・コードに異常がないか。

不完全なまま使うと事故や破損の原因となります。異常を感じたら、ただちに使用を中止してください。修理の際は決してご自分で修理をなさらずに、本機の性能回復のために充分な技術と設備を有しているマックスエンジニアリング&サービスファクトリー(株)へ、お買い求めの販売店を通じてお申し付けください。

③電源およびブレーカーは、必ずAC100Vで電流容量20A以上のものを使用する。

必ずAC100Vで電流容量20A以上のブレーカーを使用してください。指定電圧以外の使用や、電流容量20A未満の使用は故障の原因だけでなく、発火・発熱の危険性がありますので絶対に使用しないでください。

④延長コードやドラムコードなどを使用する場合は、必ず「太さ2.0mm²以上、長さ30m以内のもの」を全て引き出し、のばした状態で使用する。

必ず「太さ2.0mm²以上、長さ30m以内のもの」を全て引き出し、のばした状態で使用してください。太さ2.0mm²未満のものの使用及びコードを巻いたままの使用は、故障の原因だけでなく、発火・発熱の危険性がありますので絶対に使用しないでください。



⚠ 安全作業のために

⚠ 警告

⑤本機の電源に昇圧器などのトランス類は絶対に使用しない。

故障の原因や焼損の原因になりますので絶対に使用しないでください。(昇圧器を使用すると機械が作動しません)

⑥エンジン発電機や直流電源は以下のマッチング確認が取れている機種以外は絶対に使用しない。

故障の原因や焼損の原因になりますので絶対に使用しないでください。

〈マッチング確認済み機種〉

メーカー名	分類名	機種名	定格出力	定格電圧	定格電流
株式会社やまびこ (新ダイワ)	インバータ 発電機	IEG2800M	2.8KVA	単相100V	28A
		IEG2801M	2.8KVA	単相100V	28A

⑦本機の設置場所に関する注意

1. 硬く水平な場所に必ず設置する。

移動や落下の危険性のある不安定な場所には絶対に設置しないでください。

2. 撃発性可燃物（ガソリン・シンナー等）のある場所には絶対に設置しない。

3. 火気や燃えやすい物のそばで絶対に使用しない。

4. 高温や直射日光が当たる場所は避け、風通しのよい日陰などに設置する。

高温や直射日光が当たる場所で使用すると本機の耐久性能が悪くなるばかりでなく、機械本体の温度が高くなつて危険です。必ず風通しのよい日陰などで使用してください。

5. ゴミ（木クズなど）・ホコリの多い場所には設置しない。

6. 雨の中や水のかかる場所・湿気の多い場所には絶対に設置しない。

水に濡れたまま使用すると、感電したり短絡（ショート）して焼損・発火による火災の恐れがありますので、絶対に使用しないでください。

7. 水没や浸水した場合は必ず電源プラグをコンセントから抜き、絶対に使用しない。

！警告**⑧運搬に関する注意**

1. 運搬時には必ず電源スイッチを切って(緑LED消灯)(OFFにして)、電源プラグをコンセントから抜く。

※電源スイッチを切った状態で停電自動復帰LEDが点灯している場合は、停電自動復帰モードが設定されていますので解除してください。(P20参照)

2. 運搬前に必ずグリップ、エアタンクなどが変形や破損していないか、ボルト・ナットやネジの締め付けが緩んでいたり、抜けていたりしないか点検・確認する。

※異常を感じたら、ただちに使用を中止してください。修理の際は決してご自分で修理をなさらずに、本機の性能回復のために充分な技術と設備を有しているマックスエンジニアリング&サービスファクトリー(株)へ、お買い求めの販売店を通じてお申し付けください。

3. 運搬は丁寧に行う。

本機は従来機と異なり、モータがゴムで固定されています。衝撃には十分注意してください。

⑨濡れた手で絶対に触れない。

濡れた手で電源プラグ等を持つと感電する恐れがありますので、絶対に触れないでください。

⑩感電事故防止の為、アース端子を必ず接地(アース)する。

アース線をガス管等に取付けることは危険ですので、絶対に接続しないでください。

※アースの埋め込みやアース線を接続するような工事は電気工事士の資格が必要です。最寄りの電気工事店にご相談してください。また接地と共に漏電しゃ断器の設置された電源に接続してください。

⑪電源コードは大切に扱う。

電源コードを引っ張って本機を移動させたり、電源コードを引っ張ってコンセントから電源プラグを引き抜いたりすると、電源コード、プラグが変形、損傷し、断線・短絡(ショート)の原因になります。また、電源コードが刃物類や高熱のもの、油、グリースなどに触れないように注意してください。電源コード、プラグが損傷した場合、コンセントに差し込んだ電源プラグがグラグラする、プラグの刃に変色や曲がりがある場合は、修理に出してください。



⚠ 安全作業のために

⚠ 警告

⑩本機の通風孔や回転部（ファン部）などに異物を入れない。

感電や故障、事故の原因となります。

⑪正しい服装で作業する。

回転部（ファン部）などに巻きこまれないよう、袖口の開いたものや手袋・ネクタイ・ネックレスなどは着用しないでください。

⑫本機にエアホースを接続する前に必ずエアホースとホース金具が完全に固定されていることを確認する。

⑬本機が正常に作動するか使用前に必ず点検・確認する。正常に作動しない場合は、使用しない。

10ページの「運転前の点検・確認」に沿って点検してください。

※下記の場合は、故障していますから本機を絶対に使用しないでください。

1. 運転開始後、以下の時間が経過してもモータが自動停止しない。

機種名	時間
AK-HL1250E2, AK-HH1250E2	6~7分
AK-HL1250E2(27L), AK-HH1250E2(27L)	15~17分

※静音省電力運転時、補助タンク接続時、電圧低下時は運転時間が長くなるのでこの場合は除きます。

2. 本機内部で異音・エア漏れ音がする。

3. 減圧弁調整ハンドルを操作しても圧力計の表示圧力が変化（上昇・下降）しない。

異常を感じたら、ただちに使用を中止してください。修理の際は決してご自分で修理をなさらずに、本機の性能回復のために充分な技術と設備を有しているマックスエンジニアリング＆サービスファクトリー（株）へ、お買い求めの販売店を通じてお申し付けください。

⑭大切に扱う。

落としたり、ぶつけたりすると故障の原因となります。落としたり、ぶつけたりした場合は、外観上異常がなくても、ただちに使用を中止してください。修理の際は決してご自分で修理をなさらずに、本機の性能回復のために充分な技術と設備を有しているマックスエンジニアリング＆サービスファクトリー（株）へ、お買い求めの販売店を通じてお申し付けください。



⚠ 安全作業のために

⚠ 警告

⑦本機を長時間連続して運転する用途には使用しない。

釘打機などのエア工具のエア源以外の用途や、長時間連続運転となる用途に使用する場合は、あらかじめ必要性能などを取扱い販売店や弊社担当者に確認してください。

⑧エアセット等の重量物を、エアコンプレッサのエアチャックに直接取付けない。

取付けたエアセット等の重量物と本機の振動によって配管部の破損を招くおそれがあります。

作業中

⚠ 警告

①通風孔をふさいだり、箱の中や狭い場所（車内など）や、本機シリーズの機械同士を同じ向きに並べたり、また雨天時シート等をかぶせて絶対に使用しない。

異常発熱を招き、故障・事故の原因となる事があります。

②上面部に座ったり、物をのせることは絶対にしない。

本機の故障や破損を招くおそれがありますので、上面部に座ったり、物をのせないでください。

③本機の通風孔や回転部（ファン部）などには絶対に異物や手を近づけない。

回転部にはさまれたり、巻き込まれたりしてケガをすることがありますので絶対にしないでください。

④運転時、運転直後のエアタンク、エアチャック、カバー取付ネジ等、金属部は絶対に素手でさわらない。

空気の圧縮熱で高温になる場合がありますので、火傷をする恐れがあります。移動などは、熱が下がってから行なってください。

⑤異常を感じたら絶対に使用しない。

機械の調子が悪い時、異常に気づいた時は直ちに電源スイッチを切って（OFFにして）、電源プラグをコンセントから抜き、使用をやめ、点検・修理に出してください。



⚠ 安全作業のために

作業後

⚠ 警告

①作業終了時には必ず電源スイッチを切って（緑LED消灯）（OFFにして）、電源プラグをコンセントから抜く。

②停電自動復帰モードを設定した場合は解除する。

※停電自動復帰モードについてはP20を参照してください。

③作業終了時には、エアタンク内のドレンとエアを排出し、電源プラグをコンセントから抜く。

※27リットルタイプは確実にドレンを抜くために効果的なドレン抜き方法の手順で行ってください。（P31参照）

④本機を分解・改造・塗装や衝撃を加えることは、絶対に行わない。

本機を分解・改造したり、衝撃を加えると本来の性能が発揮できないばかりでなく安全性が損なわれますので、絶対に行わないでください。

⑤本機の保管場所に関する注意

1.必ず水平な場所に縦置きせずに保管する。

2.雨の中や水のかかる場所、湿気の多い場所に絶対に保管しない。

③

▲安全装置について

本機には安全を確保するため次のような安全装置がついています。

●保護装置（モータ焼損防止装置）

不適切な電源や配線方法で本機を使用した場合、本機を適切な周囲環境で使用していない場合、モータ内に異常電流が流れた場合や圧縮機本体に異常がある場合に、モータの運転を停止させ、モータ焼損を防止する装置です。

(23ページ参照)

●エアタンク部用リリーフバルブ

本機は圧力センサにより、エアタンク内圧が約4.4MPa（約45kgf/cm²）^{*1}に達すると自動的にモータの運転を停止します。万一圧力センサの故障によってエアタンク内圧が異常高圧になった場合、リリーフバルブより音を発し、エアタンク内圧を減圧します。その場合は、ただちに本機の使用を中止し、決してご自分で修理をなさらずに、本機の性能回復のために充分な技術と設備を有しているマックスエンジニアリング＆サービスファクトリー(株)へ、お買い求めの販売店を通じてお申し付けください。

※本機のリリーフバルブは、本体（カバー内）に設けられています。

リリーフバルブの設定圧力の調整はできません。

※1：3.9-4.4高圧根太レス金物用の運転モード時

●減圧弁部用リリーフバルブ

本機の減圧弁（L、H）は、それぞれ圧力調整範囲内で設定されています。

万一減圧弁の故障によって2次配管内（減圧弁とエアチャック間）が異常高圧になった場合、リリーフバルブより音を発し、2次配管内圧力を減圧します。その場合は、ただちに本機の使用を中止し、決してご自分で修理をなさらずに、本機の性能回復のために充分な技術と設備を有しているマックスエンジニアリング＆サービスファクトリー(株)へ、お買い求めの販売店を通じてお申し付けください。

4 仕様

項目		商品仕様			
商品名		マックス スーパーエア・コンプレッサ			
商品記号	AK-HL1250E2	AK-HL1250E2(27L)	AK-HH1250E2	AK-HH1250E2(27L)	
寸法	高さ363×幅309 ×長さ605mm	高さ465×幅450 ×長さ605mm	高さ363×幅309 ×長さ605mm	高さ465×幅450 ×長さ605mm	
質量	16kg	22kg	16kg	22kg	
圧力制御範囲	1.1-1.5常圧内装用 2.5-3.0高圧内装用 3.2-4.0高圧下地用 3.9-4.4高圧根太レス金物用	ON圧 約1.1MPa OFF圧 約1.5MPa ON圧 約2.5MPa OFF圧 約3.0MPa ON圧 約3.2MPa OFF圧 約4.0MPa ON圧 約3.9MPa OFF圧 約4.4MPa		—	
モータ	DCブラシレスモータ 1200W				
使用電源	AC100V (50/60Hz共用)				
	静音省電力運転時		通常運転時	急速充填運転時	
負荷電流	12A		14.5A	15A	
回転速度	最大1800min ⁻¹		最大2900min ⁻¹	最大3400min ⁻¹	
実吐出量※ (FAD:フリーエアデリバリ)	60 ℥/min (0.49MPa時) 60 ℥/min (1.96MPa時)		120 ℥/min (0.49MPa時) 96 ℥/min (1.96MPa時)	125 ℥/min (0.49MPa時) 98 ℥/min (1.96MPa時)	
理論吐出量※ (AD:エアディスプレスマント)	127 ℥/min (0.49MPa時) 127 ℥/min (1.96MPa時)		205 ℥/min (0.49MPa時) 205 ℥/min (1.96MPa時)	240 ℥/min (0.49MPa時) 233 ℥/min (1.96MPa時)	
気筒径(mm)×行程(mm)×気筒数	1段側 60×25×1 2段側 40×10×1				
エアタンク容量	11 ℥	16 ℥、22 ℥、27 ℥	11 ℥	16 ℥、22 ℓ、27 ℥	
減圧弁の圧力調整範囲	減圧弁 (H) 0.1～2.45MPa (約1～25kgf/cm ²) 減圧弁 (L) 0.1～0.83MPa (約1～8.5kgf/cm ²)				
リリーフバルブの設定圧力	約4.6MPa (約47kgf/cm ²) (エアタンク部)				
空気取出口	スーパーネイラ専用エアチャック ワンタッチ式(2個) 一般釘打機・エア工具用エアチャック ワンタッチ式(2個)			スーパーネイラ専用エアチャック ワンタッチ式(4個)	

※実吐出量(FAD:フリーエアデリバリ)は容積形圧縮機の試験規格:ISO1217(JIS B 8341)による測定値です。

※電源状態によって異なります。

5 使用方法

運転前の点検・確認

⚠ 警告


- 使用前にボルト・ナットやネジの緩み、各部部品の欠損がないか点検する。
- 電源は、必ずAC100Vで電流容量20A以上のブレーカーを使用する。
- 延長コードやドラムコードなどを使用する場合は、必ず「太さ2.0mm²以上、長さ30m以内のもの」を全て引き出し、のばした状態で使用する。
- 適正な設置方向で必ず使用する。
- コンセントに差し込んだ電源プラグがグラグラするときは使用をやめる。

※2ページからの「安全作業のために」の通り正しく使用してください。

※文中の圧力数値については、圧力計の読み取り誤差を含んでいません。

- ① 電源は、本機の電源スイッチを切った（OFFにした）状態でアースクリップを接地（アース）してから電源プラグをコンセントに差し込みます。 **〈図-1〉**

※ 延長コードやドラムコードなどを使用する場合は有効断面積が2.0mm²以上、長さ30m以内の電線としてください。



⚠ 警告


- 電源プラグを差し込む時に停電自動復帰モードが設定されているか確認する。
停電自動復帰モードについてはP20を参照してください。

- ② ドレンコックを全開に緩めておいて、電源スイッチを入れます（ONにします）。同時にブザー（ブザー音“ピ”）が鳴り、操作パネルのLEDが点滅します。

- ③モータが回転し、ドレンコックから空気が出ていることを確認してください。

- ④ドレンコックを締めて、ドレンコックからエアもれが無いことを確認してください。

〈図-2〉



- ⑤減圧弁調整ハンドル（2ヶ所）を、止まるまで右回転させ圧力計の指針が動く（上昇する）ことを2ヶ所とも確認してください。

〈図-3〉




△ 注意

●減圧弁の圧力特性によりエアタンク内の圧力が上昇していくと、設定した取出圧力より最大0.2MPa (2kgf/cm²) 程度変化する事があります。
一旦減圧弁調整ハンドルを左に回して減圧してから減圧弁調整ハンドルを右に回し、圧力を上げながら調整を行ってください。

- ⑥1250E2は6~7分、1250E2(27L)は15~17分程度で自動的に圧縮運転が停止することを確認してください。（静音省電力運転時、補助タンク接続時、電圧降下時は運転時間が長くなる関係でこの場合は除きます。）

〈図-4〉




- ⑦運転停止後、5分程度待って、異音・エアもれや再起動運転しないことを確認してください。

⑧ ドレンコックを少し緩め圧縮空気を排出します。圧力が降下すると、運転が再開することを確認してください。〈図-5〉

⑨ ドレンコックを締めて圧縮運転中に電源を切り（OFFにして）運転が停止することを確認してください。

⑩ 減圧弁調整ハンドル（2ヶ所）を、左回転させ圧力計の指針が下がることを2ヶ所とも確認してください。（エアもれ音が発生することがあります但故障ではありません。）



〈図-6〉



⑪ ドレンコックを緩め、エアタンク内の圧縮空気とドレンを全て排出してください。

〈図-7〉

運転前の点検・確認で異常を感じたら、ただちに使用を中止してください。修理の際は決してご自分で修理をなさらずに、本機の性能回復のために充分な技術と設備を有しているマックスエンジニアリング＆サービスファクトリー(株)へ、お買い求めの販売店を通じてお申し付けください。




使用手順


使用する場合は必ず10ページ「運転前の点検・確認」を行なってください。

- ① ドレンコックを全開に緩めておいて、電源スイッチを入れます（ONにします）。同時にブザー（ブザー音“ピ”）が鳴り、操作パネルのLEDが点灯します。〈図-8〉

運転が開始したらドレンコックを完全に締めて圧力を上昇させてください。



- ② 圧力が上昇して運転が停止しましたら、減圧弁調整ハンドルを回して釘打機・エア工具の適正な使用圧力に調整を行ないます。圧力の調整方法は、減圧弁調整ハンドルを左に回し、適正な圧力より0.2MPa (2kgf/cm²) 以下に一旦減圧を行ないます。次に減圧弁調整ハンドルを右に回し、圧力を上げながら調整を行なってください。 〈図-9〉



△ 注意

- 圧力設定は必ず運転が停止してから行ってください。運転停止前に設定を行うと減圧弁の特性により取り出し圧力が設定圧力より下がります。
また、運転停止後に設定した圧力で打ち続けた場合、取り出し圧力が上がる傾向にありますので、工具のアジャスタや本機の設定圧力により調整を行なってください。

※ 圧力を調整する際は、必ず適正圧力より低い圧力から圧力を上げて調整してください。
適正な圧力より高い圧力から減圧を行ない調整すると、圧力ゲージと実際の使用圧力に誤差が生じます。（減圧弁の特性）

※ ラジオへの影響について

ラジオの近くで使用すると、ラジオに雑音が入ることがあります。その場合は離してご使用ください。（同じ場所で使用していても、天気、交通量、使用機器等、周囲環境によってラジオの電波状態は変化することがあります。またラジオによっては電波感度を自動調整するものもあり雑音の状態は一定ではありません）

※本機には減圧弁が2ヶあり、スーパーネイラと一般釘打機・エア工具を接続することができます。(AK-HH1250Eはスーパーネイラのみの接続になります)

〈減圧弁 H〉 スーパーネイラ（使用圧力2.45MPa以下）を接続し、使用できます。

〈減圧弁 L〉 一般釘打機・エア工具（使用圧力0.83MPa以下）を接続し、使用できます。

⚠ 警告

- 釘打機・エア工具の使用空気圧を必ず守る。

減圧弁によって供給圧力を調整しないで釘打機・エア工具を使用すると、性能が著しく低下したり、寿命を早めたり損傷によって危険を生じる恐れがあります。


※不適正な圧力（必要以上に高い圧力）で釘打機・エア工具を使用するとエア消費量が増加し、釘打機・エア工具の連続作業性能が著しく低下することがあります。必ず適正圧力に調整して使用してください。

③供給圧力の調整が終わりましたら、エア取出口（エアチャック）にエアホースを接続して作業が開始できます。〈図-10〉

④減圧弁H側の専用エアチャックにはスーパーネイラ専用エアホースを接続してください。

減圧弁L側のエアチャックには一般釘打機用エアホースを接続してください。

※エアチャックは、ワンタッチ式になっておりますので接続の際は、エアプラグを押し付けるだけで接続ができます。



⚠ 警告


- 本機にエアホースを接続する前に必ずエアホースとホース金具が完全に固定されていることを確認する。

6

ページ(解放)機構付エアチャック


本機にはエアホースのプラグをエアチャックから分離する時にエアホース側の残圧をページ(解放)する機構が付いたエアチャックを搭載しています。

※ページ機構付エアチャックは上側のエアチャックのみとなります。 〈図-11〉




ページ機構付エアチャックの分離方法

①スリーブを左側に回します。この時はまだエアチャックは外れない状態で残圧をページ(解放)します。 〈図-12〉



②エアチャックのスリーブを本機側に押し込むことで分離できます。 〈図-13〉



7

運転切換え機構について

本機の運転切換えは、マルチパワー モード切換スイッチで行います。用途に応じ下表のモードに切換えて使用してください。出荷時は3.2-4.0高圧下地用に設定されています。

運転モード	圧力制御範囲		用 途 例
	ON圧	OFF圧	
1.1-1.5常圧内装用	1.1MPa	1.5MPa	一般釘打機による造作作業など
2.5-3.0高圧内装用	2.5MPa	3.0MPa	スーパーネイラによる造作作業など
3.2-4.0高圧下地用	3.2MPa	4.0MPa	スーパーネイラによる下地連続打ちなど
3.9-4.4 高圧根太レス金物用	3.9MPa	4.4MPa	スーパーネイラによるネダレス打ち、 エアインパクトドライバによる金物用ねじ締めなど

※AK-HH1250E2、AK-HH1250E2 (27L) には設定されていません。

- ①高圧根太レス金物用に設定している場合で、極端に電圧が低くなると、モータ保護の為に自動的に高圧下地用や高圧内装用に切換わります。また同様に高圧下地用に設定している場合、自動的に高圧内装用に切換わります。電圧が復帰すると自動的に元の設定に戻ります。
- ②運転切換え時はブザー音（ピ）が鳴り、運転切換LEDが光ります。
- ③運転中、停止中いつでも切換えが可能です。
- ④運転中にブレーカーが落ちたり、電源プラグを抜いた場合でも運転状態は前回運転中の状態が記憶されます。
- ⑤ブレーカーが落ちたり、電源プラグを抜いた場合、電源はOFF状態になります。運転を再開する場合は電源スイッチを入れてください。（ONにします）
- ⑥本機には連続運転したとき、ブレーカーが落ちる可能性のある場合や、運転時に発生する音を抑えたい場合のために静音省電力運転が用意されています。静音省電力切換スイッチを押して使用してください。（18ページ参照）

！警告

- 停電自動復帰モードに設定している場合は、ブレーカーが落ちたり、電源プラグを抜いた場合でも電源はON保持されていますので、電源プラグを差し込んだり、ブレーカーを復帰させただけで運転が再開します。

8


急速充填モードについて

本機には一時的にモータの回転速度を高めて実吐出量を上げる急速充填モードが搭載されています。作業開始時の圧縮運転時間を短縮させたい時や一時的に工アを多く必要とする用途の時などに使用してください。

急速充填モード切換え方法

- ①電源はアースクリップを接地（アース）してから、電源プラグをコンセントに差し込みます。

〈図-14〉



- ②急速充填モードスイッチを押します。

※運転が有効な場合は急速充填モードLEDが点灯します。

〈図-15〉

連続して使用する場合は急速充填モードLEDが点滅して待機状態となります。待機状態が終わると自動的に有効へ切り替えります。

〈図-16〉



△ 注意

- 急速充填モードは圧縮運転の有無に関わらず急速充填モードスイッチを押してから30分間のみ有効となります。連続して使用する場合は改めて急速充填モードスイッチを押してください。オーバーヒートを防ぐ為に5分間の間隔をおいてから改めて30分間有効になります。

〈図-16〉



9

静音省電力運転について

本機には連続運転したとき、ブレーカーが落ちる可能性のある場合や、運転時に発生する音を抑えたい場合のために超静音省電力運転と超静音省電力タイマー運転に切換える事が出来ます。超静音省電力運転は冬場など外気温度が0°C以下の場合、周囲の温度を検知して運転時間を短縮させる為に、起動時に一定時間通常運転（暖機運転）を行った後に超静音省電力運転に切換わります。

超静音省電力運転の切換え方法

- ①電源はアースクリップを接地（アース）してから、電源プラグをコンセントに差し込みます。 **（図-17）**

- ②静音省電力切換スイッチを押します。切換スイッチを繰り返し押す事で標準→静音→タイマー→標準に切換ります。

〈図-17〉



超静音省電力タイマー運転の設定方法

- ① 静音省電力切換スイッチを押して超静音省電力タイマー運転に合わせます。



- ② マルチパワー モード切換スイッチを押しで任意の時間に設定すると、設定した時間に超静音省電力運転に切換わります。
(5秒間操作しないとタイマー時間が設定され、ブザーでお知らせしてタイマーレッドLEDが点滅します)



設定時間は以下の様に切換わります。

8h ⇒ 9h ⇒ 10h ⇒ 11h ⇒ 12h ⇒ CL (クリア) ⇒ 1h ⇒ 2h ⇒ 3h ⇒ 4h ⇒ 5h ⇒ 6h ⇒ 7h



10h、11h、12hは数字のみが表示されます。

※ブレーカーが落ちたり、電源プラグを抜いた場合はタイマー運転が解除（タイマーレッドLED点滅が消灯）されますので、改めてタイマー運転を設定してください。但し、停電自動復帰モードが設定されている場合はタイマー運転が保持されます。

超静音省電力タイマー運転の解除方法

- ① 電源スイッチを切って（OFFにして）電源プラグをコンセントから抜く。
② タイマー設定時間をCL（クリア）にする。

10

停電自動復帰モードについて

本機は、ブレーカーが落ちたり、電源プラグを抜いた場合、不意の運転を防ぐ為、電源はOFF状態になります。その為、運転を再開する場合は再度電源スイッチを入れます。(ONにします)

但し、使用者の意思によって、ブレーカーが落ちたり電源プラグを抜いた場合でも電源をON保持するモード（停電自動復帰モード）に設定する事が出来ます。

！警告

- 作業が終了したら停電自動復帰モードを解除する。


停電自動復帰モードに設定して電源スイッチを入れる(ONにする)と電源プラグをコンセントに差し込んだり、ブレーカーを復帰させただけで運転が再開します。

停電自動復帰モードの設定方法

①電源はアースクリップを接地（アース）してから、電源プラグをコンセントに差し込みます。 〈図-18〉

②停電自動復帰スイッチを押します。
(ブザー音“ピ”)〈図-19〉


※停電自動復帰モードに設定している場合にブレーカーが落ちたり、電源プラグが抜けて再度電源投入（電源プラグをコンセントに差し込んだり、ブレーカーを復帰させる）した場合はブザー（ブザー音“ピー、ピー、ピー、ピー、ピー、ピ、ピ、ピ、ピ…”）が約10秒鳴り、電源が復帰した事を知らせます。



停電自動復帰モードの解除方法

①電源はアースクリップを接地（アース）してから、電源プラグをコンセントに差し込みます。 〈図-20〉

②停電自動復帰スイッチを押します。
(ブザー音“ピ”)〈図-21〉



11 自己診断モードについて

本機には圧縮運転が正常かどうかを自己診断する機能が付いています。自己診断結果が異常となった場合は本機の性能回復のために充分な技術と設備を有しているマックスエンジニアリング&サービスファクトリー(株)へ、お買い求めの販売店を通じてお申し付けください。

⚠ 注意


- 自己診断機能を使用する時は補助タンク、エアホース等を接続しないでください。
接続した場合、正確な診断ができなくなります。

〈自己診断機能使用の前提条件〉

- ①タンク内圧力：0.5MPa以下
- ②使用環境温度：5℃以上
- ③使用電圧：90V以上110V未満

〈自己診断機能使用方法〉



- ①電源はアースクリップを接地（アース）してから、電源プラグをコンセントに差し込みます。 **〈図-22〉**
- ②電源スイッチを3秒間長押しします。（ブザー音“ピー”） **〈図-22〉**



※自己診断機能使用の前提条件を満たしていない場合はブザーでお知らせします。（ブザー音“ピッ、ピッ、ピッ）

※静音省電力運転や急速充填モードに設定されている場合は強制的に標準モードへ移行、常圧内装モードに設定されている場合は強制的に高圧内装モードへ移行して自己診断を行います。自己診断が途中でキャンセルされた場合（スイッチ操作、電圧過不足、エア工具の使用他）や自己診断が終了したら自己診断前のモードへ戻ります。

〈自己診断結果〉

正常な場合	吐出レベルLED 点灯 (モータ停止後)	 タンク圧 MPa/ 電圧 V
異常な場合	吐出レベルLED 点滅 (モータ停止後)	 タンク圧 MPa/ 電圧 V
キャンセルされた場合	吐出レベルLED 消灯 (モータ停止後)	 タンク圧 MPa/ 電圧 V


12

保護装置について

運転時に通風口等をふさいだり、本機シリーズを同じ向きで並べて使用したり、内部が発熱したり、高温下で使用した場合、また機械内部に異常があったりすると、モータ焼損防止用のサーマルプロテクタが作動してモータが停止することがあります。この時、オーバーヒートLEDが点灯しブザー音が鳴ります。(24ページ参照) この場合は、

- ①電源スイッチを切って(OFFにして)、電源プラグをコンセントから抜いてください。

〈図-23〉




〈図-23〉

- ②電源プラグをコンセントに差込み電源スイッチを入れて(ONにして)運転を再開してください。

〈図-24〉

※モータが充分に冷えていないと、再運転してもすぐに保護装置が再作動する場合があります。また、電源スイッチを入れても運転しない場合があります。その場合は、30分程度の自然冷却を行ってから使用してください。



- ③使用環境に問題が無いのに保護装置が作動する場合は、機械の故障が考えられます。修理の際は決してご自分で修理をなさらずに、本機の性能回復のために充分な技術と設備を有しているマックスエンジニアリング&サービスファクトリー(株)へ、お買い求めの販売店を通じてお申し付けください。

13

警告・点検表示機能

本機はマイコンにより常に電圧やモーター運転状態を検知しながら最適な運転制御、運転時間計測を行っています。さらに異常を検知した場合は、各種警告LEDにより警告内容を表示し、エラー表示はエラー番号を点滅で表示しブザーによりお知らせします。

●警告・点検表示について

	LED表示	エラー表示	ブザー	内容	原因	モーター動作	対応		
使用環境見直し		51	ピー、ピー	オーバーヒート	モータ又は制御回路が異常な温度になっています	停止	<ul style="list-style-type: none"> ・高温下で使用しない ・風通しの良い場所に設置する ・電源状態を見直す ・水のかかる場所、湿気の多い場所で使用しない 		
		52							
		53							
		—	—	電圧過不足	電圧が低すぎたり高すぎます	運転			
		60	ピー、ピー	電圧異常	異常に電圧が低すぎると高すぎます	停止			
		61							
		90							
		31	ピー、ピー	起動異常	起動時に異常が発生しました	停止			
		32							
販売店又はマックスエンジニアリング&サービスファクトリー(株)にご相談		11	ピー、ピー	インバータ異常	インバータに異常が発生しました	停止	<ul style="list-style-type: none"> お買い求めの販売店又は最寄りのマックスエンジニアリング&サービスファクトリー(株)にご相談ください 		
		12							
		62							
		63		センサ異常	センサに異常が発生しました				
		22							
		71		過電流異常	過電流異常が発生しました				
		41							
		42							
		43							
		—	—	点検時期	本機の運転時間が800から1,000時間に達しました	運転			

14

入力電圧・タンク内圧デジタル表示

①本機は、電源プラグをコンセントに差し込み、初回の起動時はマイコンで読み取った入力電圧（点滅）と圧力センサで検知したタンク内圧力（点灯）を交互にデジタルで表示します。

②本機を起動させてタンク内圧が設定された運転モードのOFF圧に達すると自動的に圧縮運転を停止してOFF圧を1分間デジタル表示します。

③1分経つと次に設定された運転モードの圧力制御範囲のON圧、OFF圧を表示します。

④但し、マルチパワーモード切換スイッチを押した場合、又は釘打機・エア工具を使用してエアを消費した場合はタンク内圧デジタル表示に切換わります。
(100V以上は9.9と表示されます)



入力電圧デジタル表示方法

電圧異常LEDが表示された場合に以下の方法で詳しい入力電圧を確認する事ができます。

①電源はアースクリップを接地（アース）してから、電源プラグをコンセントに差し込みます。

②急速充填モードスイッチを押しながら次にマルチパワーモードスイッチを3秒間長押しします。（ブザー音“ピー”）

③デジタル表示部に入力電圧が2ヶタで表示されます。（10秒間）

5.1～9.9、0.0、0.1～5.0

※100～150Vまでは下2ヶタ表示されます。



⚠ 警告**●異常を感じたら絶対に使用しない。**

次のような異常を感じた時は、直ちに電源スイッチを切って（OFFにして）電源プラグをコンセントから抜き、ただちに使用を中止してください。修理の際は決してご自分で修理をなさらずに、本機の性能回復のために充分な技術と設備を有しているマックスエンジニアリング&サービスファクトリー(株)へ、お買い求めの販売店を通じてお申し付けください。

①電源、配線に問題が無いのに。（23ページ「保護装置について」の項参照）

●電源スイッチを入れても作動しない。

●モータがうなる。

等の現象が出る。

②運転中に異常な音がする。

③圧力センサが作動せず安全弁が作動し、圧縮空気が吹き出す。

④空気が漏れている。

⑤圧力が上昇しない。

⑥金属部に触るとビリビリする。

⑦上記以外でも使用中に異常を感じる。

⑧運転異常LEDが点灯している。（24ページ参照）

16 その他の留意点

①本機を寒冷地で使用する場合


凍結による作動不良を防止するため

①本機をあらかじめ暖めてから運転してください。

②電源プラグを直接、元電源に接続し暖気運転（ドレンコックを開放したまましばらく運転させる）の後、使用してください。延長コードやドラムコードなどを使用する場合は、必ず「太さ2.0mm²以上、長さ30m以内のもの」を全て引き出し、のばして使用してください。

〈図-25〉

〈図-25〉




⚠ 警告

- 専用補助タンク使用時は、必ず専用補助タンクの取扱説明書を読む。
- 補助タンクに使用するエアホース・接続方法は、下記の表を参照して必ず取扱説明書通りの接続を行う。


補助タンクとエアコンプレッサの接続使用例

本機の専用エアチャックを使用する場合




本機の補助タンク接続口（エアチャック44K）を使用する場合

AK-HL1250E2とAK-TH5R (44K)



AK-HL1250E2とAK-TC5R (44K)




本機の一般エアチャックを使用する場合

※AK-HH1250E2では
使用できません

一般釘打機





一般エア工具用
エアホース



! 警告

- エアコンプレッサの連結時は、必ず連結キットの取扱説明書を読む。
- エアコンプレッサの連結は、下記の表を参照して必ず取扱説明書通りの接続を行う。

※エアチャック44K（部品品番：TT05022）、エアチャック4MPa（部品品番：TT05021）の取り付けはマックスエンジニアリング&サービスファクトリー(株)へ、お買い求めの販売店を通じてお申し付けください。


コンプレッサ	接続取出口	接続ホース	接続取出口	コンプレッサ
 1250E シリーズ  1230E シリーズ	 エアチャック 44K <small>部品品番: TT05022</small>	 44-44Kレンケツホース (2m) <small>部品品番: AK14754</small> <small>※連結時は2台の運転モードを合わせてください。 ガイドが黒</small>	 エアチャック 44K <small>部品品番: TT05022</small>	 1250E シリーズ  1230E シリーズ
 7900E シリーズ	 エアチャック 44K <small>部品品番: TT05022</small>	 44-44Kレンケツホース (2m) <small>部品品番: AK14754</small> <small>※連結時は2台の運転モードを合わせてください。 ガイドが黒</small>	 エアチャック 44K <small>部品品番: TT05022</small>	 1250E シリーズ  1230E シリーズ
 1210E (II) シリーズ	 エアチャック 44K <small>部品品番: TT05021</small>	 41-44KレンケツホースASSY <small>部品品番: AK81200</small> <small>※連結時、1250Eは1210E連結用モードに設定してください。 ガイド赤:1210E側 ガイド黒:1250E側へ連結してください。</small>	 エアチャック 44K <small>部品品番: TT05022</small>	 1250E シリーズ  1230E シリーズ

19

エアタンク容量の切替え

27リットルタイプはエアタンクの容量を3段階（16ℓ、22ℓ、27ℓ）に切り替えることが出来ます。


エアタンク容量：16ℓ



中央3本のエアタンクを使用しています。
この時、両側エアタンクの容量調整バルブは閉めた状態です。




エアタンク容量：22ℓ



中央3本のエアタンクと両側エアタンクのどちらか一方を加えた4本のエアタンクを使用します。
この時使用する片側のエアタンクの容量調整バルブを全開にします。



エアタンク容量：27ℓ



中央3本のエアタンクと両側2本のエアタンクを加えた5本のエアタンクを使用します。この時使用する両側のエアタンクの容量調整バルブを全開にします。




△ 注意

- 作業終了時はご使用したエアタンクの容量調整バルブを全て全開にしてドレン抜き（水抜き）をしてください。
- 冬場はエアタンク容量調整バルブの凍りつきを防ぐ為に2箇所のエアタンク容量調整バルブを全開にして保管してください。

①本機のドレン抜き（水抜き）をする。

作業終了時は、減圧弁ハンドルを右に回した状態でドレンコックを徐々に開き、タンク内圧が低くなったら全開まで解放してください。エアタンク内の圧縮空気とドレン（水）を減圧弁の圧力計の針が0を指すまで全部抜いてください。

〈図-26〉




〈図-26〉

△ 注意

- ドレン排出中に凍りつき、ドレンを排出しなくなる時があります。その場合はドレンコックを操作せずそのまま溶けるのを待ってください。無理に閉めると氷がドレン内部を傷付ける場合があります。


※ドレン抜き（水抜き）を行わないとエアタンク内に錆が発生し、故障の原因となります。

●27リットルタイプの効果的なドレン抜き（水抜き）方法について



②点検LEDが点灯したら点検する。

本機はマイコンにより運転時間を計測しています。本機の運転時間が800から1000時間に達すると（使用された運転モードにより異なります）点検LEDが点灯します。点検LEDが点灯したら本機の性能回復のために充分な技術と設備を有しているマックスエンジニアリング＆サービスファクトリー(株)へお買い求めの販売店を通じてお申し付けください。



③定期的に点検する。

本機の性能を維持する為に清掃、点検を定期的に行なってください。点検は本機の性能回復のために充分な技術と設備を有しているマックスエンジニアリング＆サービスファクトリー(株)へ、お買い求めの販売店を通じてお申し付けください。

※エアコンプレッサの清掃には別売りのエアダスターが便利です。エアダスターは、お近くのマックス製品取り扱い店でお買い求めください。

④本機を大切に手入れする。

より安全に性能を発揮させるため、損傷のない最良の状態に保ってください。グリップ部は乾燥させ、清潔にし、油やグリースが付かないようにしてください。



⑤本機を大切に扱う。

落としたり、ぶつけたり、叩いたりしますと変形・亀裂や破損を生じる場合があります。危険ですから絶対に落としたり、ぶつけたり、叩いたりしないでください。

〈図-27〉



⑥使用毎に必ず点検する。

2ページからの「安全作業のために」の内容に沿って点検・確認を行なってください。

21 保証、アフターサービスについて

【保証について】

- 本機には保証書（梱包箱に添付）がついています。
- 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保管してください。
- 本機の基本保証期間はお買い上げ日より1年間です。

「お客様登録カード」にて登録手続きしていただいたお客様に限り、保証期間が2年間となります。

【アフターサービスについて】


- 異常を感じたら、ただちに使用を中止してください。修理の際は決してご自分で修理をなさらずに、本機の性能回復のために充分な技術と設備を有しているマックスエンジニアリング&サービスファクトリー(株)へ、お買い求めの販売店を通じてお申し付けください。
- 保証期間中の修理は保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。
- 保証期間経過後の修理は、修理によって機能が維持できる場合に、ご要望により有償修理させていただきます。

22 修理品預かり時の注意事項（販売店の方へ）

！警告

- 電源プラグをコンセントから抜いた直後に電源スイッチを入れない。

機械内部のコンデンサに充電されているため、電源プラグをコンセントから抜いた直後、電源スイッチを入れると動きだす可能性があります。また、これによりケガをしたり感電する危険性もあります。



MAX®

マックス株式会社

本社・営業本部 〒103-8502 中央区日本橋箱崎町6-6 TEL(03)3669-8121(代)

支店・営業所

札幌支店	〒060-0041 札幌市中央区大通東6-12-8 TEL(011)261-7141(代)
仙台支店	〒984-0002 仙台市若林区卸町東2-1-29 TEL(022)236-4121(代)
岡山営業所	〒020-0824 盛岡市東安庭2-10-3 TEL(019)621-3541(代)
新潟支店	〒955-0081 三条市東裏館2-14-28 TEL(0256)34-2112(代)
東京支店	〒103-8502 中央区日本橋箱崎町6-6 TEL(03)3669-8118(代)
水戸営業所	〒310-0043 水戸市松ヶ丘2-3-27 TEL(029)255-3761(代)
群馬営業所	〒370-0031 高崎市上大類町412 TEL(027)353-7075(代)
長野営業所	〒399-0033 松本市笹賀8155 TEL(0263)26-4377(代)
柏営業所	〒277-0871 柏市若柴297-12 TEL(04)7132-1500(代)
千葉営業所	〒284-0001 四街道市大日1870-1 TEL(043)422-7400(代)
名古屋支店	〒462-0819 名古屋市北区平安2-4-87 TEL(052)918-8619(代)
静岡営業所	〒420-0067 静岡市葵区幸町29-1 TEL(054)205-3535(代)
大阪営業所	〒553-0004 大阪市福島区玉川1-3-18 TEL(06)6444-2035(代)
京都営業所	〒612-8414 京都市伏見区竹田段川原町195 TEL(075)645-5061(代)
神戸営業所	〒650-0017 神戸市中央区楠町6-2-4 TEL(078)367-1580(代)
広島営業所	〒733-0035 広島市西区南観音7-11-24 TEL(082)291-6331(代)
福岡営業所	〒812-0006 福岡市博多区上牟田1-5-1 TEL(092)411-5416(代)
九州営業所	〒891-0115 鹿児島市東開町3-24 TEL(099)269-5347(代)

販売関係会社

埼玉マックス(株)	〒331-0823 さいたま市北区日進町3-421 TEL(048)651-5341(代)
横浜マックス(株)	〒241-0822 横浜市旭区さちが丘7-6 TEL(045)364-5661(代)
多摩営業所	〒190-0022 立川市錦町5-17-19 TEL(042)528-3051(代)
金沢マックス(株)	〒921-8061 金沢市森戸2-15 TEL(076)240-1873(代)
岡山マックス(株)	〒700-0971 岡山市野田3-23-28 TEL(086)246-9516(代)
四国マックス(株)	〒761-8056 高松市上天神町761-3 TEL(087)866-5599(代)

マックスエンジニアリング&サービスフクトリー(一社)

本社・高崎サービスステーション	〒370-0031 高崎市上大類町412 TEL(027)350-7820(代)
埼玉サービスステーション	〒331-0823 さいたま市北区日進町3-421 TEL(048)667-6448(代)
札幌サービスステーション	〒060-0041 札幌市中央区大通東6-12-8 TEL(011)231-6487(代)
仙台サービスステーション	〒984-0002 仙台市若林区卸町東2-1-29 TEL(022)237-0778(代)
名古屋サービスステーション	〒462-0819 名古屋市北区平安2-4-87 TEL(052)918-8624(代)
大阪サービスステーション	〒553-0004 大阪市福島区玉川1-3-18 TEL(06)6446-0815(代)
広島サービスステーション	〒733-0035 広島市西区南観音7-11-24 TEL(082)291-5670(代)
福岡サービスステーション	〒812-0006 福岡市博多区上牟田1-5-1 TEL(092)451-6430(代)

●住所、電話番号などは都合により変更になる場合があります。

●マックスお客様ご相談ダイヤル(無料) 0120-228-358

月～金曜日 午前9時～午後6時

『ナンバーディスプレイ』を利用しています。

